به نام خ*د*ا

گزارش کار آزمایشگاه ریزپردازنده

آزمایش ۹

مدرس: مهندس بي طالبي

تارا برقیان

مهرشاد سعادتی نیا

نيم سال اول ۱۴۰۰-۱۴۰۰





فهرست

۲	٣		مه:	مقد
٣	۳	وال ١	ح سو	پاسخ
۴	٠:	ه ۱۱ .	ء سد	ىاسخ

مقدمه:

در این تمرین با برنامه نویسی زبان اسمبلی ۸۰۸۶ آشنا شدیم.

پاسخ سوال ۱:

در این سوال از تابع printnum سوال دوم استفاده کردیم که در ادامه توضیح خواهم داد. با این تفاوت که به جای عدد ۳۲ بیت ۸ بیت کافی بود.

ابتدا کرسر تنظیم میشود، سپس مقدار رجیستر la را برای نگه داری شمارنده صفر میکنیم. دیتاهای او۲ هم در رجیستر های bx و di نگه میداریم(چاره ی دیگری هم نداریم.) چون cx برای شمارش است، ax که استفاده شد و dx برای چک کردن باید استفاده شود. دیتا های داده شده هر دو شامل ۲۰ بایت هستند. چون هر word ۲بایت دارد و هر DD نیز ۴ بایت. برای همین خواهد شد (۱ تا ۲۰ حلقه میزنیم.)

```
.CODE

MAIN PROC FAR
mov ax, @DATA
mov ds, ax

mov ah, 0
mov al, 03h
int 10h

mov si, 02h
mov al, 0 ;result
mov di, offset DATA1
mov bx, offset DATA2
mov cx, 20 ; number of bytes to compare
```

در ادامه با هر گردش حلقه ابتدا بایت های مورد نظر در dh و dh قرار میگیرند و مقایسه میشوند اگر برابر بودند al یکی اضافه میشود. به بایت بعدی هر دو دیتا میرویم و CX یکی کم میشود. مجدد حلقه تکرار میشود (تا ۲۰ بار)

```
_loop:

mov dh, [di]
mov dl, [bx]
cmp dl, dh
jne false
inc al
false:

inc di
inc bx

dec cx
jg _loop
```

در پایان مقدار شمارنده را در ادرسresult میریزیم و روتین چاپ عدد صدا زده می<u>شود:</u>

روتین چاپ نیز بسیار ساده است. هر بار عدد به ۱۰ تقسیم میشود

و باقی مانده در استک پوش میشود و بعد دانه دانه pop میشوند و چاپ میشوند.

یک نمونه خروجی با اعداد بزرگ:

DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, F

PENTER YOUR NUMBER : 720000 -ENTER YOUR NUMBER : 420000

GCD IS : 60000 LCM IS : 5040000

پاسخ سوال ۲:

در این سوا ابتدا اعداد خواسته شده را میگیریم (با کمک روتین getNum) و در دیتا ۱ و ۲ قرار میدهیم. تابع GCD صدا میشود تا ب.م.م را محاسبه کند. ما برای هندل کردن تقسیم ۳۲ بیت بر ۳۲ بیت پس از جست و جوی زیاد و کمک گرفتن از دوستان متوجه شدیم با import کردن 386. در ابتدای برنامه یک سری رجیستر ۳۲ بیت خواهیم داشت که برای نام گذاری یک e اول نام همگی اضافه شده است. به جای تقسیم یا ضرب طولانی میتوان از idiv و imul کمک گرفت.

نکته ی مهم دیگر که ترفند زدیم این بود که برای محاسبه ک.م.م باید دو عدد ضرب میشدند و تقسیم بر ب.م.م میشد که حاصل ضرب ۴۴ بیت بود برای همین اول عدد بزرگتر را به ب.م.م تقسیم کردیم بعد در عدد دیگر ضرب کردیم تا از کد سخت و مشکل زا جلو گیری شود.

برای محاسبه ب.م.م هم بسیار ساده و از روش نردبانی کمک گرفتیم یعنی شبه کد زیر به اسمبلی تبدیل شده :

```
a = 72
b = 42
gcd = 0
while True:
if a % b != 0:
r = a % b
a = b
b = r
else:
gcd = b
break
print(gcd)
```

mov bx, offset RESULT

mov [bx], dl

mov al, [bx] call print

```
77 GCD proc

push eax

push bex

push edx

push edx

push esi

push esi

push edi

mov bx, offset DATA1

mov esi, [bx]

mov edi, [bx]

push edi

push esi

push edi

push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push edi
push
```

برای ورودی گرفتن نیز از Oah یا همان بافر ورودی استفاده کردیم. با توجه به جدول زیر هر بار از رقم مورد نظر باید ۴۸ تا کم شود تا مقدار عدد واقعی حاصل شود. (بخش از جدول امده)

Digit	ASCII Value
0	48
1	49
2	50
3	51

سپس ضبدر ۱۰ میشود و با مقداری که تا الان داریم جمع میشود.

....

تابع چاپ هم در سوال قبلی توضیح دادیم فقط چون اعداد ۳۲ شده اند باید از e قبل از اسم هر رجیستر استفاده کرد تا رجیستر ۳۲ بیتی مناسب استفاده شود مثلا:

sub edx, edx idiv ecx

خروجی سوال عبارت است از:

(تبدیل استرینگ به int)

DOSBox 0.74, Cpu speed: 3000 cycles, Frame

10
C:\>S_