	Дубл.		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГОСТ 3.1407-86 Форма 1
	Взам.							
	Подл.							

	Разраб.				ФЮРА (ТПУ)	3865.00.10 СБ	ФЮРА.60190.00001	У
	Пров.				Направляющая		Лист 1	Листов 3
	Т.контр.							
	Н.контр.							
	Утв.							

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа	МЗ
А01	1	1	1	05	88, Сборка	ГОСТ 5264-80; ИОТ № 1	3,56 кг

Б	Код, наименование оборудования	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз.	Тшт.
Б02	Приспособление сборочно-сварочное (проектируемое)	3	18466	3	2	1						
Б03	Выпрямитель сварочный ВД-306, постоянный ток	3	19756	4	2	1						
Б04	Машина ручная углошлифовальная	3	18466	3	2	1						
05												

К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала	Обозначение, код	ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.
К06	Стойка	3865.00.11				2	
К07	Перемычка	3865.00.12				1	
08							
М09	Электроды УОНИ-13/55 (тип Э50А), ⌀3,0 мм	ГОСТ 9467-75					

10	
О11	1. Установить заготовки — стойку 3865.00.11 (2 шт.) и перемычку 3865.00.12 (1 шт.) — в приспособление, обеспечивая зазор между ними
12	согласно эскизу.
Т13	ПР — приспособление сборочно-сварочное (проектируемое); СЛ — молоток слесарный; зубило; щётка металлическая.
О14	2. Закрепить заготовки в приспособлении.
О15	3. Прихватить заготовки согласно эскизу: прихватки 4 × 20 мм, по две на каждый стык.

РС1	ПС	НП	Пл	U	I
Р16	В	1	О	24–26 В	90–100 А

17	
18	
19	
ОК	Операционная карта

	Дубл.		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГОСТ 3.1407-86 Форма 1а
	Взам.							
	Подл.							

	Лист	2	Листов	3	ФЮРА (ТПУ)	3865.00.10 СБ	ФЮРА.60190.00001	Направляющая

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа	МЗ
А01	1	1	1	10	90, Сварка	ГОСТ 5264-80; ИОТ № 1	3,56 кг

Б	Код, наименование оборудования	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз.	Тшт.
Б02	Приспособление сборочно-сварочное (проектируемое)	3	18466	3	2	1						
Б03	Выпрямитель сварочный ВД-306, постоянный ток	3	19756	4	2	1						

К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала	Обозначение, код	ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.
04							
М05	Электроды УОНИ-13/55 (тип Э50А), ⌀3,0 мм	ГОСТ 9467-75					

06	
О07	1. Сварить ручной дуговой сваркой покрытыми электродами четыре угловых шва У5 по ГОСТ 5264-80 с катетом k = 8 мм, по одному
08	проходу на шов, согласно эскизу. Изделие уложено на бок: сварку выполняют в вертикальном положении, без кантовки и
09	перезакрепления.
Т10	ПР — приспособление сборочно-сварочное (проектируемое); СЛ — молоток слесарный; зубило; щётка металлическая.
О11	2. Зачистить швы от шлака и брызг металла.

РС1	ПС	НП	Пл	U	I
Р12	В	1	О	24–26 В	90–100 А

13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
ОК	Операционная карта

	Дубл.		Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ГОСТ 3.1407-86 Форма 1а
	Взам.							
	Подл.							

	Лист	3	Листов	3	ФЮРА (ТПУ)	3865.00.10 СБ	ФЮРА.60190.00001	Направляющая

А	Цех	Уч.	РМ	Опер.	Код, наименование операции	Обозначение документа	МЗ
А01	1	1	1	15	02, Контроль (визуально-измерительный)	ГОСТ 3242-79; ИОТ № 1	3,56 кг

Б	Код, наименование оборудования	СМ	Проф.	Р	УТ	КР	КОИД	ЕН	ОП	Кшт.	Тпз.	Тшт.
Б02	Стол контролера	4	13057	3	2	1						

К/М	Наименование детали, сб. единицы или материала	Обозначение, код	ОПП	ЕВ	ЕН	КИ	Н.расх.

03	
О04	1. Провести визуально-измерительный контроль сварных швов: проверить наличие и форму швов, отсутствие наружных дефектов —
05	трещин, подрезов, наплывов, прожогов — согласно эскизу.
Т06	СИ — лупа 4×; штангенциркуль ШЦ-I-125-0,1; шаблон сварщика УШС-3.
О07	2. Измерить катет угловых швов k = 8 мм и габаритные размеры изделия согласно эскизу.
08	
09	
10	
11	
12	
13	
14	
15	
16	
17	
18	
19	
20	
21	
22	
ОК	Операционная карта