

1 Опоры — неподвижные; знаки по ГОСТ 3.1107-81, табл. 1.

2 База I — установочная (У): нижние кромки стоек, точки 1, 2, 3; отнимает три степени свободы.

3 База II — направляющая (Н): задние плоскости стоек, точки 4, 5; отнимает две степени свободы.

4 База III — опорная (О): торец, точка 6; отнимает одну степень свободы.

5 Схема базирования — УНО (ГОСТ 21495-76); изделие лишено шести степеней свободы.

6 Точки 1 и 2 на главном виде совпадают — показаны одним обозначением.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т.контр.				
Н.контр.				
Утв.				

3865.00.10 СБ

Направляющая

Схема базирования

Лит.	Масса	Масштаб
У		1:1

Лист	Листов
1	1