

ภาพตัวอย่างการทำงานของระบบเบื้องต้น

กิจกรรม ที่จำเป็นสำหรับระบบมีดังนี้

1. การบันทึกงานเพื่อสั่งผลิต (ตัดเบิกวัตถุดิบ เข้ากระบวนการ) เพื่อได้หมายเลข **Product ID**
2. การนำส่งใบสั่งผลิต ที่มีบาร์โค้ด ขั้นตอนการทำงาน เพื่อนำไปแจ้งขึ้นงาน สิ่งที่จะ ขาดหายไป ไม่ได้

พิมพ์ออกจาก Quick ERP

เลขที่ใบ Product ID

จำนวนสั่งผลิต

ชื่อเครื่องจักรที่ทำงาน

ขั้นตอนงานที่ทำ

PRODUCT ID CARD		CUS NAME	DAIKIN	Order Qty.
PROD.ID.NO	INC. ID. NO.	PART CODE	CSP-DIT017	240
FG4-2002-00495		PART NO.:	3P333554-1C	4.00
		PART NAME:	EL.COMPO.BOX	
PROCESS		DATE	START	FINISH
ASST1				
ASST2				
CHECK 100%				
ASST QA				
TOTAL		PD	PD	
Cont : PDF-L1				

พิมพ์ออกจาก PD system

เลขที่ใบ Product ID

บริษัท แสงเจริญทูลส์ เซ็นเตอร์ จำกัด

ใบสั่งผลิต ตามใบสั่งผลิต

จำนวนสั่งผลิต

ชื่อเครื่องจักรที่ทำงาน

ขั้นตอนงานที่ทำ

Production No	FG3-2002-00750	Order Date	22/02/2020
Work Center	PO3	Customer	SNSS
Warehouse	SM 3-Q1	Status	Active
Part Code	SSP-SNSS007-FO	Order Qty	1,800
Part No	263150043		
Part Name	COLUMN		

Operation	Task	Machine	Status
10	POCH_F02	H6045TC3	Planned

3. การนำเข้าระบบ จากที่หน้างานได้มีการรายงาน ยอดผลิต เรียบร้อย เข้าสู่ระบบ **Quick ERP** รับรู้ยอดจริงในระบบ

Office STC 4

บริษัท แสงเจริญ หจก. ผู้ผลิตเครื่องใช้ไฟฟ้า

PROD.ID.NO




FG4-2002-00695

FG4-01

สั่งผลิตครั้งที่ 1 วันที่.....เวลา..... สั่งผลิตครั้งที่ 2 วันที่.....เวลา..... สั่งผลิตครั้งที่ 3 วันที่.....เวลา.....

PRODUCT.ID.CARD		CUS NAME DAIKIN		Order Qty.			
PROD.ID.NO		PART CODE CSP-DIT017		240 pcs			
INC. ID. NO.		PART NO. : 3P353054-1C					
FG4-2002-00695		PART NAME : EL.COMPO.BOX		Kanban Qty. 4.00			
PROCESS		วันที่เบิกวัตถุดิบ: 21/02/2020 10:00:00					
DATE	START	FINISH	OK	NG	M/C	OPERATOR	Remark
ASSY1							
10							
WELDER1							
STC3							
ASSY2							
20							
WELDER2							
STC3							
CHECK 100%							
30							
ส่งเข้า QA		DATE	OK	NG	ผู้ส่ง PD	ผู้รับ QA	Remark
		TOTAL			PD	PD	
Cost : PD4F-L1				หน้าทำงาน		ผู้ตรวจสอบ	
				/ /		/ /	


CSP-DIT006-04-PD	4P211782-1 MOUNTING PL	240.00	pcs	.00	sheet
CSP-DIT017-03-PD	2P353052-1D EL.COMPO BC	240.00	pcs	.00	sheet
CSP-DIT006-02-PD	2P198800-1-KI FIXING PLA	480.00	pcs	.00	sheet
SP-DIT001	4P131508-1 WIRE CLAMP M	720.00	pcs	.00	sheet



Production Line STC 4



VDO ตัวอย่างการทำงานระบบ **การทำงานเริ่มต้้งงาน และสิ้นสุดงาน** การรายงาน บันทึกผลผลิตในกระบวนการผลิต แสดงผลข้อมูลแบบ Realtime



ตัวอย่างการ บันทึกเข้ารายงานยอด จาก SCAN เข้า Quick จริง

วันที่

Work Center

เครื่องจักร

ใบสั่งผลิต

Shift

New

ค้นหา

☒ Select All

☐ Deselect All

Import Data

Delete Data

ใบสั่งผลิต	Opt	Plan No	Set	ID	รหัสสินค้า	Task	W/C	Machine	Shift	Start Date	End Date	ของดี	ของเสีย	Status	Remark
FG4-2002-00695	10	SPOT WELDER 1 STC32020-21	1	4972	CSP-DIT017	ASSY1	PD4	SPOT WELDER 1 STC3	DAY-SHIFT	21/02/2020 16:41:55	21/02/2020 17:00:49	240	0	Completed	

ทำไป

อื่นๆ

ใบสั่งผลิต

รหัสสินค้า

คำอธิบาย

ขั้นตอน

งาน

ใบสั่งชื่อ

FG4-2002-00695

CSP-DIT017

3P353054-1C EL.COMPO.BOX

10 S

ASSY1 ASSY1

0

Serial No.

ลำดับ

ประเภท

วันที่ผลิต

เครื่องมือ/แม่พิมพ์

ศูนย์ผลิต

ตารางการทำงาน

เวลาผลิต [เริ่ม]

เวลาผลิต [เสร็จ]

พนักงาน

เครื่องจักร

มาตรฐาน (นาที/หน่วย)

หมายเหตุ

1

Production

21/02/20

...

10

PD4

...

16:41:55

17:00:49

1

SPOT WELDER 1 ST

1.0000

ชั่วโมงทำงาน

ชนิดชม.การทำงาน

ปริมาณ

ผลผลิต [ดี]

ผลผลิต [เสีย]

ผลผลิต [เวียน/Rework]

เวลาสูญเสีย [นาฬิกา]

สูญเสีย [รวม]

สูญเสีย [วางแผน]

สูญเสีย [ประจำ]

สูญเสีย [ไม่คาดคิด]

0.32

10

240.00

0.00

...

0.00

0.00

0.00

0.00

Journal Entry

Entry Key	ชนิด	วันที่	ลำดับ	เวลาเริ่ม	เวลาเสร็จ	กะ	กลุ่มผลิต	เครื่องจักร	รอบผลิต/ชิ้น	จำนวน
1330055	Production	21/02/20	1	16:41:55	17:00:49	DAY-SHIFT	PD4	SPOT WELDER1 STC3	1.0000	

นำส่งผลผลิต

ใบสั่งคลังสินค้า

ใบสั่งผลิต

ควบคุมคุณภาพ

ใบสั่งผลิต	ประเภท	รหัสสินค้า	คำอธิบาย	ปริมาณ [สั่งผลิต]	ปริมาณ [ผลิตเสร็จ]	หน่วย	คลังสินค้า	วันที่ [สั่งผลิต]	วันที่ [กำหนดเสร็จ]	สถานะ	พนักงาน	อ้างอิง FG
FG4-2002-00695	Normal	CSP-DIT017	3P353054-1C EL.COMPO.BOX	240.00	0.00	pcs	FG4-01	21/02/20	21/02/20	Released		

ขั้นตอนผลิต

ปริมาณเว็ดคุณภาพ

อนุมัติ/เบิกเว็ดคุณภาพ

บันทึกผลผลิต

ควบคุมคุณภาพ

วันที่ [ปิดขั้นตอน]

จำนวน [นับ.เฉลี่ย]

ปิดขั้นตอน

คืนค่ากลับ

วันที่	ขั้นตอนปัจจุบัน	ขั้นตอนถัดไป	รหัสงาน	คำอธิบาย	สถานะ	ปริมาณ [ประมาณการ]	ปริมาณ [หน่วยดี]	ปริมาณ [หน่วยเสีย]	ปริมาณ [หน่วยเสีย Qd.]	ปริมาณ [หน่วยเสีย QA]	วันที่เริ่มผลิต
S	10	20	ASSY1	ASSY1	Started	240.000000	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000	21/02/20
S	20	30	ASSY2	ASSY2	Planned	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	21/02/20
E	30	0	CHECK 100%	CHECK 100%	Planned	240.000000	0.000000	0.000000	0.000000	0.000000	21/02/20