



职业卫生现场调查记录表（定期检测）

检测任务编号 粤鑫职定期2026184号

调查日期 2026-06-03

调查人1 

调查人2 

陪同人 

一、用人单位基本情况

用人单位	中山市震耀机械设备制造有限公司	统一社会信用代码	91442000796256166L		
单位注册地址	中山市东升镇高沙联荣路（陈坤昌物业）	技术服务地址（多个地址应逐一详细填写）	中山市东升镇高沙联荣路（陈坤昌物业）		
投产时间	2006年12月	年营业收入	1000万元	企业规模	微型
经济类型	有限责任公司(自然人投资或控股)	所属行业	其他金属加工机械制造（C3429）		
法定代表人 (或负责人)	陈叶玲	职业卫生管理联系人	姚先生		
联系人电话	13531837181	联系人邮箱	/		
在册职工人数	33	劳务派遣人员数量	0		
检测类型	定期检测	是否存在射线装置	否		

二、原辅材料和产品情况表

1、主要原辅材料情况

原辅材料名称	年用量	物理状态	主要成分	使用的工作场所	使用岗位
螺丝设备零部件	100套	固态	/	生产车间	各工种

注：1.物理状态如果是固态，应写明粉末、颗粒状、片状、条状等；2.收集原料的SDS作为调查表附件；
3.如无法准确调查出原辅材料的主要成分时，记录为“见挥发性有机组份定性结果”，同时采集原辅材料进行成分定性分析。

2、主要产品情况

是否有中间产物： 否

产品名称	年产量	物理状态	包装方式
螺丝设备	100台	固态	/

三、主要生产设备情况

设备名称	型号规格（如有）	总数	运行数	使用工作场所	使用岗位	设备布局
磨床	/	1	1	生产车间	维修工	机群式布局
车床	/	5	1	生产车间	维修工	机群式布局
钻床	/	2	1	生产车间	维修工	机群式布局
铣床	/	2	1	生产车间	维修工	机群式布局

设备布局：1.机群式布局；2.U型生产线布局；3.直线型生产线布局；4.Y型生产线布局；5.其他（参照以上描述）

四、职业病防护设施设置及运行情况

单元或工作场所	设置地点或岗位	防护设施名称	防护设施类型	总数	运行数	备注
/	/	/	/	/	/	/

注：防护设施类型指①防毒 ②防尘 ③防噪 ④减振、⑤防暑降温 ⑥防非电离辐射 ⑦防电离辐射 等

五、职业病防护用品配置和使用情况

防护用品分类	防护用品类别	生产厂家	型号（如有）	使用的工作场所	使用岗位	更换周期	佩戴情况	备注
/	/	/	/	/	/	/	/	/

注：1.防护用品分类指①眼面防护、②听力防护、③呼吸防护、④防护服装、⑤手部防护、⑥足部防护 等；2.防护用品类别如耳塞、耳罩、防尘口罩等。

六、岗位设置和接触情况

1、劳动定员和接触情况（总体情况）

是否存在非浓度或强度稳定岗位： 是

是否取样做挥发性组分分析： 否

单元或工作场所	检测岗位	工作班制	总人数	每班人数	工作时间(h/d,d/w,h/w)	作业类型	工作地点及工作内容	职业病危害因素	来源	接触类型	日接触时间	周接触天数	周接触时间	体力劳动强度	劳动者姓名
生产车间	装配工	一班	5	5	7:30-11:30,13:30-17:30	固定作业	装配工位，手工装配	噪声	周边环境	①	8.00	6.00	48.00		林标
生产车间	维修工	一班	1	1	7:30-11:30,13:30-17:30	固定作业	磨床工位，操作磨床；车床工位，操作车床；钻床工位，操作钻床；铣床工位，操作铣床	砂轮磨尘、其他粉尘（金属粉尘）、噪声	设备、原辅料	①	8.00	6.00	48.00		艾冉
办公室	办公室人员	一班	27	27	7:30-11:30,13:30-17:30	固定作业	办公室办公	/	/	①	8.00	6.00	48.00		/

注： 1、接触类型为①接触水平相对稳定因素，②接触水平相对不稳定因素；

2、详细接触情况（针对接触水平相对不稳定因素）


劳动者姓名	单元或工作场所	检测岗位	接触时机/时段	工作地点	工作内容	接触的职业病危害因素	接触时间	接触频度
林标	生产车间	维修工	操作设备时	磨床工位	操作磨床	砂轮磨尘、噪声	1h	不定时，间断作业
			操作设备时	车床工位	操作车床	金属粉尘、噪声	2h	不定时，间断作业
			操作设备时	钻床工位	操作钻床	金属粉尘、噪声	2h	不定时，间断作业
			操作设备时	铣床工位	操作铣床	金属粉尘、噪声	3h	不定时，间断作业

七、其他附件

1、生产工艺图（按不同生产工序绘制，也可收集用人单位各生产工艺资料作为附件）

工艺名称	工艺过程描述	工艺流程图
螺丝设备生产工艺流程	装配：工人将零部件手工进行装配。 出货：出货。	零部件→装配→出货

2、用人单位平面布局图（按楼层绘制，也可收集用人单位平面布局图作为调查表的附件）



3、设备布局及采样点设置示意图（按车间绘制，也可按车间收集设备布局图作为调查表的附件）

工作场所	上传图片
------	------

生产车间



△：物理因素

☺：粉尘

-----表格结束-----