Komponentet e pllakës së prapme të kompjuterit personal (Rear Panel)

Komponentët e jashtëm në panelin e pasmë

Paneli i pasmë i kompjuterit përmban porte dhe lidhëse që shërbejnë për lidhjen e pajisjeve hyrëse dhe dalëse. Komponentët kryesorë janë:

- **Portat USB** – përdoren për lidhjen e tastierës, miut, printerit, skanerit, USB-flash, etj.
- **Porta HDMI / VGA / DVI** – shërben për lidhjen e monitorit dhe transmetimin e videos.
- **Porta Ethernet (LAN)** – përdoret për lidhjen e kompjuterit me rrjetin lokal ose internetin.
- **Portat audio** – për lidhjen e altoparlantëve, kufjeve dhe mikrofonit.
- **Porta e energjisë** – lidh kompjuterin me rrymën elektrike.

Këto porte mundësojnë komunikimin e kompjuterit me pajisje të ndryshme periferike.

Komponentët e brendshëm të kompjuterit

Brenda shtëpizës së kompjuterit ndodhen komponentët kryesorë harduerikë:

- **Pllaka amë (Motherboard)** – lidh të gjithë komponentët dhe mundëson komunikimin mes tyre.
- **Procesori (CPU)** – kryen përpunimin e të dhënave dhe komandave.
- **Memoria RAM** – ruan përkohësisht të dhënat gjatë punës së kompjuterit.
- **Hard disku / SSD** – shërben për ruajtjen e përhershme të të dhënave, sistemit operativ dhe programeve.
- **Furnizuesi me energji (Power Supply)** – shpërndan energji elektrike te të gjithë komponentët.

Ndezja dhe fikja e kompjuterit

Për ta ndezur kompjuterin, shtypet butoni **Power** që ndodhet zakonisht në panelin e përparmë të kasës. Pas ndezjes, kompjuteri kontrollon komponentët dhe ngarkon sistemin operativ.

Për fikjen e kompjuterit në Windows:

- Klikoni **Start**
- Zgjidhni **Power**
- Klikoni **Shut down**

Kjo mënyrë siguron fikje të rregullt dhe mbron të dhënat.

Përdorimi bazë i sistemit operativ Windows

Pas ndezjes së kompjuterit, shfaqet **Desktopi**, i cili përmban ikona dhe shiritin e detyrave (Taskbar).

Veprime bazë në Windows:

- Hapja e një dosjeje: **Win + E**
- Kopjimi i skedarëve: **Ctrl + C**
- Ngjitja e skedarëve: **Ctrl + V**
- Hapja e programeve përmes menusë **Start**

Tastiera dhe miu janë pajisje hyrëse, ndërsa monitori dhe altoparlantët janë pajisje dalëse.

Instalimi i sistemit operativ Windows

Hapat kryesorë për instalimin e Windows:

1. Përgatitja e USB-së ose DVD-së instalues
2. Futja e mediumit instalues në kompjuter
3. Rinisja e kompjuterit dhe hyrja në BIOS/UEFI
4. Vendosja e rendit të nisjes (Boot Order)
5. Ndjekja e udhëzimeve në ekran për instalim

Instalimi i pajisjeve hyrëse dhe dalëse

Pajisjet si tastiera, miu, monitori dhe printeri lidhen në portat përkatëse. Zakonisht Windows i njeh automatikisht, por në disa raste nevojitet instalimi i driver-ëve.

MSATA
mSATA
Intel®
Smart Response
Technology
17
Ultra Durable
HP_PWR
CPU_FAN
LGA1155
Socket 1155
DDR3_4
DDR3_2
DDR3_3
DDR3_1
F_USB30_1
18
ASSEM.
SYS_FAN2
ATX
ATX4P
rP Ready
19
CMOS_SW
RST_SW

Dynamic Energy Saver
DualBIOS
Gigabit LAN
SATA 2
PCI Express 2.0
USB 2.0
COM 1
GIGABYTE
buildcomputers.net
1
2
3
4
8
9
10
11
12
13
14