

PROCEDIMENTOS DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO

Nº CEDOC	TÍTULO
	PROCEDIMENTO PARA CALIBRAÇÃO DO MEDIDOR DE OXIGÊNIO LAMBDA TRANSMITTER LT1 (VYNCKE FA2)


LAMBDA TRANSMITTER LT1

Este procedimento foi elaborado para ajudar na calibração do medidor de oxigênio lambda transmitter LT1 que é usado nas caldeiras Vyncke FA2.

1 – Como vemos na imagem abaixo a medição de oxigênio esta em falha, sendo necessário a calibração do medidor com a sonda tirada para a atmosfera.




2 – Retirado a sonda de oxigênio e deixado para atmosfera.




Iniciando processo de calibração

3 – Selecionar a tecla “Cal”




4 - Em seguida irá ser direcionado para outra tela onde será **Maint. Cold Start**, através das teclas de seleção, deve-se selecionar **Switch On flue gas pump** e apertar **ENTER**.



5 – Onde será direcionado a tela onde está o aviso **Warning: Don't draw stack gas trough a cold LS1! You really want to swith on the flue gas pump?**, onde se deve confirmar selecionando **OK**.

Obs.: QUANDO FOR SUBSTITUIDO A Sonda de Oxigênio, deve-se aguardar na tela **COLD START** por aproximadamente 2 horas, para que a resistência interna da sonda fique aquecida para eliminar toda umidade que poderá influenciar na calibração.




6 – Após apertado **OK**, será direcionado para outra tela onde informará a necessidade de colocar a senha de acesso. Onde através das teclas de seleção, selecionar **Release level insuficiente enter password** e apertar **ENTER** ou na tecla **PSW** logo abaixo.



7 – Será direcionado a tela onde será colocado a senha de acesso “0000” através das teclas de seleção, após apertar **ENTER**.




8 - Depois de colocado a senha, será direcionado para a tela com as opções de calibração, onde através das teclas de seleção, selecionar **Start auto. calibration** e apertar **Enter**.



9 – Onde será direcionado para a tela que informa que está acontecendo a calibração e para que a calibração seja efetuada com sucesso, deve-se apertar **EXIT** para aguardar a calibração na tela inicial, a calibração dura em torno de 15 minutos e a indicação de porcentagem de oxigênio ficará congelada até o término da calibração.



Indicação de calibração ainda sendo realizada



Após realizada a calibração, a medição de porcentagem de oxigênio será aproximadamente 20,9%, após isso colocar novamente a sonda na caldeira para realizar a medição do processo.

Cód Sap Sonda de oxigênio 86781
Cód Sap Bomba de vácuo 108067
Cód Sap Filtro 108248 e 108250.