Practice 練習問題

• 1.	次の文の()の中に、適切な用語を入れよ。	
	(1) 発電所で発電された電気は、需要場所である工場や一般家庭に送られる。その際、電圧を	
	()して送ると経済的である。直流に比べると()は、電圧を変えるのが容易で	
	ある。交流の電圧を変える装置を()という。	5
	(2) 代表的な配電方式には、単相 2 線式 () V, 単相 () 線式 100 V/200 V, ()	
	相 3 線式 200 V がある。	
• 2.		
	(1) 直流永久磁石電動機	
	(2) 単相誘導電動機	10
	(3) 三相誘導電動機	
• 3.	身のまわりの電熱電化製品を一つあげ、加熱原理を調べよ。	
	器具名() 原理()	
• 4.	次に示す屋内配線図記号の名称をあげよ。	
	(a) S (b) Wh (c) \bullet_B (d) (e) \checkmark	
• 5.	生活の中で電気の事故を防ぐために行われている対策を調べよ。	15
• 6.	NC工作機械と汎用工作機械の大きな相違点を述べよ。	
• 7.	次の説明にあてはまるものを語群から選び記号で答えよ。	
	(1) コンピュータによる設計製図システム	
	(2) コンピュータにより形状モデル解析や構造解析を支援するシステム	
	(3) コンピュータ援用生産	20
	(4) コンピュータにより加工製品の形状検査を支援するシステム	
	語群 ア CIM イ CAT ゥ CAD エ CNC オ CAE	
	カ CAM キ FMC	
• 8.	FMC, FMS, FA, CIMの関連を説明せよ。	
• 9.	炭素鋼の熱処理について、説明にあてはまるものを語群から選び記号で答えよ。	25
	(1) 材料のかたさを増加させたり、標準組織でない中間組織を得る。	
	(2) 加工のため乱れた組織を標準組織に直したり、内部応力を除去する。	
	(3) 加工硬化した材料の内部ひずみを除去して軟化させたり、展延性を向上させる。	
	(4) 焼き入れのためもろくなった材料の粘り強さを回復させる。	
	語群 ア 焼きならし イ 焼きなまし ウ 焼入れ エ 焼戻し	30
• 10	り。切削工具に必要な性質を説明せよ。	