

Test BC-HLR-27

"O sistema deve implementar um esquema de retransmissão TFTP que execute 1 tentativa de retry (além da tentativa inicial), caso o timeout de 2 segundos expire."

Procedimento realizado

1. O B/C deve estar ligado, em modo de manutenção
 2. O GSE deve estar logado, conectado no wifi do B/C e o operador deve ter escolhido uma imagem para envio clicando em transferir
 3. Para simular um erro que necessite retransmissão no TFTP, ao clicar no botão transferir deve-se colocar o computador do GSE em modo avião de modo a desconectar da rede criada pelo ESP32 e não receber os pacotes enviados.

Resultados obtidos

Log com 1 retransmissão após 2 segundos sem resposta do GSE

