レジスタ構成	
	15 0
GO	
G1	
G2	
G3	
G4	
G5	
G6	
G7	
G8	
G9	
G10	
G11	
FP	
SP(SSP/USP)	
USP	
	CPUレジスタ

レジスタの意味						
CPU レジス タ	G0-11	汎用レジスタ				
	FP	フレームポインタ				
	SSP	システムスタックポインタ				
	USP	ユーザスタックポインタ				
PSW	PC	プログラムカウンタ				
		フラグ				
	FLAG	Е	割込み許可			
		P	特権モード			
		V	オーバフロー			
		C	キャリー			
		S	符号			
		Z	ゼロ			

	15			0	
PC					
FLAG	0000	0000	EP00	VCSZ	
•	PSW				