コネクタの凹凸が ある側を、基板の 表示に凸の印があ る方に向けます。 凸に合わせる