
基礎コンピュータ工学 第5章 機械語プログラミング (パート2)

データ転送命令

CPU とメモリの間でデータを転送する機械語命令(2種類)

- LD (Load) 命令: CPU のレジスタ ← メモリ
- ST (Store) 命令:メモリ ← CPU のレジスタ



LD(Load)命令(ニーモニックと命令フォーマット)

メモリ(EA)から CPU のレジスタ(GR)へデータを転送(コピー)する.

ニーモニック: LD GR, EA 例

命令フォーマット: 2バイトの長さを持つ.

| 第1バイト | | 然在以上 |
|----------|-------|-----------|
| OP | GR XR | 第2バイト |
| 0001_2 | GR XR | aaaa aaaa |

フィールド: OP, GR,

XR, A

GR フィールドの意味と値: GR の 2 ビットで CPU レジスタを指定する.

| GR | 意味 |
|----------|----|
| 00_{2} | G0 |
| 01_{2} | G1 |
| 10_{2} | G2 |
| 11_{2} | SP |

LD (Load) 命令(具体的な命令の例)

メモリの3番地からから G1 レジスタヘデータを転送 (コピー) する.

ニーモニック: LD G1,03H

命令フォーマット: G1 と 03H を反映する.

| 第1バイト | | 答りぶん! |
|----------|---------------|-----------------|
| OP | GR XR | 第2バイト |
| 0001_2 | $01_2 \ 00_2$ | $0000 \ 0011_2$ |

メモリに格納した状態: HALT 命令やデータも格納している.

| 412 12 <i>1</i> | , , | |
|-----------------|-----------|-----------|
| 番地 | 命令 | |
| 00_{16} | 14_{16} | LD G1,03H |
| 01_{16} | 03_{16} | |
| 02_{16} | FF_{16} | HALT |
| 03_{16} | 12_{16} | 何かデータ |

LD(Load)命令(少し長い例)

プログラムの例: データを GO, G1 にロードする.

| 番地 | 機械語 | ラベル | ニー | モニック |
|-----------|---------------------|-----|------|--------|
| 00_{16} | $10_{16} \ 05_{16}$ | | LD | GO,05H |
| 02_{16} | $14_{16} \ 06_{16}$ | | LD | G1,06H |
| 04_{16} | FF_{16} | | HALT | |

メモリに格納した状態:何かデータも準備する必要がある.


| , , | | 7 包括安存的 |
|-----------|-----------|-----------|
| 番地 | 機械語 | 意味 |
| 00_{16} | 10_{16} | LD G0,05H |
| 01_{16} | 05_{16} | |
| 02_{16} | 14_{16} | LD G1,06H |
| 03_{16} | 06_{16} | |
| 04_{16} | FF_{16} | HALT |
| 05_{16} | 12_{16} | データ!! |
| 06_{16} | 34_{16} | データ!! |
| | | |

LD(Load)命令(フローチャートの描き方)

LD 命令のフローチャート: [と] を忘れないように!



LD 命令のフローチャート例: START と END を追加



ST(Store)命令(ニーモニックと命令フォーマット)

CPU のレジスタからメモリヘデータを転送 (コピー) する.

ニーモニック: ST GR,EA

命令フォーマット: 2 バイトの長さを持つ.

| 第1バイト | | 然のぶる |
|------------|-------|-----------|
| OP | GR XR | 第2バイト |
| 0010_{2} | GR XR | aaaa aaaa |

ST 命令のフローチャート: [と] を忘れないように!



ST(Store)命令(プログラム例)

プログラムの例: 05H 番地のデータを 06H 番地にコピーする.

| - | 番地 | 機械語 | ラベル | ニー | モニック |
|---|----|-------|-----|------|--------|
| (| 00 | 10 05 | | LD | GO,05H |
| (| 02 | 20 06 | | ST | GO,06H |
| (| 04 | FF | | HALT | |

番地と機械語はいつも 16 進数で書く(小さく 16 と書く必要なし).

フローチャート:上のプログラムのフローチャートを描いてみる.

演習

次の手順を守って演習を行う.

- 1. フローチャートを描いて考えをまとめる.
- 2. ニーモニック (オペレーション, オペランド) に変換する.
- 3. 番地 (アドレス) を決める.
- 4. 機械語を決める.
- 5. TeC に打ち込み実行して結果を確認する.

| Title 基礎計算機工学 演習課題 No 氏名 | | | Date | | No | 6 |
|---|------|-----|------|---------|-------|---|
| (I) 11H番地のデータを12H番地に、10H番地のデータを11H番地にコピーするプログラム | | | | | | |
| フローチャート | アドレス | 機械語 | ラベル | オペレーション | オペラント | |
| | | | | | | |
| ļ | | | | | | |
| | | | | | | |