
# 基礎コンピュータ工学 第5章 機械語プログラミング (パート2:転送命令)

https://github.com/tctsigemura/TecTextBook



基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラ



# LD(Load)命令(ニーモニックと命令フォーマット)

メモリ (EA) から CPU のレジスタ (GR) ヘデータを転送 (コピー) する. ニーモニック: LD GR,EA

命令フォーマット: 2バイトの長さを持つ.

| 第1/   | ベイト   | Mr o and 1 |
|-------|-------|------------|
| OP    | GR XR | 第2バイト      |
| 00012 | GR XR | aaaa aaaa  |

フィールド: OP, GR, XR, A

GR フィールドの意味と値: GR の 2 ビットで CPU レジスタを指定する.

| GR       | 意味 |
|----------|----|
| $00_{2}$ | G0 |
| $01_{2}$ | G1 |
| $10_{2}$ | G2 |
| $11_{2}$ | SP |

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

### LD (Load) 命令 (具体的な命令の例)

メモリの3番地からから G1 レジスタヘデータを転送 (コピー) する.

**ニーモニック**: LD G1,03H

**命令フォーマット**: G1 と 03H を反映する.

| 第1    | バイト           | 15 0 × 1   |
|-------|---------------|------------|
| 0P    | GR XR         | 第2バイト      |
| 00012 | $01_2 \ 00_2$ | 0000 00112 |

メモリに格納した状態: HALT 命令やデータも格納している.

| . 1412 12 1 | / /              | O III WI I C |
|-------------|------------------|--------------|
| 番地          | 命令               |              |
| $00_{16}$   | 14 <sub>16</sub> | LD G1,03H    |
| $01_{16}$   | 0316             |              |
| $02_{16}$   | $FF_{16}$        | HALT         |
| $03_{16}$   | 12 <sub>16</sub> | 何かデータ        |
| $03_{16}$   | $12_{16}$        | 何かデータ        |

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

### LD (Load) 命令(少し長い例)

プログラムの例: データを GO, G1 にロードする.

|           | -                   |     |      |        |
|-----------|---------------------|-----|------|--------|
| 番地        | 機械語                 | ラベル | 7    | モニック   |
| $00_{16}$ | $10_{16} \ 05_{16}$ |     | LD   | G0,05H |
| $02_{16}$ | $14_{16} 06_{16}$   |     | LD   | G1,06H |
| 0416      | FF <sub>16</sub>    |     | HALT |        |

メモリに格納した状態: 何かデータも準備する必要がある.

| 番地        | 機械語              | 意味        |
|-----------|------------------|-----------|
| $00_{16}$ | 1016             | LD G0,05H |
| $01_{16}$ | 0516             |           |
| $02_{16}$ | 1416             | LD G1,06H |
| $03_{16}$ | 0616             |           |
| $04_{16}$ | $FF_{16}$        | HALT      |
| $05_{16}$ | 1216             | データ!!     |
| $06_{16}$ | 34 <sub>16</sub> | データ!!     |

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

### LD (Load) 命令 (フローチャートの描き方)

LD 命令のフローチャート: [と] を忘れないように!



LD 命令のフローチャート例: START と END を追加



基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

## ST (Store) 命令 (ニーモニックと命令フォーマット)

CPU のレジスタからメモリヘデータを転送 (コピー) する. ニーモニック: ST GR,EA

命令フォーマット: 2バイトの長さを持つ.

第1バイト OP GR XR 第2バイト 0010<sub>2</sub> GR XR aaaa aaaa

ST 命令のフローチャート: [と] を忘れないように!



基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

## ST (Store) 命令 (プログラム例)

プログラムの例: 05H 番地のデータを 06H 番地にコピーする.

| 番地 | 機械語   | ラベル | =-   | モニック   |
|----|-------|-----|------|--------|
| 00 | 10 05 |     | LD   | G0,05H |
| 02 | 20 06 |     | ST   | G0,06H |
| 04 | FF    |     | HALT |        |

番地と機械語はいつも 16 進数で書く (小さく 16 と書く必要なし).

フローチャート: 上のプログラムのフローチャートを描いてみる.

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

#### 演習

次の手順を守って演習を行う.

- 1. フローチャートを描いて考えをまとめる.
- 2. ニーモニック (オペレーション, オペランド) に変換する.
- 3. 番地 (アドレス) を決める.
- 4. 機械語を決める.
- 5. TeC に打ち込み実行して結果を確認する.



基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ 9/9