

基礎コンピュータ工学 第5章 機械語プログラミング (パート11:入出力命令)

https://github.com/tctsigemura/TecTextBook



基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラ



メモリ領域とI/O領域

メモリ領域とは別に,

入出力インタフェースを配置した I/O 領域がある.

メモリ領域

番地	内容	
00		
01		
	RAM	
	自由に使用可能	
DA		
DB		
DC		
	システム領域	
FF		

LD, ST, ADD... 命令で使用 (プログラムもここに置いた)

I/O 領域 番地 内容 Data-Sw/b0:Beep Data-Sw/b0:Spk 0 SIO-Data 3 SIO-Clt/Stat ... 空き/空き

IN, OUT 命令で使用

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

I/Oマップ(I/O領域内の配置を書いたもの)

I/O 領域の内容を表す I/Oマップがある.

I/O マップ						
番地	Read	Write				
0	データスイッチ	ブザー				
1	データスイッチ	スピーカ				
2	SIO 受信データ	SIO 送信データ				
3	SIO ステータス	SIO コントロール				
4	タイマ現在値	タイマ周期				
5	タイマステータス	タイマコントロール				
6	空き	INT3 コントロール				
7	PIO 入力ポート	PIO 出力ポート				
8	ADC CH0	空き				
9	ADC CH1	空き				
A	ADC CH2	空き				
В	ADC CH3	空き				
C	空き	PIO コントロール				
D	空き	空き				
E	空き	空き				
F	空き	空き				

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

IN (Input) 命令 (入力命令)

I/O 領域からデータを入力 (Read) し結果をレジスタに格納する.

フラグ:変化しない.

ニーモニック: IN GR,P $(GR \leftarrow IO[P])$

命令フォーマット: 2バイトの長さを持つ.

第1バイト OP GR XR 第2バイト 1100₂ GR 00₂ 0000₂ pppp

フローチャート: 平行四辺形の中に説明を書く.



基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

IN (Input) 命令の使用例

データスイッチの値をデータランプに表示する.

番地	機械語		機械語 ラベル		ニーモニック		
00	CO	00	START	IN	GO,0		
02	AO	00		JMP	START		

- 無限ループになっているので停止しない.
- IN 命令は I/O の 0 番地 (データスイッチ) を読む.
- IN 命令は即座に次の命令に進む (入力待はしない).
- プログラムは全速力でループをまわる.
- G0 を表示した状態でプログラムを実行すると, データスイッチの値がデータランプに表示され続ける.

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

IN (Input) 命令の応用

入力したデータの合計を G0 に求める.

ラベル	ニーモニック		
START	LD	GO,#0	
LOOP	IN	G1,00H	
	ST	G1,TMP	
	ADD	GO,TMP	
	HALT		
	JMP	LOOP	
TMP	DS	1	

- 1. プログラムを入力
- PC に実行開始番地をセット (0番地なら RESET でも良い)
- 3. G0 を表示した状態にする
- 4. データスイッチにデータをセット
- 5. RUN ボタンを押す
- 6. データ分, 4, 5を繰り返す
- 7. データランプに合計表示中

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

OUT (Output) 命令(出力命令)

I/O 領域ヘレジスタのデータを出力 (Write) する.

フラグ:変化しない.

 $=-\pm 2$ OUT GR,P (IO[P] \leftarrow GR)

命令フォーマット: 2 バイトの長さを持つ.

フローチャート: 平行四辺形の中に説明を書く (IN と同じ).



基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

OUT (Output) 命令の応用

データスイッチ (D0) の操作でブザーを鳴らしたり止めたりする.

• TeC のブザーの仕組み

I/Oアドレス 0 番地



ブザーを鳴らすプログラム

番地	機械語		ラベル	2-3	モニック
00	CO	00	START	IN	GO,0
02	C3	00		OUT	GO,0
04	AO	00	İ	JMP	START

ブザーが鳴り続けて困ったら RESET を押す.

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

まとめ

学んだこと

- 「入出力命令」=「IN 命令と OUT 命令」
- I/O領域とI/Oマップ
- N命令と応用 データスイッチの値をデータランプに表示する。 データスイッチから入力した値の合計を求める。
- OUT 命令と応用 ブザーを鳴らす。

演習

- 0で終わるデータ列を入力し合計を X 番地に求める.
- ずータスイッチのビット7(D7)でブザーを制御する。

基礎コンピュータ工学第5章 機械語プログラミ

10 /