皮带传动电机 · 巡检口袋卡

2 极高速 · 皮带传动 · 封闭 / 粉尘环境 重点盯

一看

- 油脂外溢、发黑
- 散热筋积灰结块
- 皮带裂纹、打滑发亮
- 地脚松动、底座裂纹

二听

- 听音棒贴轴承盖
- 均匀“沙沙”声正常
- “咯噔”“嘎吱”、周期性撞击 → 报

三测

- 测温枪打轴承盖，每次同一点
- 和上次比、和同类比，突然升高 → 报
- 冲击脉冲 / 振动按路线测，记入档案表

四看趋势

- 单次数值意义有限，连成趋势才有用
- 电流只作后期佐证：明显上升已接近卡死

皮带

- 张力计（或按压中点）查松紧
- 直尺靠两轮端面查对中

加脂

- 按台账：哪台、什么脂、多少、多久、谁加
- 高速电机少量多次，不加满，加完盯温度

盲区设备

- 看不到、够不着 → 不要走过场，报班长
- 测点、注油管引到机箱外

发现异常

- 先报告、拍照、记录，不等跳闸
- 拆下的轴承先拍、先留、贴标签

本体电气班 · 源自双兴 BL-1655C 轴承保持架破损跳闸案例：跳闸之前就发现它

皮带传动电机 · 巡检口袋卡

2 极高速 · 皮带传动 · 封闭 / 粉尘环境 重点盯

一看

- 油脂外溢、发黑
- 散热筋积灰结块
- 皮带裂纹、打滑发亮
- 地脚松动、底座裂纹

二听

- 听音棒贴轴承盖
- 均匀“沙沙”声正常
- “咯噔”“嘎吱”、周期性撞击 → 报

三测

- 测温枪打轴承盖，每次同一点
- 和上次比、和同类比，突然升高 → 报
- 冲击脉冲 / 振动按路线测，记入档案表

四看趋势

- 单次数值意义有限，连成趋势才有用
- 电流只作后期佐证：明显上升已接近卡死

皮带

- 张力计（或按压中点）查松紧
- 直尺靠两轮端面查对中

加脂

- 按台账：哪台、什么脂、多少、多久、谁加
- 高速电机少量多次，不加满，加完盯温度

盲区设备

- 看不到、够不着 → 不要走过场，报班长
- 测点、注油管引到机箱外

发现异常

- 先报告、拍照、记录，不等跳闸
- 拆下的轴承先拍、先留、贴标签

本体电气班 · 源自双兴 BL-1655C 轴承保持架破损跳闸案例：跳闸之前就发现它