向双兴分公司索要数据清单

关于 BL-1655C 负压风机电机 2023 年 1 月 3 日负荷侧轴承保持架破损、过流跳闸一案，我们在班组学习中做了进一步分析。原报告里缺下面几项数据，分析中只能先用 推断 或 假设 代替。

每拿到一项，就能把一处“推断”变成“实证”。有哪项给哪项；没有的也请告知“无记录”——这本身也是有价值的信息。

#	需要的数据	用途（能核实什么）	形式
1	轴承型号（负荷侧 DE / 非负荷侧 NDE），游隙；有没有油嘴（开式还是 2Z/2RS 密封式）	确认型号；是开式还是密封式（能不能补脂）	铭牌/台账截图，或旧轴承端面照片
2	这套轴承运行了多久；上次加脂、上次换轴承的时间；规定的加脂周期、加脂量、油脂牌号	判断加脂是否跟得上、是否长期缺油（头号嫌疑）	加脂台账、检修记录
3	拆下的旧轴承是否留存；滚道、滚珠、保持架断口、轴颈、轴承室的照片（或实物）	判断失效模式：润滑不良、振动冲击、偏载还是过热	照片（尽量近景、带比例尺）或实物
4	故障前的巡检记录（轴承温度、声音）；这台是否在冲击脉冲 / 测振路线上，历史数值	验证“监测盲区”推断；了解轴承实际温度	巡检记录表、冲击脉冲/测振数据
5	跳闸前一段时间的电流记录（综保或 DCS 趋势）	看跳闸前电流有没有征兆	趋势截图或导出数据
6	皮带张力、两个皮带轮对中的检查结果；电机皮带轮直径	核实嫌疑第 2 名“皮带不对中 / 振动”	检查记录或现场测量值
7	停机时长、产量影响	补齐故障报告的“影响量化”	一句话即可
8	同型号、同工况电机的故障史	判断是这一台的个案，还是这一类设备的共性问题	近几年的故障记录

联系人：于家福（北方华锦 炼化电气部 本体电气班）　　电话：_____　　日期：_____