Coleta de dados - FORMS - SMART FARMING

EM QUAL PLANTIO VOCÊ QUER COLET/ ID OS DADOS? 1 PLANTIO INTERNO 2 PLANTIO INTERNO	AR DATA DA COLETA 9/15/2023	HORA DA COLETA (INSERIR VALOR DE 0				CONSUMO	TEMPERAT				QUAL O	QUAL A	
VOCÊ QUER COLET/ ID OS DADOS? 1 PLANTIO INTERNO 2 PLANTIO INTERNO	COLETA	(INSERIR VALOR DE 0											
ID OS DADOS? 1 PLANTIO INTERNO 2 PLANTIO INTERNO	COLETA					DE ÁGUA	URA		LUMINOSI	IAF (ÍNDICE	ASPECTO	COLORAÇÃ	
1 PLANTIO INTERNO 2 PLANTIO INTERNO			UMIDADE	PH DO	VALIDADE DA	(MILILITRO	AMBIENTE	UMIDADE	DADE	DE ÁREA	DAS	O DAS	ALGUM DESVIO DETECTADO DURANTE O
2 PLANTIO INTERNO	9/15/2023	A 23)	DO SOLO?	SOLO?	ADUBAÇÃO?	s)?	?	DO AR?	(LUX)?	FOLIAR)?	FOLHAS?	FOLHAS?	PROCESSO?
		11	98	5	11/13/2023	100	24	51	530	N/A			
2 DI ANITIO INITEDNIO	9/18/2023	10	64	5	11/13/2023	100	28	50	353	N/A			
3 PLANTIO INTERNO	9/19/2023		61	5	11/13/2023	80	28	43	0	N/A			
4 PLANTIO EXTERNO	9/19/2023		55	6	11/13/2023	50	31	30	100	N/A			
5 PLANTIO INTERNO	9/20/2023		73	6	11/13/2023	390	28	49	740	N/A			
6 PLANTIO EXTERNO	9/20/2023		40	6	11/13/2023	100	25	56	200	N/A			
7 PLANTIO INTERNO	9/21/2023		101	5	11/13/2023	0.61	2820	52	714	60			
10 PLANTIO EXTERNO	9/21/2023		40	6	11/13/2023	100	30	51	200	N/A			
8 PLANTIO EXTERNO	9/22/2023		70	5	11/13/2023	100	25	58	1500	N/A			
9 PLANTIO INTERNO	9/22/2023		56	6	11/13/2023	0.01	277	52	960	65			
11 PLANTIO EXTERNO	9/24/2023		50	6	11/13/2023	100	31	44	200	N/A	SAUDÁVEL		N/A
18 PLANTIO EXTERNO	9/25/2023		40	7	11/13/2023	100	25	46	0	N/A	SAUDÁVEL		Não
17 PLANTIO EXTERNO	9/26/2023		50	6	11/13/2023	80	31	43	250	N/A	MURCHA	VERDE	Não
16 PLANTIO EXTERNO	9/27/2023	14	60	5	11/13/2023	80	31	39	200	N/A	MURCHA	VERDE	Não
												VERDE	
												CLARO	Houve um mau contato no RTC (falha na
PLANTIO INTERNO												COM	solda) e também o abastecimento sem
12 (FATEC)	9/28/2023	11	66	6	11/13/2023	3900	25	50	621	N/A	MURCHA	ALGUMAS	causa identificada de 3.9 litros de água.
15 PLANTIO EXTERNO	9/28/2023	14	40	6	11/13/2023	100	25	49	200	N/A	MURCHA	VERDE	Não
												VERDE	
												CLARO	
												COM	Posicionamos o sensor mais próximo ao
													fundo do vaso. Alteramos o limite inferior
PLANTIO INTERNO													da umidade para 50% e o desligamento da
13 (FATEC)	9/29/2023		113	6	11/13/2023	0	24	54	691	N/A	MURCHA	CLARAS	bomba com 57% de umidade
14 PLANTIO EXTERNO	9/29/2023		65	6	11/13/2023	100		71	0	N/A	MURCHA	VERDE	Não
19 PLANTIO INTERNO	10/2/2023		96	5	11/13/2023	0	24	64	663	40	SAUDÁVEL		Não
22 PLANTIO EXTERNO	10/2/2023	14	50	5	11/13/2023	100	27	59	200	N/A	MURCHA	VERDE	Não
PLANTIO INTERNO											,	VERDE	
20 (FATEC)	10/3/2023		97	6	11/13/2023	0	25	63	690	N/A	SAUDÁVEL		Foi verificado pontos brancos sobre a terra.
23 PLANTIO EXTERNO	10/3/2023		70	6	11/13/2023	0	28	58	250	N/A	MURCHA	VERDE	Não
21 PLANTIO INTERNO	10/4/2023	11	97	6	11/13/2023	0	26	65	688	N/A	SAUDÁVEL		Não
PLANTIO EXTERNO												VERDE	Foi verificado que as cobaias murcharam
24 (CASA)	10/4/2023	14	60	6	11/13/2023	0	31	64	300	N/A	MURCHA	CLARO	até tocar o solo.
PLANTIO INTERNO												VERDE	Umidade do solo continua em alto grau,
25 (FATEC)	10/9/2023		113	6	11/13/2023	0.01	27	65	694	NA	SAUDÁVEL		marcando 113%
26 PLANTIO INTERNO	10/9/2023	11	104	6	11/13/2023	10	26	66	694	87	SAUDÁVEL		Não
												VERDE	após o desdobramento do fio do sensor de
PLANTIO INTERNO												CLARO	umidade, o sensor passou a ler de, 101%
27 (FATEC)	#########	10	79	6	11/13/2023	0.02	26.5	64	725	56	MURCHA	PREDOMIN	para 79%

28	PLANTIO INTERNO	######## 8	78	6	11/13/2023	2	26	57	748	64	MURCHA	VERDE	Aglomeração de pequenos insetos
29	PLANTIO INTERNO	######## 10	81	6	12/13/2023	2	25.8	55	689	64	MURCHA	VERDE	Nao
	PLANTIO INTERNO											VERDE	
30	(FATEC)	######## 9	70	6	12/13/2023	6800	24	56	760	68	MURCHA	CLARO	Foi dosado toda a água do reservatório.
												VERDE	novamente houve um encharque, a equipe
	PLANTIO INTERNO											CLARO	conseguiu chegar antes de todo a água ser
31	(FATEC)	######## 10	82	5	12/13/2023	72.56	26.5	59	741	64	MURCHA	PREDOMIN	dosada
32	PLANTIO INTERNO	######## 8	89	5	12/13/2023	72.59	27.7	57	670	64	MURCHA	VERDE	N/A
33	PLANTIO INTERNO	######## 9	88	5	11/13/2023	0	26.6	61	708	64	MURCHA	VERDE	NA
34	PLANTIO INTERNO	######## 8	87	5	12/13/2023	0	25.6	62	784	56.25	SAUDÁVEL	VERDE	N/A
													as hortaliças continuam com o crescimento
												VERDE	irregular. foi notado que mesmo fora da
												CLARO	terra, o sensor de umidade lia 72%, se
	PLANTIO INTERNO											PREDOMIN	fazendo necessário a limpeza do sensor
35	(FATEC)	######## 9	80	5	12/13/2023	0.05	28.5	65	689	67.5	SAUDÁVEL	ANTE	pelo menos 1x por semana
36	PLANTIO INTERNO	11/1/2023 11	92	6	12/13/2023	0.36	27.5	59	632	NA	MURCHA	VERDE	NA
37	PLANTIO INTERNO	11/6/2023 10	67	6	12/13/2023	400	26.3	45	690	52	SAUDÁVEL	VERDE	NA
38	PLANTIO INTERNO	11/7/2023 9	65	6	12/13/2023	40	25.2	45	878	56	SAUDÁVEL	VERDE	Não
39	PLANTIO INTERNO	11/8/2023 10	68	4	12/13/2023	5	26.5	48	84.8	56	SAUDÁVEL	VERDE	Moscas
	PLANTIO INTERNO											VERDE	vários pequenos insetos podem ser vistos
40	(FATEC)	11/9/2023 9	78	6	12/13/2023	0	28.8	48	655	39	SAUDÁVEL	CLARO	na superfície do substrato
41	PLANTIO INTERNO	######## 8	67	7	12/13/2023	30	28.4	53	735	52	MURCHA	VERDE	Na
												VERDE	
												CLARO	O valor de LUX subiu devido a mudança na
	PLANTIO INTERNO											PREDOMIN	altura do vaso, o recipiente foi realocado
42	(FATEC)	####### 10	85	7	12/13/2023	200	33	42	1404	NA	MURCHA	ANTE	30cm para cima.
												VERDE	Após a aproximação entre o vaso e
	PLANTIO INTERNO											CLARO	lâmpada, a alface parece ter reagido bem e
43	(FATEC)	######## 10	83	7	12/13/2023	70	33.4	48	1400	NA	SAUDÁVEL	PREDOMIN	está mais em pé
44	PLANTIO INTERNO	######## 8	83	6	1/17/2024	0	27.2	59	107	NA	SAUDÁVEL		NA
45	PLANTIO INTERNO	######## 9	59	6	1/17/2024	181	28.7	64	180.8	N/A	SAUDÁVEL	VERDE	N/A
46	PLANTIO INTERNO	######## 8	57	6	1/17/2024	180	28.8	63	197	N/A	MURCHA	VERDE	N/A
47	PLANTIO INTERNO	######## 8	61	6.5	1/17/2024	180	28	58	173.2	N/A	MURCHA	VERDE	N/A
										•			