SMART FARMING - BRAINSTORMING

	Listar Causas	Categoria
1	Horas incorreta	Máquina
2	Irrigação irregular	Máquina
3	Bomba dosando sem necessidade	Máquina
4	Lâmpada desligada durante o dia	Máquina
5	Iluminação amarelando a planta	Máquina
6	Tubo de água sujo	Máquina
7	Iluminação tendendo ao espectro vermelho	Máquina
8	Drenagem do vaso	Método
9	Substrato não retém umidade	Material
10	Falta conhecimento da posição do sensor de umidade	Mão de obra
11	Falta de conhecimento da drenagem do solo	Mão de obra
12	Umidade do solo alta	Meio ambiente
13	Umidade do solo baixa	Meio ambiente
14	Umidade do solo irregular	Meio ambiente
15	Leitura do sensor de umidade irregular	Medição
16	Leitura do sensor 3/1 incorreta	Medição

