

Responsable de la cuadrilla operativa

Prevencionista de Riesgos o Responsable de la cuadrilla operativa

## PERMISO ESCRITO PARA TRABAJO DE ALTO RIESGO (PETAR)

CODIGO	HSQE-F-061	
VERSIÓN	01	
FECHA	1/04/2022	ĺ

AREA : Callao LUGAR : Callao FECHA : 2/2/2024		EMPRESA EJECUTOR HORA INIC HORA FIN		13:12		
1. Ante 2. Man 3. Este 4. En c 5. Si al 6. Las 7. En e operati 8. En e cuadril	permiso es valido solo para el turno. aso de responder N/A a alguno de los requerimies guno de los requerimientos no fuera cumplido, es casillas del formato sin información registrada det l punto N° 8 del formato, para trabajos realizados va. el punto N° 8 del formato, para trabajos realizados la operativa.	esgo (HSQE-F-061) en el área de trabajo, al termino del turno entregar al á ntos, deberá sustentarse en la parte de OBSERVACIONES. te permiso NO PROCEDE. pen ser CERRADAS. por personal de la planilla de TECHING; si no hubiese Prevencionista de la por personal de Empresas Contratistas, si no hubiese Prevencionista de R	Riesgos el encargado de firmar es el	Supervisor y/o Responsable de cuadrilla		
	permiso de trabajo PROCEDE, cuando el punto  MANTENIMIENTO ELÉCTRICO	N° 8 contiene todas las firmas que correspondan.	SI N/A	Observaciones		
	Desenergizar el area de trabajo		X			
b V						
			X			
	c Trabajos con herramientas aisladas		X			
d L	d Uso de sistema LOTO/ tarjeta de bloqueo en tableros		X			
5 Personal Capacitado en Riesgos Eléctricos			X			
6 Cuenta con los Epps adecuados para el trabajo			Х			
7 Cuenta con certificado de pruebas de ensayo de guantes dieléctricos			X			
2 TRABAJOS EN ALTURA						
a S	señalizar con cinta, tranqueras o conos la zona de	trabajo	Х			
	rnés y linea inspeccionado antes de su uso		X			
	a escalera cuenta con dispositivos de seguridad					
			X			
d C	Cuentan con punto de anclaje de acuerdo a norma		X			
e F	ersonal se coloco correctamente el arnés		X			
f F	Personal capacitado para trabajos en altura		X			
g Ir	nspección visual del equipo ( escalera, silla, gondo	ola)	X			
3 E	SPACIOS CONFINADOS					
аС	Disponible comunicación con supervisor		Х			
b Vigia disponible y con equipo de comunicación		X				
-		del recipto				
c Se realizó la evaluación y/o medición de atmosfera del recinto		X				
d Personal capacitado para trabajos en espacios confinados		X				
e E	e Existe suficiente Iluminación para desarrollar los trabajos		X			
3 [	3 DESCRIPCIÓN DE LA TAREA:					
***	La tarea es la siguiente					
4 INVOLUCRADOS EN LA TAREA: ( * ) Debe indicar quien será el Responsable que permanecerá en el lugar de trabajo durante la ejecución de esta tarea.						
		FIRMA TÉRMINO				
(*)	Jefe Cuadrilla de Balance	José Luis Diaz Vasquez	Jean franciscos!	See francisco		
	Jefe Cuadrilla de Balance	Rodrigo Marco Lopez Acuña	Page	e good		
5 E	QUIPO DE PROTECCIÓN REQUERIDO (EPP Ba	ásico: Casco de seguridad, Lentes con protección lateral y zapatos de seg	juridad con punta de acero).			
	EPP Básico	Chaleco salvavidas	Full face			
H	Lentes contra impacto Careta	Guantes de cuero / badana Guantes dieléctricos (Clase )	Respirador Monare de Seguina de S			
	Traje (Impermeable / Tyvek)	Guante de aluminio	Linea de ancli			
	Traje antiflama	Guante anticorte	Chaleco salva			
	Botas de jebe Zapatos dieléctricos	Orejeras Tapón auditivo	Freno de soga eslinga de po			
Ī	Otros (indique) :					
6 HERRAMIENTAS, EQUIPOS Y MATERIALES:						
herramientas						
7 P						
	Procedimmiento					
8 AUTORIZACION Y SUPERVISION						
	CARGO NOMBRES FIRMA					
Supervisor de la Empresa Ejecutora o Responsable de cuadrilla operativa		Roberto Carlos Luis Bailon		Ask		

Roberto Carlos Luis Bailon

Luis David Enriquez Quispe

José Luis Diaz Vasquez