

## نظام معلومات إجراءات الصيانة

### محطات محولات

### إجراءات الصيانة

|                                                                                   |                         |                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------|
|  | المعدة:                 | رقم المستند: Ch-012-r0a             |
|                                                                                   | شاحن البطارية           | صادرة الى: الشبكات                  |
|                                                                                   | C3PF-2-60<br>CHLORIDE   | الموقف: معتمد                       |
|                                                                                   | الإجراء:                | تاريخ الاعتماد: 17 نوفمبر 2002      |
|                                                                                   | الصيانة السنوية (I3-Y1) | تاريخ المراجعة التالية: نوفمبر 2007 |

### مقدمة

هذا المستند يوضح خطوات الصيانة لشاحن البطارية والتي يجب أن تتم سنويا كما هو مبين أعلاه بالرمز Y1، واعد المسودة الأولية المهندس / السيد عبد المنعم الجداوى بمحطة محولات شيراتون المطار بمنطقة القاهرة وتم الاختبار الميداني على الشاحن رقم 1 في يوم 11 أغسطس 2002

### احتياطات الأمان

- ضرورة إصدار أمر الشغل
- فصل مصدر التغذية
- ممنوع التدخين داخل الحجرة
- ضرورة استعمال النظارات الواقية والأحذية الواقية وخوذة الأمان وقفازات مطاطية ومصك التنفس

### العدد والأدوات والأجهزة المستخدمة

- فولتميتر رقمي
- مجموعة عدد وأدوات تناسب العمل، اسبراي تنظيف أجهزة الفيديو
- مكنسة كهربائية أو بلاور، مصك للتنفس
- فرشاة مناسبة ، شحم مناسب لمواتير الشفافات

### خطوات العمل المطلوب تنفيذها

1. أنقل البطارية الى الشاحن المناوب
2. افصل مصدر التغذية عن الشاحن
3. راجع نظام التهوية مع تشحيم مواتير الشفافات
4. افحص الفيوزات جيدا
5. افحص التوصيلات والنهايات والتأكد على إحكام تربطها
6. افحص لوحة التحكم ومعرفة ما إذا كانت بها مكونات ساخنة أكثر من السخونة المألوفة بها والتصرف حيال ذلك إن وجدت
7. افحص بالنظر ال Diodes, SCR, ECU
8. افحص ونظف مفاتيح التحويل الخاصة بنظام التشغيل ومفاتيح الجهد وغيرها
9. نظف المتتمات والمكونات الإلكترونية بسائل بخاخ خالى من الزيت مثل الاسبراي الخاص بتنظيف أجهزة الفيديو
10. قم بتوصيل مصدر التغذية وسجل جهود الشحن

قم بقياس جهد الشحن العادى (القيمة القياسية له  $245 \pm 1\%$  فولت)، وإذا وجد أقل أو أكبر من القيمة القياسية كما بين الأقواس؛ قم بضبط ذلك

11. بدقة متناهية من مفتاح ضبط الجهد P3 في لوحة التحكم الإلكترونية SCR, ECU

12. قم بقياس جهد الشحن السريع (القيمة القياسية له  $235.75 \pm 1\%$  فولت)، وإذا وجد أقل أو أكبر من القيمة القياسية كما بين الأقواس؛ قم بضبط ذلك بدقة متناهية من مفتاح ضبط الجهد P1 في لوحة التحكم الإلكترونية SCR, ECU

اسم الموقع:

كود المعدة:

التوقيع:

القائم بالفحص:

تاريخ التنفيذ: