Звіт по очистці повітропроводів та вентиляційного обладнання на площдці за адресою м.Умань вул. Гайдамацька 4.

Частина 1. Очистка лабіринтних фільтрів.

Примітка: на перший погляд лабіринтні фільтра були чисті, але увесь бруд був захований на внутрішній стороні фільтра.



Частина 2 Витяжні зонти та дросель-клапани
Примітка:

Очистка зовнішньої поверхні повітропроводів.

Повіторозподільчі пристрої

Вентилятор

Повітропроводи.
Примітка:забруднені пилом не тільки витяжні, а й припливні повітропроводи. Важливо! Гілки прокладені гофрованими повітропроводами - не очищалися, що б не пошкодити.

Експертний висновок про стан вентсистем.

Вентилятори знаходяться в задовільному стані! Ознаки корозії відсутні. Залипання чи тертя - немає. Основне джерело забруднення - пил та пилоподібні часточки, які сублімуються і накопичуються. Гнучкі вставки цілі, без тріщин.

Повітропроводи - дуже засмічені пилом, а саме дивне, що навіть припливна система (зазвичай вона чиста).Гнилих ділянок або з ознаками корозії - не виявлено. В деяких приміщеннях розводка від повітропроводів до анемостатів виконана гофрою, яку почистити механічно- неможливо. Але враховуючи що ця ділянка незначна, цей факт не створює проблем. Кріплення повітроводів по всіх системах - задовільне, ні одного дефекту невиявлено.

Лабіринтні фільтри на перший погляд були чисті і регулярно мились персоналом, але весь бруд був схований у внутрішній частині.

При регулярній очистці системи, вентиляція буде жити десятиліттями. Рекомендується не допускати до стану забруднення як було зараз, адже пил легкозаймистий і це створює пожежну небезпеку.