```
;Programa que envía una cadena de caracteres por UART cada vez que recibe
;un dato por UART, con 8051 @ 8952.
;El dato que es recibido por la UART es re envidado por la misma.
;Se requiere de un cristal de 11.059MHz para el baudrate de 9600bps.
;Utilización de UART en Modo 1 y Timer 1 en Modo 2.
;Archivo: Untitled1.s03
;Fecha de realización: 12/06/2017
;Autor: Sebastian Caccavallo - electgpl.blogspot.com.ar
; Modificación:
ORG 0000H
                                   ;Dirección del origen del programa
           JMP INICIO
                                   ;Salta al Inicio del programa
           ORG 0023H
                                   ;Dirección de interrupción
           JMP UARTINT
                                   ;Salta a la interrupción
INICIO:
           MOV
                   SCON, #50h
                                   ;UART en MODO 1 (8BIT), REN=1
           ORL
                   TMOD, #20h
                                   ;TIMER 1 en MODO 2
           MOV
                   TH1, #0FDh
                                   ;9600bps @ 11.059MHz
           MOV
                   TL1, #0FDh
                                   ;9600bps @ 11.059MHz
           SETB
                   ES
                                   ;Habilitación de Interrupción Serial
                   EΑ
                                   ;Habilitación de Interrupciones Globales
           SETB
           SETB
                   TR1
                                   ;Activa TIMER 1
           JMP
                                   ;Loop cerrado de espera para interrupción
UARTINT:
           MOV
                   DPTR, #TABLA
                                   ;Puntero a tabla de datos
SIGUE:
           CLR
                                   ;Limpiamos el acumulador A
           MOVC
                   A,@A+DPTR
                                   ;Obtiene el Caracter
           J7
                   SALE
                                   ;Si es el último caracter, sale
                                   ;Cargo el dato en Buffer de salida Serie
           MOV
                   SBUF, A
EOB:
                   TI,EOB
                                   ;Envia hasta el ultimo bit
           JNB
                                   ;Borra el flag de transmicion
           CLR
                   ΤI
                                   ;Incrementa el indice del puntero
                   DPTR
           INC
                                   ;Sigue recorriendo la cadena
           SJMP
                   SIGUE
SALE:
                                   ;Borra el flag de recepcion
           CLR
                   RT
                                   ;Retorno de Interrupción
           RETI
                   "UTN INSPT ",0
                                  ;Tabla de 10 datos a enviar por UART
TABLA:
           DB
                                   ;Fin del programa
           END
```