

[illegible]

Gravidade:	Ugência	Tendência	Probabilidade
5 - Extremamente grave	5 - Requer ação imediata	5 - Vai piorar rapidamente	5 - Muito alto
4 - Muito grave	4 - Urgente	4 - Vai piorar pouco a pouco	4 - Alto
3 - Grave	3 - O mais rápido possível	3 - Vai piorar	3 - Moderado
2 - Pouco grave	2 - Pouco urgente	2 - Vai piorar a longo prazo	2 - Baixo
1 - Risco insignificante	1 - Pode esperar	1 - Está estabilizado	1 - Muito baixo

DEFINIÇÕES

Gravidade: Qual o nível de gravidade das consequências que o risco pode trazer para a empresa?

Urgência: Qual o nível de urgência para tratamento do risco

Tendência: Qual o nível de tendência de evolução do risco

Impacto = Qual nível de impacto que o risco pode trazer para a empresa

Probabilidade = Qual a chance do risco acontecer?

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO

PROBABILIDADE	RISCOS					
	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
		IMPACTO				

Média	Riscos	Ações
	Riscos mínimos	1. Não há necessidade de tratamento
	Faça as análises periódicas e gerencie por procedimentos de rotinas.	2. Ações de monitoramento
	PONTO DE ATENÇÃO fique de olho nestes riscos.	1. Ação de evitar o Risco 2. Assumir o risco para captar uma oportunidade 3. Remoção da fonte de risco 4. Alteração da probabilidade 5. Alteração das consequências 6. Compartilhamento dos riscos 7. Retenção dos riscos
	PONTO CRÍTICO, implemente ações imediatamente!	

Fluxo do processo



Atenção

atenção

Critico

	Sistema de Qualidade Só Aço FOR - Formulário		Identificação
			FOR
			Emissão
	Planilha de Gerenciamento de Riscos e oportunidades		Revisão
			00
			Página

Setor	SAC	Responsável	Jaciara Mendes
-------	-----	-------------	----------------

		Identificação do risco		Análise do risco			Avaliação do risco	
Etapas do Processo	Requisitos de saída da etapa do processo	Riscos relacionadas a etapa do processo	Descrição da consequência	Gravidade	Urgência	Tendência	Impacto (G+U+T)/3	Probabilidade
Atendimento ao cliente	Bom atendimento	Não atender as expectativas do cliente	Insatisfação do cliente	4	3	2	3	2
Realizar serviço	Problema solucionado	Não resolver o problema	Nova reclamação	4	4	2	3	2
Conclusão do atendimento	Atender o cliente no prazo	Demorar muito tempo para solucionar o problema do cliente	Recorrencia de reclamação e isatisfação do cliente	4	4	2	3	3

Gravidade:	Ugência	Tendência	Probabilidade
5 - Extremamente grave	5 - Requer ação imediata	5 - Vai piorar rapidamente	5 - Muito alto
4 - Muito grave	4 - Urgente	4 - Vai piorar pouco a pouco	4 - Alto

DEFINIÇÕES
Gravidade: Qual o nível de gravidade das consequêncas que pode trazer para a empresa?
Urgência: Qual o nível de urgência para tratamento?

3 - Grave	3 - O mais rápido possível	3 - Vai piorar	3 - Moderado
2 - Pouco grave	2 - Pouco urgente	2 - Vai piorar a longo prazo	2 - Baixo
1 - Risco insignificante	1 - Pode esperar	1 - Está estabilizado	1 - Muito baixo

Tendência: Qual o nível de tendência de evolução o

Impacto = Qual nível de impacto que o risco pode trazer

Probabilidade = Qual a chance do risco acontecer?

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO

PROBABILIDADE	RISCOS					
	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
	IMPACTO					

Média	Riscos	Ações
	Riscos mínimos	1. Não há nec trata
	Faça as análises periódicas e gerencie por procedimentos de rotinas.	2. Ações de m
	PONTO DE ATENÇÃO fique de olho nestes riscos.	1. Ação de ev 2. Assumir o ris uma opc 3. Remoção da 4. Alteração da 5. Alteração das 6. Compartilham 7. Retenção
	PONTO CRÍTICO, implemente ações imediatamente!	

Fluxo do processo



SA-0112
15/01/2019
Data da rev.
15/01/2019
ina 1 de 1

--

Tratamento	
Monitorar atravez do indicador de pesquisa de satisfação e elaborar plano de ação	
Treinamento com a equipe de assistência técnica	
Acompanhar diariamente atravez de paineis os status das assistencias	

encias que o risco
o do risco

do risco

para a empresa

?

5
ecessidade de mento
onitoramento
evitar o Risco co para captar ortunidade fonte de risco probabilidade consequências ento dos riscos dos riscos





	Sistema de Qualidade Só Aço FOR - Formulário		Identificação
			FOR
			Emissão
	Planilha de Gerenciamento de Riscos e oportunidades		Revisão 00
			Página

Setor	SAC	Responsável	Jaciara Mendes
-------	-----	-------------	----------------

		Identificação do risco		Análise do risco			Avaliação do risco	
Etapas do Processo	Requisitos de saída da etapa do processo	Riscos relacionadas a etapa do processo	Descrição da consequência	Gravidade	Urgência	Tendência	Impacto (G+U+T)/3	Probabilidade
Atendimento ao cliente	Bom atendimento	Não atender as expectativas do cliente	Insatisfação do cliente	4	3	2	3	2
Realizar serviço	Problema solucionado	Não resolver o problema	Nova reclamação	4	4	2	3	2
Conclusão do atendimento	Atender o cliente no prazo	Demorar muito tempo para solucionar o problema do cliente	Recorrencia de reclamação e isatisfação do cliente	4	4	2	3	3

Gravidade:	Ugência	Tendência	Probabilidade
5 - Extremamente grave	5 - Requer ação imediata	5 - Vai piorar rapidamente	5 - Muito alto
4 - Muito grave	4 - Urgente	4 - Vai piorar pouco a pouco	4 - Alto

DEFINIÇÕES
Gravidade: Qual o nível de gravidade das consequêncas que pode trazer para a empresa?
Urgência: Qual o nível de urgência para tratamento?

3 - Grave	3 - O mais rápido possível	3 - Vai piorar	3 - Moderado
2 - Pouco grave	2 - Pouco urgente	2 - Vai piorar a longo prazo	2 - Baixo
1 - Risco insignificante	1 - Pode esperar	1 - Está estabilizado	1 - Muito baixo

Tendência: Qual o nível de tendência de evolução o

Impacto = Qual nível de impacto que o risco pode trazer

Probabilidade = Qual a chance do risco acontecer?

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO

RISCOS						
PROBABILIDADE	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
IMPACTO						

Média	Riscos	Ações
	Riscos mínimos	1. Não há necessida
	Faça as análises periódicas e gerencie por procedimentos de rotinas	2. Ações de mo
	Ponto de atenção: fique de olho nestes riscos.	1. Ação de evi 2. Assumir o risco p oportunidade 3. Remoção da fc 4. Alteração da p 5. Alteração das c 6. Compartilhame 7. Retenção
	Ponto crítico: implemente ações imediatamente!	

Fluxo do processo



SA-0112
15/01/2019
Data da rev.
15/01/2019
ina 1 de 1

--

Tratamento	
Monitorar atravez do indicador de pesquisa de satisfação e elaborar plano de ação	
Treinamento com a equipe de assistência técnica	
Acompanhar diariamente atravez de paineis os status das assistencias	

encias que o risco
o do risco

do risco

para a empresa

?

es

de de tratamento

onitoramento

itar o risco;
para captar uma
dade;
onete de risco;
robabilidade;
onsequências;
nto dos riscos;
dos ricos.



	Sistema de Qualidade Só Aço FOR - Formulário	Identificação
		FOR
		Emissão
	Planilha de Gerenciamento de Riscos e oportunidades	Revisão
		00
		Página

Setor	SAC	Responsável	Jaciara Mendes
-------	-----	-------------	----------------

		Identificação do risco		Análise do risco			Avaliação do risco	
Etapas do Processo	Requisitos de saída da etapa do processo	Riscos relacionadas a etapa do processo	Descrição da consequência	Gravidade	Urgência	Tendência	Impacto (G+U+T)/3	Probabilidade
Atendimento ao cliente	Bom atendimento	Não atender as expectativas do cliente	Insatisfação do cliente	4	3	2	3	2
Realizar serviço	Problema solucionado	Não resolver o problema	Nova reclamação	4	4	2	3	2
Conclusão do atendimento	Atender o cliente no prazo	Demorar muito tempo para solucionar o problema do cliente	Recorrecia de reclamação e isatisfação do cliente	4	4	2	3	3

Gravidade:	Ugência	Tendência	Probabilidade
5 - Extremamente grave	5 - Requer ação imediata	5 - Vai piorar rapidamente	5 - Muito alto
4 - Muito grave	4 - Urgente	4 - Vai piorar pouco a pouco	4 - Alto

DEFINIÇÕES
Gravidade: Qual o nível de gravidade das consequ pode trazer para a empresa?
Urgência: Qual o nível de urgência para tratamento

3 - Grave	3 - O mais rápido possível	3 - Vai piorar	3 - Moderado
2 - Pouco grave	2 - Pouco urgente	2 - Vai piorar a longo prazo	2 - Baixo
1 - Risco insignificante	1 - Pode esperar	1 - Está estabilizado	1 - Muito baixo

Tendência: Qual o nível de tendência de evolução o

Impacto = Qual nível de impacto que o risco pode trazer

Probabilidade = Qual a chance do risco acontecer?

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO

RISCOS						
PROBABILIDADE	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
IMPACTO						

Média	Riscos	Ações
	Riscos mínimos	1. Não há necessidade
	Faça as análises periódicas e gerencie por procedimentos de rotinas	2. Ações de monitoramento
	Ponto de atenção: fique de olho nestes riscos.	1. Ação de evitamento 2. Assumir o risco por oportunidade
	Ponto crítico: implemente ações imediatamente!	3. Remoção da fonte 4. Alteração da prioridade 5. Alteração das condições 6. Compartilhamento 7. Retenção

Fluxo do processo



SA-0112
15/01/2019
Data da rev.
15/01/2019
ina 1 de 1

--

Tratamento	
Monitorar atravez do indicador de pesquisa de satisfação e elaborar plano de ação	
Treinamento com a equipe de assistência técnica	
Acompanhar diariamente atravez de paineis os status das assistencias	

encias que o risco
o do risco

do risco

para a empresa

?

es

de de tratamento

onitoramento

itar o risco;
para captar uma
dade;
onete de risco;
robabilidade;
onsequências;
nto dos riscos;
dos ricos.



	Sistema de Qualidade Só Aço FOR - Formulário	Identificação
		FOR
		Emissão
	Planilha de Gerenciamento de Riscos e oportunidades	Revisão
		00
		Página

Setor	SAC	Responsável	Jaciara Mendes
-------	-----	-------------	----------------

		Identificação do risco		Análise do risco			Avaliação do risco	
Etapas do Processo	Requisitos de saída da etapa do processo	Riscos relacionadas a etapa do processo	Descrição da consequência	Gravidade	Urgência	Tendência	Impacto (G+U+T)/3	Probabilidade
Atendimento ao cliente	Bom atendimento	Não atender as expectativas do cliente	Insatisfação do cliente	4	3	2	3	2
Realizar serviço	Problema solucionado	Não resolver o problema	Nova reclamação	4	4	2	3	2
Conclusão do atendimento	Atender o cliente no prazo	Demorar muito tempo para solucionar o problema do cliente	Recorrência de reclamação e insatisfação do cliente	4	4	2	3	3

Gravidade:	Ugência	Tendência	Probabilidade
5 - Extremamente grave	5 - Requer ação imediata	5 - Vai piorar rapidamente	5 - Muito alto
4 - Muito grave	4 - Urgente	4 - Vai piorar pouco a pouco	4 - Alto

DEFINIÇÕES
Gravidade: Qual o nível de gravidade das consequências que pode trazer para a empresa?
Urgência: Qual o nível de urgência para tratamento?

3 - Grave	3 - O mais rápido possível	3 - Vai piorar	3 - Moderado
2 - Pouco grave	2 - Pouco urgente	2 - Vai piorar a longo prazo	2 - Baixo
1 - Risco insignificante	1 - Pode esperar	1 - Está estabilizado	1 - Muito baixo

Tendência: Qual o nível de tendência de evolução o

Impacto = Qual nível de impacto que o risco pode trazer

Probabilidade = Qual a chance do risco acontecer?

MATRIZ PROBABILIDADE X IMPACTO

		RISCOS				
PROBABILIDADE	5					
	4					
	3					
	2					
	1					
		1	2	3	4	5
		IMPACTO				

Média	Riscos	Ações
	Riscos mínimos	1. Não há necessidade de ações
	Faça as análises periódicas e gerencie por procedimentos de rotinas	2. Ações de monitoramento
	Ponto de atenção: fique de olho nestes riscos.	1. Ação de evitamento 2. Assumir o risco por oportunidade 3. Remoção da fonte 4. Alteração da probabilidade 5. Alteração das condições 6. Compartilhamento 7. Retenção
	Ponto crítico: implemente ações imediatamente!	

Fluxo do processo



SA-0112
15/01/2019
Data da rev.
15/01/2019
ina 1 de 1

--

Tratamento	
Monitorar atraves do indicador de pesquisa de satisfação e elaborar plano de ação	
Treinamento com a equipe de assistência técnica	
Acompanhar diariamente atravez de paineis os status das assistencias	

encias que o risco
o do risco

do risco

para a empresa

?

es

de de tratamento

onitoramento

itar o risco;
para captar uma
dade;
onete de risco;
robabilidade;
onsequências;
nto dos riscos;
dos ricos.

