
Foco caliente (caldera), $T_1$
$Q_1$
Máquina
$W$
trabajo útil
$W = Q_1 - Q_2$
$T_2 < T_1$
$Q_2$
Foco frío (condensador), $T_2$