

$$E_{suministrada} = W_{útil} + E_{disipada}$$

$$\eta = W_{útil} / E_{suministrada} \cdot 100$$