Material necesario

- Raspberry Pi 400
- Pantalla Táctil
- ESP32
- ESP32CAM
- Sensores:
 - o DHT11
 - Sensor de luz
 - o PIR
 - Botón
- Actuadores:
 - o Relé
 - Ventilador
 - o LED RGB
 - Servo
 - o Zumbador
- Visualizadores:
 - LCD ou OLED
- Fonte de alimentación:
 - o Baterías 18650 + indicador carga
 - o Fonte de alimentación de 7,5V 1 A
- Conectores:
 - ∘ Cables dupont M-F e F-F