
# Guia de sensores



<i>a</i> .	Introducatión a las Canacina	_
	ntroducción a los Sensores	
2. 3	Sensores Comunes	
	Sensor de Temperatura	
	Sensor de Luz (LDR)	
	Sensor de Movimiento (PIR)	
	Sensor Ultrasónico (HC-SR04)	
	Sensor de Humedad del Suelo	
	Sensor de Gas (MQ-2)	6
	Acelerómetro (ADXL345)	
	Sensor de Sonido	8
3. \$	Sensores Adicionales	
	Sensor de Pulso (KY-039)	8
	Sensor de Color (TCS3200)	8

# 1. Introducción a los Sensores

Los sensores son dispositivos que detectan eventos o cambios en el entorno y proporcionan una señal de salida en respuesta. Se utilizan en una amplia gama de aplicaciones, desde la automatización del hogar hasta la robótica y la agricultura de precisión.

## 2. Sensores Comunes

### Sensor de Temperatura

LM35: Sensor de temperatura analógico.

- Conexiones:
  - o VCC a 5V
  - o GND a GND
  - OUT a un pin analógico (A0)

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}

void loop() {
    int sensorValue = analogRead(A0);
    float voltage = sensorValue * (5.0 / 1023.0);
    float temperatureC = voltage * 100;
    Serial.println(temperatureC);
    delay(1000);
}
```

**DHT11/DHT22**: Sensor de temperatura y humedad digital.

- Conexiones:
  - o VCC a 5V
  - o GND a GND
  - Data a un pin digital (por ejemplo, 2) con una resistencia pull-up de 10k ohmios

```
#include "DHT.h"
#define DHTPIN 2
#define DHTTYPE DHT11
DHT dht(DHTPIN, DHTTYPE);
```

```
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    dht.begin();
}
void loop() {
    float humidity = dht.readHumidity();
    float temperature = dht.readTemperature();
    Serial.print("Humidity: ");
    Serial.print(humidity);
    Serial.print(" %\t");
    Serial.print("Temperature: ");
    Serial.print(temperature);
    Serial.println(" *C");
    delay(2000);
Sensor de Luz (LDR)
     Conexiones:

    Un extremo de LDR a 5V

        Otro extremo de LDR a un pin analógico (A0) y a GND a través de una
           resistencia de 10k ohmios
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}
void loop() {
    int sensorValue = analogRead(A0);
    Serial.println(sensorValue);
    delay(1000);
```

# Sensor de Movimiento (PIR)

#### Conexiones:

- o VCC a 5V
- o GND a GND
- OUT a un pin digital (por ejemplo, 2)

```
void setup() {
    pinMode(2, INPUT);
    Serial.begin(9600);
}
void loop() {
    int motionState = digitalRead(2);
    if (motionState == HIGH) {
        Serial.println("Motion detected!");
    } else {
        Serial.println("No motion.");
    delay(1000);
}
Sensor Ultrasónico (HC-SR04)
     Conexiones:
        VCC a 5V

    GND a GND

    Trig a un pin digital (por ejemplo, 9)

    Echo a un pin digital (por ejemplo, 10)

#define trigPin 9
#define echoPin 10
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    pinMode(trigPin, OUTPUT);
    pinMode(echoPin, INPUT);
void loop() {
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    delayMicroseconds(2);
    digitalWrite(trigPin, HIGH);
    delayMicroseconds(10);
    digitalWrite(trigPin, LOW);
    long duration = pulseIn(echoPin, HIGH);
    float distance = (duration * 0.034) / 2;
```

```
Serial.println(" cm");
    delay(1000);
}
Sensor de Humedad del Suelo
   Conexiones:
        o VCC a 5V
        o GND a GND

    SIG a un pin analógico (A0)

void setup() {
    Serial.begin(9600);
}
void loop() {
    int sensorValue = analogRead(A0);
    Serial.print("Soil Moisture: ");
    Serial.println(sensorValue);
    delay(1000);
Sensor de Gas (MQ-2)
    Conexiones:
        o VCC a 5V
        o GND a GND

    AOUT a un pin analógico (A0)

void setup() {
    Serial.begin(9600);
void loop() {
    int sensorValue = analogRead(A0);
    Serial.print("Gas level: ");
    Serial.println(sensorValue);
    delay(1000);
}
```

Serial.print("Distance: ");

Serial.print(distance);

# Acelerómetro (ADXL345)

#### Conexiones:

- o VCC a 3.3V
- o GND a GND
- o SCL a SCL
- o SDA a SDA

```
#include <Wire.h>
#include <Adafruit_Sensor.h>
#include <Adafruit_ADXL345_U.h>
Adafruit_ADXL345_Unified accel = Adafruit_ADXL345_Unified(12345);
void setup() {
    Serial.begin(9600);
    if (!accel.begin()) {
        Serial.println("No ADXL345 detected!");
        while (1);
    accel.setRange(ADXL345_RANGE_2_G);
void loop() {
    sensors_event_t event;
    accel.getEvent(&event);
    Serial.print("X: ");
    Serial.print(event.acceleration.x);
   Serial.print(" m/s^2, ");
    Serial.print("Y: ");
    Serial.print(event.acceleration.y);
    Serial.print(" m/s^2, ");
    Serial.print("Z: ");
    Serial.print(event.acceleration.z);
    Serial.println(" m/s^2");
    delay(1000);
}
```

## Sensor de Sonido

```
Conexiones:
        o VCC a 5V
        o GND a GND
        o OUT a un pin analógico (A0)
void setup() {
    Serial.begin(9600);
}
void loop() {
    int sensorValue = analogRead(A0);
    Serial.print("Sound level: ");
    Serial.println(sensorValue);
    delay(1000);
3. Sensores Adicionales
Sensor de Pulso (KY-039)
     Conexiones:
        o VCC a 5V

    GND a GND

    OUT a un pin analógico (A0)

void setup() {
    Serial.begin(9600);
void loop() {
    int pulseValue = analogRead(A0);
    Serial.print("Pulse: ");
    Serial.println(pulseValue);
    delay(1000);
}
```

# Sensor de Color (TCS3200)

- Conexiones:
  - o VCC a 5V
  - o GND a GND
  - o S0, S1, S2, S3 a pines digitales

OUT a un pin digital (por ejemplo, 8)

```
#define S0 4
#define S1 5
#define S2 6
#define S3 7
#define sensorOut 8
void setup() {
    pinMode(S0, OUTPUT);
    pinMode(S1, OUTPUT);
    pinMode(S2, OUTPUT);
    pinMode(S3, OUTPUT);
    pinMode(sensorOut, INPUT);
    digitalWrite(S0, HIGH);
    digitalWrite(S1, LOW);
    Serial.begin(9600);
void loop() {
    digitalWrite(S2, LOW);
    digitalWrite(S3, LOW);
    int red = pulseIn(sensorOut, LOW);
    digitalWrite(S2, HIGH);
    digitalWrite(S3, HIGH);
    int green = pulseIn(sensorOut, LOW);
    digitalWrite(S2, LOW);
    digitalWrite(S3, HIGH);
    int blue = pulseIn(sensorOut, LOW);
    Serial.print("R = ");
    Serial.print(red);
    Serial.print(" G = ");
    Serial.print(green);
```