СИСТЕМНИ ТЕСТОВЕ

Test Case ID		TC_1	
Description		Компоненти на системата	
Requirements		R.1, R.1.1, R.4.2, R.5.2, L.1.1	
Initial Conditions			
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Проверка за наличен дисплей	Pass
2		Проверка за наличен червен светодиод	Pass
3		Проверка за наличен жълт светодиод	Pass
4		Проверка за наличие на бутон за обучение	Pass

Result: Pass

Всички задължителни компоненти присъстват в системата.

Test Case ID		TC_2	
Description		Режим на обучение	
Requirements		L.1, L1.1, L.1.2, L.1.2.1, L.1.3, L1.3.1, L.1.3.2	
Initial Conditions		Устройството е изключено	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Натискаме бутона за обучение и включваме устройството	Pass
2		Проверка за налични възможности за избор между 5 и 6 скорости на дисплея	Pass
3		Избор на 5 скорости, чрез бутона за обучение	Pass
4		Обучение на всяка една скорост от 1 до 5 чрез подаване на сигнали за скорост и обороти, с помощта на симулираща платка	Pass
5		Проверка за наличие на сигнализация за успешно обучение на всяка една предавка чрез дисплея	Pass

В режим на обучение устройството работи според очаквания начин и успешно преминава проведените тестове.

Test C	ase ID	TC_3	
Descri	ption	Визуализиране на текущата предавка	
Requirements		R.1, R.1.1, R.2	
Initial Conditions		Системата трябва да работи	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Променяме входните сигнали за скорост и обороти,	Pass
		следейки промяната във визуализацията на дисплея	
2		Показания на дисплея при входни сигнали, съответстващи	Pass
		на 1 предавка	
3		Показания на дисплея при входни сигнали, съответстващи	Pass
		на 2 предавка	
4		Показания на дисплея при входни сигнали, съответстващи	Pass
		на 3 предавка	
5		Показания на дисплея при входни сигнали, съответстващи	Pass
		на 4 предавка	
6		Показания на дисплея при входни сигнали, съответстващи	Pass
		на 5 предавка	

Показанията на дисплея се менят според подадените входни сигнали. При подаване на сигнали съответстващи на 1 предавка, на дисплея се изобразява числото 1. При подаване на сигнали, съответстващи на 2 предавка, на дисплея се изобразява числото 2 и така до 5 предавка. Системата преминава успешно направения тест.

Test Case ID		TC_4	
Description		Визуализиране на неутрална предавка	
Requirements		R.3	
Initial Conditions		Системата трябва да работи	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Подаваме сигнал за неутрална предавка и следим показанията на дисплея. Той трябва да изобразява числото 0	Pass

Показанията на дисплея се променят на 0, при подаване на сигнал за включена неутрална предавка. Системата преминава успешно направения тест.

Test Case ID		TC_5	
Description		Сигнализация за превключване на по-висока предавка	
Requirements		R.4, R.4.1, R.4.2	
Initial Conditions		Системата трябва да работи	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Задаваме входни сигнали за определена скорост и следим	Pass
		показанията на дисплея	
2		Подаваме сигнал съответстващ на обороти по-високи от	Pass
		предварително обучените	
3		Следим за сигнализация за преминаване на по-висока	Pass
		предавка, чрез червен светодиод	

Показанията на дисплея се менят според подадените входни сигнали. При подаване на сигнал за обороти отговарящи на предварително обучените за сигнализация за превключване на по-висока предавка, наблюдаваме светването на червения светодиод. Системата преминава успешно направения тест.

Test C	ase ID	TC_6	
Description		Сигнализация за превключване на по-ниска предавка	
Requirements		R.5, R.5.1, R.5.2	
Initial Conditions		Системата трябва да работи	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Задаваме входни сигнали за определена скорост и следим	Pass
		показанията на дисплея	
2		Подаваме сигнал съответстващ на обороти по-ниски от	Pass
		предварително обучените	
3		Следим за сигнализация за преминаване на по-ниска	Pass
		предавка, чрез жълт светодиод	

Показанията на дисплея се менят според подадените входни сигнали. При подаване на сигнал за обороти отговарящи на предварително обучените за сигнализация за превключване на по-ниска предавка, наблюдаваме светването на жълтия светодиод. Системата преминава успешно направения тест.

Test Case ID		TC_7	
Description		Тестване на хардуерното включване и изключване	
Requirements			
Initial Conditions		Платката е готова за включване	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Захранващия блок се включва	Pass
2		Дисплея се включва и показва текущата предавка, според	Pass
		подадените входни сигнали	
3		Изключване на прекъсвача и спиране на работата на	Pass
		системата	

Системата се включва и изключва според очакванията и успешно преминава проведения тест.

Test Case ID		TC_8		
Description		Тестване на захранващото напрежение на устройството		
Requirements		S.1		
Initial Conditions		Системата е изключена		
Step	Full / Regr	Task & Expected Result		
1		Включваме системата	Pass	
2		Проверяваме дали захранващото напрежение е в нормите	Pass	
3		Изключваме системата	Pass	

Измерваме работно напрежение от 12.2 V, при норми 12V – 18V, следователно проведения тест е успешен.

Test C	ase ID	TC_9	
Description		Тестване на работната температура на устройството	
Requirements		S.2	
Initial Conditions		Системата трябва да работи	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Понижаваме температурата до -40°C	Undefined
2		Повишаваме температурата до +60°C	Undefined

Result: Undefined

При стъпка 1 и 2 не можем да наблюдаваме резултати, тъй като не можем да достигнем желаните температури.

Test C	ase ID	TC_10	
Description		Тестване на запомнянето на обучението	
Requirements		M.1	
Initial Conditions		Системата е включена и обучена	
Step	Full / Regr	Task & Expected Result	
1		Изключваме системата	Pass
2		Включваме системата	Pass
3		Проверяваме дали системата работи по същия начин както	Pass
		преди да я изключим	

След като сме обучили системата и я изключим, при следващо включване очакваме да бъдат запомнени стойностите от последното обучение. Това се потвърждава след проведения тест.