

ऑइल इंडिया लिमिटेड - असुरक्षित कृती / स्थिती अहवाल

MOCK REPORT - SENTRA TEST DATA - NOT A REAL RECORD · Marathi · expected: non-SIF

ठिकाण: मोरान कार्यशाळा | दिनांक: 25-09-2026 | अहवाल क्रमांक: UAUC/MR/0212

वैध हॉट वर्क परवान्यासह वेल्डिंग काम झाले. गॅस चाचणी केली होती,
अग्निशामक आणि फायर वॉचर उपस्थित होते. वेल्डिंग केबलचे एक आवरण
घासलेले आढळले आणि ते बदलले.

तत्काळ कृती: केबल बदलली; परिसर स्वच्छ केला.

Synthetic test document made by tools/make_mock_reports.py for SENTRA (SIH PS 26165). It describes no real person, event or record.