1 Doppia rampa

$$V_x \cdot T_{up} = |Vr| \cdot T_{down}$$

- Tup e Tdown = tempo di salita e discesa rampa
- Vr = tensione di riferimento interna
- \bullet Vx = tensione da misurare

$$Numerocicli = \frac{T_{down}}{T_{clock}}$$

$$T_{up} = T_{clock} \cdot N_{up}$$

$$T_{down} = T_{clock} \cdot N_{down}$$

$$\Delta V = \frac{|Vr|}{N_{up}}$$

Per eliminare i disturbi il tempo di integrazione (Tup) deve essere un multiplo intero dei periodi dei disturbi

l'incertezza dello strumento è legato alla capacità di conteggio (Nup e Ndown) e a Vr

$$u(Vx) = \sqrt{u_r^2(N) + u_r^2(Vr)}$$

$$u_r(N) = \frac{u(N)}{N}$$

$$u(N) = \frac{1}{\sqrt{12}}$$

Progettazione doppia rampa

- trovare Tup (in base ai disturbi da sopprimere)
- trovare Nlivelli (tramite Tup) (Ndown sarà calcolato con Ndownmax usando Vx = portata)
- trovare frequanza di clock usando la risoluzione

$$\Delta V \cdot T_{up} = |Vr| \cdot T_{clock}$$

Per trovare la costante di tempo dell'integratore (RC) (sapendo Vo = minimo valore all'uscita dall'integratore)

 $Vo = -Vx \cdot \frac{T_{up}}{RC}$ Tempo di conversione = Tup + Tdown dove Tup costante e Tdown variabile

2 Voltmetro SAR (approssimazioni successive)

$$\Delta V = \frac{D_{adc}}{2^N}$$

Con Dadc = dinamica, N = numero di bit, e deltaV = risoluzione dimensionale (risoluzione adimensionale = nbit oppure $1/2^n$)

1

incertezza di quantizzazione = $\frac{\Delta V}{\sqrt{12}}$

Numero di Bit equivalenti

$$n_e = n - \frac{1}{2}log_2(1 + \frac{\sigma_e^2}{\sigma_q^2})$$

(sigma n = varianza dei rumori = varianza dei rumori esterni + varianza dei rumori interni)

(sigma q = varianza di quantizzazione)

$$\begin{split} \sigma_{N,int}^2 &= V_{N,eff}^2 \\ \sigma_q^2 &= \frac{\Delta V^2}{12} \end{split}$$

3 Oscilloscopi

- Fino a 1Khz si usa chopped oltre alternated (visualizzazione multitraccia)
- ugabuga

$$t_{salita}MISURATO = \sqrt{t_{updevice}^2 + t_{uposcilloscopio}^2}$$

$$t_{uposcilloscopio} = \frac{0.35}{bandaosc}$$