

ETKA - Albarán de mat.

Albarán de mat.: Q7		10:38		2	24.09.2009	
] [Redactor :	RUBE	N		

Posición Denominación	Nota	Info. del modelo	Cantidad	EUR	R
4L0 910 441 A unidad de control con software para sist. camara marcha atras Ubicación : Existencias : 0			1	222,00	-
4E0 972 144 caja contacto plano con bloqueo contacto Ubicación : Existencias : 0			1	2,17	-
4LO 907 297 A soporte p. aparato mando Ubicación : Existencias : 0			1	6,89	-
4L0 907 297 B soporte p. aparato mando Ubicación : Existencias : 0			1	6,89	-
4L0 980 551 camara de video marcha atras Ubicación : Existencias : 0			1	149,71	-
4E0 980 555 junta (autoadhesiva) Ubicación : Existencias : 0			1	0,30	-
N 104 066 02 tornillo alomado interior torx Ubicación : Existencias : 0			4	0,76	-
N 015 082 13 tuerca exagonal con collar Ubicación : Existencias : 0			2	0,22	-
6Q0 035 575 K caja enchufe p. enchufe- esparrago-antena Ubicación : Existencias : 0			1	2,17	-



ETKA - Albarán de mat.

Albarán de mat.: Q7 10:38 24.09.2009

Posición	No. b. c.	Info	del modelo	Contided		_
Denominación	Nota		act modero	Cantidad	EUR	R
1J0 973 332 caja contacto plano Ubicación : Existencias : 0				1	1,56	_
1J0 973 119 caja contacto plano con bloqueo contacto Ubicación:				1	1,92	_
Existencias : 0 6Q0 035 576 K caja enchufe para enchufe casquillo de la antena Ubicación :				1	2,17	_
Existencias : 0 4LO 980 553 estribo de segur. Ubicación :				1	3,04	_
Existencias : 0 N 909 159 01 tornillo cortante alomado Ubicación : Existencias : 0				1	0,24	_
1KO 937 545 M soporte p. caja enchufe Ubicación : Existencias : 0				1	0,79	-
3D0 971 830 F soporte Ubicación : Existencias : 0				1	3,49	_
6Q0 035 575 K caja enchufe p. enchufe- esparrago-antena Ubicación : Existencias : 0				1	2,17	-
4L0 827 574 3FZ asidero negro Ubicación: Existencias: 0				1	66,22	_
EAISCENCIAS . V				+16.0% IVA	472,71 75,63 548,34	EUR

et_bst1.frm