Projeto: Mapeamento de ambientes com o robô Bellator.

1° Etapa: Identificação do Ri	sco			
Denominação do risco: Desistência de Membros da Equipe ou Redução do número de integrantes da equipe por força maior				
Descrição do risco: Possibilidade da desistência de membros da equipe, seja de um único membro até todos os cinco.				
2º Etapa: Avaliação do Risco				
Impacto: O 5 (alta) O 4 (média/alta) O 3 (médio) O 2 (médio/baixo) O 1 (baixo) Explique: Caso o risco venha a ocorrer, o cronograma e a qualidade do projeto serão afetados. Toda a carga de trabalho deverá ser redividida e o cronograma refeito. Dependendo da quantidade de trabalho restante, o escopo do projeto terá que ser reavaliado. Caso muitos membros desistam e a carga de trabalho remanescente seja muito grande para completar o projeto, caberá aos membros documentar o que foi feito e tentar terminar o que for possível para que uma outra equipe de continuidade em outra ocasião. Probabilidade: O 5 (alto) O 4 (médio/alto) O 3 (média) O 2 (média/baixa) O 1 (baixa) Explique: Os integrantes da equipe terão, na medida do possível, suas tarefas e cronogramas definidos de forma que não haja sobrecarga de trabalho (levando em conta, conjuntamente, as outras matérias e/ou compromissos). A motivação da equipe será também levada bastante em consideração.				
3° Etapa: Desenvolvimento da Resposta ao Risco				
Ações, Responsáveis e Datas de Conclusão				
Estratégias e Ações para eliminar ou reduzir este risco (minimizar impacto e/ou probabilidade): Prevenir: Reuniões constantes do grupo para análise da motivação de cada integrante. Comunicação frequente entre todos os membros da equipe. Monitoramento do andamento do projeto, efetuando ajustes no ritmo de trabalho (caso necessário) para que não haja sobrecarga.				
Mitigar: Caso haja desistência de algum membro da equipe, a carga de trabalho deve ser reajustada entre os remanescentes. O cronograma deve ser modificado para que as atividades restantes sejam acomodadas dentro do possível para cada membro. Caso não haja possibilidade de realizar todas as atividades no tempo disponível, deve-se reanalisar o escopo do projeto e direcionar esforços nas áreas mais importantes. Caso muitos membros desistam, consequentemente impossibilitando a completude do trabalho, caberá aos remanescentes documentar o que foi realizado até o momento para que outras equipes, caso venham a dar continuidade ao projeto, possam obter máximo de informações possíveis.				
Impacto reavaliado: 3 Probabilidade reavaliada: 2				
Elaborado por: Luís, Pedro, Ricardo,	Data: 31/01/2013	☐ Respostas incluídas	Registros adicionais:	

na WBS/Cronograma

Verso ou Anexos

Formulário sugerido por Gasnier, 2000 Editora IMAN e alterado por Wille

Stefan e Telmo.

Projeto: Mapeamento de ambientes com o robô Bellator. 1º Etapa: Identificação do Risco **Denominação do risco:** Problemas Técnicos com o *Hardware* N° Identificação 02 **Descrição do risco:** Possibilidade do hardware apresentar problemas 2° Etapa: Avaliação do Risco Impacto: O 5 (alta) O 4 (média/alta) O 3 (médio) O 2 (médio/baixo) O 1 (baixo) Explique: Dependendo do tipo de problema apresentado pelo hardware, reparos poderão ser realizados sem grandes alterações no cronograma, qualidade ou custo do projeto. Caso o problema seja de dificil identificação ou se for requerida reposição de uma peça, o fato deverá ser levado em consideração para que sejam alocados os recursos necessários para a realização do reparo. Probabilidade: • 5 (alto) • 4 (médio/alto) • 3 (média) • 2 (média/baixa) • 1 (baixa) Explique: Problemas com peças de hardware são comuns em diversos aparelhos eletrônicos. Como o projeto apresenta vários componentes eletrônicos diversos, há considerável probabilidade de ocorrerem falhas. 3° Etapa: Desenvolvimento da Resposta ao Risco Ações, Responsáveis e Datas de Conclusão Estratégias e Ações para eliminar ou reduzir este risco (minimizar impacto e/ou probabilidade): Prevenir: Manter um estoque de peças reserva para a eventualidade de alguma falhar. Manter contato com professores que possam nos auxiliar caso o problema seja de dificil identificação ou conserto. Compra de pecas de qualidade. Cautela ao manusear o hardware. Manter documentação com alterações e testes no hardware para facilitar identificação caso problemas ocorram. Manter vídeos do hardware funcionando caso ele venha a falhar nas demonstrações do projeto. Mitigar: Caso algum problema técnico venha acontecer, os membros da equipe devem primeiro tentar identificar o problema e consertá-lo. Caso não seja possível identificar ou consertar de maneira rápida, serão alocados os recursos necessários para que os reparos sejam feitos pelos membros da equipe ou por um terceiro especializado. Impacto reavaliado: 3 Probabilidade reavaliada: 2 Elaborado por: Luís, Pedro, Ricardo, Stefan Data: 31/01/2013 Registros adicionais: ☐ Respostas incluídas

na WBS/Cronograma

Verso ou Anexos

e Telmo.

Projeto: Mapeamento de ambientes com o robô Bellator. 1° Etapa: **Identificação do Risco Denominação do risco**: Possibilidade do *software* apresentar N° Identificação 03 problemas. Descrição do risco: Problemas decorrentes da programação ou dificuldades técnicas relacionadas ao programa desenvolvido 2° Etapa: Avaliação do Risco Impacto: O 5 (alta) O 4 (média/alta) O 3 (médio) O 2 (médio/baixo) O 1 (baixo) Explique: Dependendo do problema apresentado pelo software, o mesmo poderá ser reparado sem grandes alterações no cronograma, qualidade ou custo do projeto. Caso o problema seja de difícil identificação e conserto, o fato deverá ser informado ao gerente para que sejam alocados os recursos necessários (tempo, dinheiro, etc...) para que o conserto seja realizado. Probabilidade: • 5 (alto) • 4 (médio/alto) • 3 (média) • 2 (média/baixa) • 1 (baixa) Explique: Problemas com software são relativamente comuns de ocorrerem. Como muitas vezes não é possível realizar testes extensivos para garantir a corretude do programa, há probabilidade mediana de serem encontrados bugs ao ser utilizado o software. 3° Etapa: Desenvolvimento da Resposta ao Risco Ações, Responsáveis e Datas de Conclusão Estratégias e Ações para eliminar ou reduzir este risco (minimizar impacto e/ou probabilidade): Prevenir: Manter um repositório de versões do software, com adições, remoções, testes e correções documentadas. Realizar backup do software entre os membros da equipe e em repositórios online. Mitigar: Caso algum problema técnico venha acontecer, os membros da equipe devem primeiro tentar identificar o problema e repará-lo. Caso não seja possível identificar ou consertar de maneira rápida, serão alocados os recursos necessários para que o conserto seja feito pelos membros da equipe ou um terceiro especializado. Em caso de urgência, utilizar a versão funcional mais atual. Ter em vídeo o software detalhado e funcionando também é uma medida pertinente no caso de haver falhas na apresentação do projeto. Impacto reavaliado: 2 Probabilidade reavaliada: 2

☐ Respostas incluídas

na WBS/Cronograma

Registros adicionais:

Verso ou Anexos

Formulário sugerido por Gasnier, 2000 Editora IMAN e alterado por Wille

Elaborado por: Luís, Pedro, Ricardo, Stefan Data: 31/01/2013

Projeto: Mapeamento de ambientes com o robô Bellator. 1° Etapa: **Identificação do Risco** Denominação do risco: Não entrega de componentes ou entrega fora N° Identificação 04 do prazo. Descrição do risco: Alguns do componentes a serem utilizados para o desenvolvimento do projeto deverão ser comprados no exterior por serem inexistentes no Brasil ou muito mais caros de se comprar por aqui. Importar componentes gera incerteza em relação ao prazo de entrega. 2° Etapa: Avaliação do Risco **Impacto:** O 5 (alta) O 4 (média/alta) O 3 (médio) O 2 (médio/baixo) O 1 (baixo) Explique: Sem os componentes não é possível montar o hardware do projeto. Probabilidade: O 5 (alto) O 4 (médio/alto) O 3 (média) O 2 (média/baixa) O 1 (baixa) Explique: Lojas internacionais raramente deixam de enviar o produto comprado. Se houver algum problema de entrega, é mais provável que ocorra devido às transportadoras ou demora na liberação do produto pelas alfândegas brasileiras. 3° Etapa: Desenvolvimento da Resposta ao Risco Ações, Responsáveis e Datas de Conclusão Estratégias e Ações para eliminar ou reduzir este risco (minimizar impacto e/ou probabilidade): Prevenir: Comprar de lojas confiáveis no exterior, que apresentem boa reputação e de preferência que já tenham sido utilizadas com sucesso por membros da equipe no passado. Comprar componentes com bastante antecedência à sua utilização para evitar que possíveis atrasos na entrega sejam danosos ao projeto. Mitigar: Pesquisar lojas nacionais que ofereçam os mesmos componentes para encomendar os produtos caso haja atrasos ou problemas na entrega, de forma a minimizar os prejuízos ao cronograma do projeto. Impacto reavaliado: 4 Probabilidade reavaliada: 2 Elaborado por: Luís, Pedro, Ricardo, Stefan Data: 31/01/2013 ☐ Respostas incluídas Registros adicionais:

e Telmo.

Formulário sugerido por Gasnier, 2000 Editora IMAN e alterado por Wille

Verso ou Anexos

na WBS/Cronograma

Projeto: Mapeamento de ambientes com o robô Bellator.				
1° Etapa: Identificação do Risco	1º Etana: Identificação do Risco			
Denominação do risco: Taxação dos exterior	compon	entes comprados no	N° Identificação 05	
Descrição do risco : Para compras de componentes em sites do exterior existe o risco de, na alfândega brasileira, ocorrer cobrança de imposto de importação e ICMS, o que pode encarecer o custo desses componentes em até 100%. Além disso, podem haver atrasos na entrega por conta da cobrança das taxas.				
2° Etapa: Avaliação do Risco				
Impacto: O 5 (alta) O 4 (mé Explique: A compra de componentes no exterio orçamento, mesmo com as taxas de importação muito expressivos.	or muito p		passará o valor limite do	
Probabilidade: O 5 (alto) O 4 (médio/alto) O 3 (média) O 2 (média/baixa) O 1 (baixa) Explique: A maioria das encomendas remetidas por empresas internacionais ao Brasil é taxada.				
3° Etapa: Desenvolvimento da Resposta	ao Risc	0		
Ações, Respons	áveis e Da	tas de Conclusão		
Estratégias e Ações para eliminar o probabilidade):	ou reduz	zir este risco (mini	mizar impacto e/ou	
Mitigar: Reservar dinheiro para possível pagamento de impostos, e efetuar o pagamento o mais rapidamente possível, caso seja solicitado, de forma que o produto fique retido o menor tempo possível na alfândega. Dessa forma o impacto no cronograma será minimizado.				
Impacto reavaliado: 2	Probabi	lidade reavaliada: 5		
Elaborado por: Luís, Pedro, Ricardo, Stefan Data: 31/01/201 e Telmo.	3	Respostas incluídas na WBS/Cronograma	Registros adicionais: Verso ou Anexos	

Projeto: Mapeamento de ambientes com o robô Bellator.					
1° Etapa: Identificação do Ris	sco				
			N° Identificação 06		
Descrição do risco: Caso oco a conclusão total do projeto concluir o projeto com ut disponíveis.	, o escopo	deverá	ser diminuido para	a o que será possível	
2° Etapa: Avaliação do Risco					
	é um risco qu	ie pode (sos disponíveis não sejam	
Probabilidade: O 5 (alto) O 4 (médio/alto) O 3 (média) O 2 (média/baixa) O 1 (baixa) Explique: A diminuição de escopo é um último caso a ser analisado quando os recursos disponíveis impossibilitem a completude do projeto, ou quando existe recomendação proposta pelos <i>sponsors</i> do projeto.					
3° Etapa: Desenvolvimento da	Resposta a	o Risco			
Açı	ões, Responsáv	⁄eis e Dat	as de Conclusão		
Estratégias e Ações para probabilidade): Prevenir: Manter um contato cons para que os recursos permitam que	stante com os s	sponsors	do projeto e manter	-	
Mitigar: Caso o escopo seja reajus informado o novo escopo e as dific					
Impacto reavaliado: 3 Probabi		Probabil	oilidade reavaliada: 3		
Elaborado por: Luís, Pedro, Ricardo, Stefan e Telmo.	Data: 31/01/2013		☐ Respostas incluídas na WBS/Cronograma	Registros adicionais: Verso ou Anexos	

Projeto: Mapeamento de ambientes com o robô Bellator.

1° Etapa: Identificação do Risco

Denominação do risco: Impossibilidade de uso do robô em certos horários. N° Identificação do risco:				
Descrição do risco: O robô é patrimônio aos dias e horários em que há disponibilid para a equipe.				
2° Etapa: Avaliação do Risco				
Impacto: O 5 (alta) O 4 (médente explique: O impacto de não ser possível manu previsão de que muitos testes tenham que se hardware provavelmente será considerável. O ac projeto.	ısear direta r feitos, e	o tempo gasto com	essivo, uma vez que há o desenvolvimento do	
Probabilidade: O 5 (alto) O 4 (mé Explique: Há modesta probabilidade de não ser p patrimônio da universidade e a sua utilização dev	ossível ter	-	uma vez que o robô é	
3° Etapa: Desenvolvimento da R	espos	ta ao Risco		
Ações, Responsá				
Estratégias e Ações para eliminar ou reduzir este risco (minimizar impacto e/ou probabilidade): Mitigar: Marcar previamente os horários para ter acesso garantido ao robô e organizar o cronograma de acordo com os horários de disponibilidade do robô.				
Impacto reavaliado: 4	Probabilio	dade reavaliada: 1		
Elaborado por: Luís, Pedro, Ricardo, Stefan Data: 31/01/2013 e Telmo. Formulário sugerido por Gasnier, 2000 Editora IMAN e a		☐ Respostas incluídas na WBS/Cronograma Wille	Registros adicionais: Verso ou Anexos	

Projeto: Mapeamento de ambientes com o robô Bellator.

1° Etapa: **Identificação do Risco**

Denominação do risco: Problemas no pl	anejamento e confecção da N° Identificação		
placa de circuito impresso.			
Descrição do risco: Problemas na elabora	ção do modelo do circuito ou dificuldades com		
os fabricantes da placa.			
2° Etapa: Avaliação do Risco			
1	ia/alta) • 3 (médio) • 2 (médio/baixo) • 1 (baixo) impresso tem impacto direto no desenvolvimento do pendem da placa estar disponível e funcionando.		
Probabilidade: O 5 (alto) O 4 (médio/alto) O 3 (média) O 2 (média/baixa) O 1 (baixa) Explique: possuimos um integrante na equipe que possui experiência com desenvolvimento de placas de circuito impresso. Portanto a probabilidade de ocorrerem problemas é media.			
3° Etapa: Desenvolvimento da R	esposta ao Risco		
,	eis e Datas de Conclusão		
Estratégias e Ações para eliminar ou reduzir es Prevenir: Buscar documentação a respeito dos <i>sof</i>	ste risco (minimizar impacto e/ou probabilidade): <i>twares</i> para modelagem de circuitos impressos.		
Mitigar: Buscar auxílio com pessoas mais especial universidade).	izadas na área (por exemplo, professores da		
Impacto reavaliado: 4	Probabilidade reavaliada: 1		

Projeto: Mapeamento de ambientes com o robô Bellator.				
1° Etapa: Identificação do Ris	sco			
Denominação do risco: Falhas de comunicação entre os membros da				a N° Identificação 09
equipe.				
Descrição do risco: Por fatores como falta de tempo, problemas pessoais ou falta de				
comprometimento, as informações importantes a respeito do projeto podem não ser				
propriamente propagadas entr	e todos os m	embros	da equipe.	
2° Etapa: Avaliação do Risco				
Impacto: O 5 (Explique: O impacto caso ocorra pode ser prejudicado momentano também que falhas de comunicação	um problema d eamente, mas	esse tipo pode sei	posteriormente corr	e o andamento do projeto
Probabilidade: O 5 Explique: A probabilidade é baixa, membros possuem acesso à <i>interna</i>	uma vez que h		3 (média) • 2 (média canais de comunicação	
3° Etapa: Desenvolvime	ento da R	espos	sta ao Risco	
			as de Conclusão	
Estratégias e Ações para elimina Prevenir: Manter vários canais de o telefone, repositórios <i>online</i> , etc	comunicação er	ntre os m	embros da equipe (por	
Mitigar: Agendar reuniões presenc	iais com maior	freqência	a com todos os membr	os da equipe.
Impacto reavaliado: 3		Probabilidade reavaliada: 1		
Elaborado por: Luís, Pedro, Ricardo, Stefan e Telmo.	Data: 31/01/2013		☐ Respostas incluídas na WBS/Cronograma	Registros adicionais: Verso ou Anexos