

## **STOCK**

### Arbeitsrichtwerte für VHM-Bohrer

Vorschubreihen													
Code-E	Buchstabe	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	- 1			
	0,50	0,004	0,006	0,007	0,008	0,010	0,012	0,014	0,016	0,019			
	1,00	0,006	0,008	0,012	0,014	0,016	0,018	0,020	0,023	0,025			
	2,00 2,50	0,020 0,025	0,025 0.032	0,032 0,040	0,040 0,050	0,050 0,063	0,063 0,080	0,080	0,100	0,125 0,160			
	3,15	0,023	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,120	0,160			
	4,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,200			
E	5,00	0,040	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250			
E	6,30	0,050	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	<b>→</b> ≲		
Ø	8,00	0,063	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,315			
one	10,00	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,400	orschüb (mm/U)		
Ř	12,50	0,080	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	C P		
Werkzeug-Ø	16,00	0,100	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	, u		
	20,00	0,125	0,160	0,200	0,250	0,315	0,400	0,500	0,630	0,630			
	25,00 31,50	0,160 0,160	0,200	0,250 0,250	0,315 0,315	0,400	0,500 0,500	0,630 0.630	0,800	0,800			
	40,00	0,200	0,250	0,230	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250			
	50,00	0,250	0,310	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,250			
	63,00	0,315	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600			
	80,00	0,400	0,500	0,630	0,800	1,000	1,250	1,600	1,600	2,000			

Werkzeuge mit **fett gedruckten** Vorschubreihen-Codebuchstaben sind für die entsprechende Werkstoffgruppe vorrangig einzusetzen.

#### K, P, K/P

Die universelle Einsetzbarkeit unserer neuen K-Hartmetalle hat u.a. auch zur Folge, dass wir die HM-Anwendungsgruppen nur noch mit K bzw. K/P definieren.

#### Kühlmitteleinsatz:

Schneidöl, hochaktiviert

Bohrölemulsion

ohne Schmiermittel

nur Luftkühlung

			nur Luftkühlun	g 🔢
Werkstoffgruppe	Werkstoffbeispiele, <b>neue Bezeichnung</b> (in Klammern alte Bezeichnung) Fettgedruckte Zahlen = Werkstoff-Nr. nach DIN EN	Zugfestigkeit MPa (N/mm²)	Härte	Kühl mitte
Allgemeine Baustähle	1.0035 S185(St33),1.0486 P275N(StE285),1.0345 P235GH(H1),1.0425 P265GH(H2)	≤500		
	1.0050 E295 (St50-2), 1.0070 E360 (St70-2), 1.8937 P500NH (WStE500)	>500-850		
Automatenstähle	1.0718 11SMnPb30 (9SMnPb28), 1.0736 11SMn37 (9SMn36)	≤850		
	1.0727 46S20 (45S20), 1.0728 (60S20), 1.0757 46SPb20 (45SPb20)	850-1000		
Unlegierte Vergütungsstähle	1.0402 C22, 1.1178 C30E (Ck30)	≤ 700		
	1.0503 C45, 1.1191 C45E (Ck45)	700-850		
	1.0601 C60, 1.1221 C60E (Ck60)	850-1000		
Legierte Vergütungsstähle	<b>1.5131</b> 50MnSi4, <b>1.7003</b> 38Cr2, <b>1.7030</b> 28Cr4	850-≤1000		
	<b>1.5710</b> 36NiCr6, <b>1.7035</b> 41Cr4, <b>1.7225</b> 42CrMo4	1000-1200		
Unlegierte Einsatzstähle	1.0301 (C10), 1.1121 C10E (Ck10)	≤750		
Legierte Einsatzstähle	<b>1.7043</b> 38Cr4	850-≤1000		
	1.5752 15NiCr13 (15NiCr13), 1.7131 16MnCr5, 1.7264 20CrMo5	1000-1200		
Nitrierstähle	<b>1.8504</b> 34CrAl6	≥850-≤1000		
	<b>1.8519</b> 31CrMoV9, <b>1.8550</b> 34CrAlNi7	>1000-1200		
Werkzeugstähle	<b>1.1750</b> C75W, <b>1.2067</b> 102Cr6, <b>1.2307</b> 29CrMoV9	≤850		
	<b>1.2080</b> X210Cr12, <b>1.2083</b> X42Cr13, <b>1.2419</b> 105WCr6, <b>1.2767</b> X45NiCrMo4	>850-1000		
Schnellarbeitsstähle	<b>1.3243</b> S 6-5-2-5, <b>1.3343</b> S 6-5-2, <b>1.3344</b> S 6-5-3	≥650-1000		
Federstähle	1.5026 55Si7, 1.7176 55Cr3, 1.8159 51CrV4 (51CrV4)		≤330 HB	
Gehärtete Stähle	-		≤40-48 HRC >48-60 HRC	
Rostfreie Stähle, geschwefelt	1.4005 X12CrS13, 1.4104 X14CrMoS17, 1.4105 X6CrMoS17, 1.4305 X8CrNiS18-9	≤850		
austenitisch	1.4301 X5CrNi18-10 (V2A), 1.4541 X6CrNiTi18-10, 1.4571 X6CrNiMoTi 17-12-2 (V4A)	≤850		
martensitisch	1.4057 X20CrNi 17 2 (X17CrNi16-2), 1.4122 X39CrMo17-1, 1.4521 X2CrMoTi18-2	≤850		
Gusseisen	<b>0.6010</b> EN-GJL-100(GG10), <b>0.6020</b> EN-GJL-200(GG20)	850-≤1000		
	<b>0.6025</b> EN-GJL-250(GG25), <b>0.6035</b> EN-GJL-350(GG35)	1000-1200		
Kugelgraphit- und Temperguss	<b>0.7050</b> EN-GJS-500-7(GGG50), <b>0.8035</b> EN-GJMW-350-4(GTW35)		≤240 HB	
	<b>0.7070</b> EN-GJS-700-2(GGG70), <b>0.8170</b> EN-GJMB-700-2(GTS70)		<300 HB	
Hartguss	-		≤350 HB	
Neue Gusswerkstoffe GGV	EN-GJV250 (GGV25), EN-GJV350 (GGV35)			
	EN-GJV400 (GGV40), EN-GJV500 (GGV50), SiMo6			
Neue Gusswerkstoffe ADI	EN-GJS-800-8 (ADI800), EN-GJS-1000-5 (ADI1000)	800-1000		
	EN-GJS-1200-2 (ADI1200), EN-GJS-1400-1 (ADI1400)	1200-1400		
Sonderlegierungen	Nimonic, Inconel, Monel, Hastelloy	≤1200		
Titan und Titan-Legierungen	<b>3.7024</b> Ti99,5, <b>3.7114</b> TiAl5Sn2,5, <b>3.7124</b> TiCu2	≤850		
	<b>3.7154</b> TiAl6Zr5, <b>3.7165</b> TiAl6V4, <b>3.7184</b> TiAl4Mo4Sn2,5, <b>-</b> TiAl8Mo1V1	>850-1200		
Aluminium und Al-Legierungen	<b>3.0255</b> Al99,5, <b>3.2315</b> AlMgSi1, <b>3.3515</b> AlMg1	≤400		
Al-Knetlegierungen	<b>3.0615</b> AlMgSiPb, <b>3.1325</b> AlCuMg1, <b>3.3245</b> AlMg3Si, <b>3.4365</b> AlZnMgCu1,5	≤450		
Al-Gusslegierungen ≤ 10 % Si	<b>3.2131</b> G-AlSi5Cu1, <b>3.2153</b> G-AlSi7Cu3, <b>3.2573</b> G-AlSi9	≤600		
> 10 % Si	<b>3.2581</b> G-AlSi12, <b>3.2583</b> G-AlSi12Cu, <b>-</b> G-AlSi12CuNiMg	≤600		
Magnesium-Legierungen	<b>3.5200</b> MgMn2, <b>3.5812.05</b> G-MgAl8Zn1, <b>3.5612.05</b> G-MgAl6Zn1	≤450		!
Kupfer, niedriglegiert	<b>2.0070</b> SE-Cu, <b>2.1020</b> CuSn6, <b>2.1096</b> G-CuSn5ZnPb	≤400		
Messing, kurzspanend	<b>2.0380</b> CuZn39Pb2, <b>2.0401</b> CuZn39Pb3, <b>2.0410</b> CuZn43Pb2	≤600		-
langspanend	<b>2.0250</b> CuZn20, <b>2.0280</b> CuZn33, <b>2.0332</b> CuZn37Pb0,5	≤600		
Bronzen, kurzspanend	<b>2.1090</b> CuSn7ZnPb, <b>2.1170</b> CuPb5Sn5, <b>2.1176</b> CuPb10Sn <b>2.0790</b> CuNi18Zn19Pb	≤600 >600-850		
Bronzen, langspanend	<b>2.0916</b> CuAl5, <b>2.0960</b> CuAl9Mn, <b>2.1050</b> CuSn10	≤850		
	2.0980 CuAl11Ni, 2.1247 CuBe2	>850-1000		
Kunststoffe, duroplastisch	Epoxidharz, Resopal, Pertinax, Moltopren		-	
thermoplastisch	Plexiglas, Hostalen, Novodur, Makralon		_	
Kunststoffe, aramidfaserverstärkt	Kevlar		_	
glas-/kohlefaserverstärkt			_	
•				

# $\leq 3 \times D$ Bohrtiefe

71184
VHM
K10/K20
blank
6539
N
132

51184
VHM
K/P
TiAIN nano
6539
N
134

71380	71180
HM	HM
K10/K20	K10/K20
blank	blank
8041	8037
N	N
141	140

71290
VHM
K10/K20
blank
WN
N
135









						1 4		
TO								
BO								
TO								
80								
TO					70	C C		
60 D 78 E 60 D 78 E 60 D 60								
BO								
80 E 104 F 60 D 78 E 60 D D 78 E 60 D D 65 E 6 E 60 D D 78 E 60 D D D D 78 E 60 D D D D D D D D D D D D D D D D D D								
60 D C 65 E								
50								
So	60	D	78	Е			60	D
25 B 32 C 25 B B 25 B 20 C 26 D 20 C C C 20 B 25 B 32 E 25 B 25 B 32 D 25 B 26 D 25 B 27 D 25 B 28 D D D D D D D D D D D 28 D D D D D D D D D D D D D D D D D D D	50	D	65	Е			50	D
20	50	С	65	D			50	С
20								
20	25	В	32	С	25	В В	25	В
25 B 32 D 15 A 32 D 25 B 32 D 25 D	20	С	26	D	20	C C	20	В
15 A 32 D 25 B 32 D 25 B 90 D D 90 D 90 D 90 D 90 D 90 D 90 D					10	В В		
25 B 32 D 25 B 32 D 26 B 390 D D 90 D 90 D		В					25	
90 D 117 E 80 D D 90 D D 80 D D 70 D D 80 D D D 80 D D D D								
80         D         104         E         80         D         D         B80         D         D         TO         D         D         TO         D								
80 D D 104 E 80 D D D 70 D B   104 E 70 D D D 80 D D B   10 A A A    15 B 20 C 15 A 20 C 15 A 200 G 200 G 200 H 200 G 20								
70 D 104 E 70 D D 80 D 10 A A 10 A 110 A A 15 B 20 C 15 B 15 A 26 D 15 A 15 A 20 C 15 A 200 G 260 H 200 G 200 G 260 H 200 G 200 F 195 G 150 F 180 F 195 G 120 F 180 F 234 F 180 E 80 E 180 E 234 F 180 E E 180 E 180 E 234 F 180 E E 180 E 180 E 234 F 180 E E 180 E 180 E 234 F 180 E E 180 E 120 E 156 F 120 E 120 E 156 F 120 E 156 F 120 E 120 E 156 F 120 E 156 F 120 E 150 C 150 D 1								
15 B 20 C 15 B 15 A								
15 B 20 C 15 B 15 A 26 D 15 A 15 A 15 A 20 C 15 A 200 G 200 G 260 H 200 G 200	70	О	104	E			80	ь
15       A       26       D         15       A       20       C         200       G       260       H         200       G       260       H         200       G       200       G         150       F       195       G         120       F       150       F         120       F       156       G         120       F       180       E         180       E       180       E         180       E       234       F         180       E       E       180       E         180       E       E       180       E         180       E       E       180       E         120       E       180       E       E         120       E       156       F       120       E         120       E       156       F       120       E         70       D       91       E       50       C         50       C       65       D       50       C         50       C       65       E       50					10	А А		
15       A       26       D         15       A       20       C         200       G       260       H         200       G       260       H         200       G       200       G         150       F       195       G         120       F       150       F         120       F       156       G         120       F       180       E         180       E       180       E         180       E       234       F         180       E       E       180       E         180       E       E       180       E         180       E       E       180       E         120       E       180       E       E         120       E       156       F       120       E         120       E       156       F       120       E         70       D       91       E       50       C         50       C       65       D       50       C         50       C       65       E       50								
15       A       26       D         15       A       20       C         200       G       260       H         200       G       260       H         200       G       200       G         150       F       195       G         120       F       150       F         120       F       156       G         120       F       180       E         180       E       180       E         180       E       234       F         180       E       E       180       E         180       E       E       180       E         180       E       E       180       E         120       E       180       E       E         120       E       156       F       120       E         120       E       156       F       120       E         70       D       91       E       50       C         50       C       65       D       50       C         50       C       65       E       50								
15       A       26       D         15       A       20       C         200       G       260       H         200       G       260       H         200       G       200       G         150       F       195       G         120       F       150       F         120       F       156       G         120       F       180       E         180       E       180       E         180       E       234       F         180       E       E       180       E         180       E       E       180       E         180       E       E       180       E         120       E       180       E       E         120       E       156       F       120       E         120       E       156       F       120       E         70       D       91       E       50       C         50       C       65       D       50       C         50       C       65       E       50	15	В	20	C			15	В
15       A       20       C         200       G       260       H         200       G       260       H         200       G       200       G         150       F       195       G         120       F       156       G         180       F       234       F         180       E       180       E         180       E       234       F       180       E       E       180       E         180       E       234       F       180       E       E       180       E         120       E       156       F       120       E         120       E       156       F       120       E         120       E       156       F       120       E         70       D       91       E       70       D       D         50       C       65       D       50       C         50       D       65       E       50       D         40       C       52       D       40       C								
200         G         260         H         200         G           150         F         195         G         150         F           120         F         156         G         120         F           180         F         234         F         180         E         80         E           180         E         104         F         180         E         E         180         E           180         E         234         F         180         E         E         180         E           180         E         234         F         180         E         E         180         E           120         E         156         F         120         E         120         E           120         E         156         F         120         E         120         E           70         D         91         E         70         D         D         50         C           50         D         65         E         50         D         40         C								
150       F       195       G         120       F       156       G         120       F       120       F         180       F       234       F       180       E         180       E       104       F       80       E         180       E       234       F       180       E       E       180       E         180       E       234       F       180       E       E       180       E         120       E       156       F       120       E         120       E       156       F       120       E         70       D       91       E       70       D       D         50       C       65       D       50       C       C       50       D         40       C       52       D       40       C		G		Н				G
120     F     156     G       180     F     234     F       80     E     104     F       180     E     234     F     180     E     E     180     E       180     E     234     F     180     E     E     180     E       120     E     156     F     120     E       120     E     156     F     120     E       70     D     91     E     70     D       50     C     65     D     50     C       50     D     65     E     50     D       40     C     52     D     40     C								
180         F         234         F           80         E         104         F           180         E         180         E           180         E         234         F         180         E         E         180         E           120         E         156         F         120         E         E         120         E           120         E         156         F         120         E         E         120         E           70         D         91         E         70         D         D         50         C         C         50         D         50         C         C         50         D         40         C         C         50         D         40         C         C         65         D         60         C								
80         E         104         F         80         E           180         E         234         F         180         E         E         180         E           180         E         234         F         180         E         E         180         E           120         E         156         F         120         E         E         120         E           120         E         156         F         120         E         E         70         D         D         E         50         C         C         50         C         C         50         C         C         50         D         D         40         C         C         C         52         D         40         C         C         C         C         C         A         A         A         C         C         C         C         A         A         C         C         A         A         C         C         C         A         C         C         A         <								
180         E         234         F         180         E         E         180         E           180         E         234         F         180         E         E         180         E           120         E         156         F         120         E           120         E         156         F         120         E           70         D         91         E         70         D           50         C         65         D         50         C           50         D         65         E         50         D           40         C         52         D         40         C								
180         E         234         F         180         E         E         180         E           120         E         156         F         120         E           120         E         156         F         120         E           70         D         91         E         70         D           50         C         65         D         50         C           50         D         65         E         50         D           40         C         52         D         40         C					100	_		
120     E     156     F       120     E     156     F       70     D     91     E       50     C     65     D       50     D     65     E       40     C     52     D								
120         E         156         F           70         D         91         E           50         C         65         D           50         D         65         E           40         C         52         D					180	E E		
70     D     91     E     70     D       50     C     65     D     50     C       50     D     65     E     50     D       40     C     52     D     40     C								
50     C     65     D     50     C       50     D     65     E     50     D       40     C     52     D     40     C								
50     D     65     E       40     C     52     D       40     C								
40 C 52 D 40 C								
80 C 104 D 80 C								
	80	С	104	D			80	С

52