DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BE-1 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BE-1 · depou Bază operativă București Est (simulată)
Competențe: contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

9 opriri · 35,9 km · 94 min drum · 320 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:38	Verificare contor	Contor MTR-015214, PT-1288, Sector 3 (sintetic)	40	2,9
2	09:32	Verificare contor	Contor MTR-001389, PT-1029, Sector 3 (sintetic)	40	5,2
3	10:34	Verificare contor	Contor MTR-010348, PT-1196, Glina (sintetic)	5	7,9
4	11:10	Verificare contor	Contor MTR-013492, PT-1253, Pantelimon (sintetic)	5	12,9
5	11:21	Verificare contor	Contor MTR-010880, PT-1205, Sector 2 (sintetic)	40	2,2
6	12:06	Verificare contor	Contor MTR-004680, PT-1092, Sector 3 (sintetic)	5	1,9
7	12:12	Verificare contor	Contor MTR-012308, PT-1231, Sector 3 (sintetic)	5	0,4
8	12:18	Verificare contor de bilanț la post	PT-1081, Sector 3 (sintetic)	90	0,5
9	13:50	Verificare contor de bilanț la post	PT-1153, Sector 3 (sintetic)	90	0,9

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 15:23

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

51 cazuri cu risc de siguranță

Intră primele în trasee, oricare ar fi costul: PT-1293, Sector 3 (sintetic), PT-1132, Glina (sintetic), PT-1114, Sector 4 (sintetic), PT-1247, Sector 3 (sintetic), PT-1261, Sector 6 (sintetic), PT-1064, Otopeni (sintetic) și încă 45.

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 1 · ETA 08:38 · Verificare contor

A-20250708-MTR-015214

Loc: Contor MTR-015214, PT-1288, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.41190, 26.16187 · activ MTR-015214 · durată 40 min · 2,9 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 21,2 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 50% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 148% față de istoric

Scor model: 96% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (96%): în medie 21,2 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 50% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~6,7 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 9c47038a-dbee-56fe-b171-d7a02be19988 · model a-lgbm@e60cbaf · audit 635269cf-c319-4321-bf3d-08f8b3c14226

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 2 · ETA 09:32 · Verificare contor

A-20250708-MTR-001389

Loc: Contor MTR-001389, PT-1029, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.37863, 26.17697 · activ MTR-001389 · durată 40 min · 5,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 14,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- 60% din consum noaptea (00-06)
- față de vecini, consumul scade cu 36% pe lună

Scor model: 94% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (94%): în medie 14,1 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; 60% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~4,4 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 6518ab0c-0dd4-5f94-9b63-d98a9eccbd81 · model a-lgbm@e60cbaf · audit 7494f808-264f-4b5a-80a5-223a1a1fc950

Oprirea 3 · ETA 10:34 · Verificare contor

A-20250708-MTR-010348

Loc: Contor MTR-010348, PT-1196, Glina (sintetic) · zona IF-GLINA · județ Ilfov
Coordonate: 44.38082, 26.25041 · activ MTR-010348 · durată 5 min · 7,9 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- consumul de noapte a scăzut cu 79% față de istoric
- față de vecini, consumul scade cu 13% pe lună
- 2% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 70% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (70%): consumul de noapte a scăzut cu 79% față de istoric; față de vecini, consumul scade cu 13% pe lună. Recomand: urmărire, fără vizită deocamdată. Lipsesc ~0,6 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 5511a978-da46-579f-ae59-4c59d6ea8c5e · model a-lgbm@e60cbaf · audit 47b1453c-d37c-48fa-a50c-50621fda52b1

Oprirea 4 · ETA 11:10 · Verificare contor

A-20250708-MTR-013492

Loc: Contor MTR-013492, PT-1253, Pantelimon (sintetic) · zona IF-PANTELIMON · județ Ilfov
Coordonate: 44.46016, 26.20476 · activ MTR-013492 · durată 5 min · 12,9 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 42% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 166% față de istoric
- profilul zilei pare mutat cu 3,0 ore față de obicei

Scor model: 93% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (93%): 42% din consum noaptea (00-06); consumul de noapte a crescut cu 166% față de istoric. Recomand: urmărire, fără vizită deocamdată. Lipsesc ~0,8 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 53bc4b3a-1bb2-5f4d-b50c-2093c5122741 · model a-lgbm@e60cbaf · audit 847b285a-f590-4885-9aae-5954ec44972b

Oprirea 5 · ETA 11:21 · Verificare contor

A-20250708-MTR-010880

Loc: Contor MTR-010880, PT-1205, Sector 2 (sintetic) · zona B-S2 · județ București
Coordonate: 44.45545, 26.18574 · activ MTR-010880 · durată 40 min · 2,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- față de vecini, consumul scade cu 35% pe lună
- 24% din consum noaptea (00-06)
- variația în cursul zilei: 0,45 din medie

Scor model: 71% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (71%): față de vecini, consumul scade cu 35% pe lună; 24% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~10,7 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 5e55157c-177c-50f3-bf00-26ea875f11fa · model a-lgbm@e60cbaf · audit 18db9860-eeee-43f5-8c80-72bb0d46b115

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 6 · ETA 12:06 · Verificare contor

A-20250708-MTR-004680

Loc: Contor MTR-004680, PT-1092, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.44305, 26.18107 · activ MTR-004680 · durată 5 min · 1,9 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 25% din consum noaptea (00-06)
- variația în cursul zilei e 0% din cea obișnuită

Scor model: 98% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (98%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 25% din consum noaptea (00-06). Recomand: urmărire, fără vizită deocamdată. Lipsesc ~0,3 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție bbd4e352-58ac-543b-a825-1196d0a5a2e8 · model a-lgbm@e60cbaf · audit c75e673e-0260-4b73-b88a-c6e90349ad66

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

Oprirea 7 · ETA 12:12 · Verificare contor

A-20250708-MTR-012308

Loc: Contor MTR-012308, PT-1231, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.44085, 26.17944 · activ MTR-012308 · durată 5 min · 0,4 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- consumul de noapte a scăzut cu 61% față de istoric
- față de vecini, consumul scade cu 18% pe lună
- 5% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 92% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (92%): consumul de noapte a scăzut cu 61% față de istoric; față de vecini, consumul scade cu 18% pe lună. Recomand: urmărire, fără vizită deocamdată. Lipsesc ~0,7 kWh pe zi față de normal.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 8adb07fe-eb3a-5acb-b8a6-002de1d66101 · model a-lgbm@e60cbaf · audit d0c5e93d-f296-4987-8994-8eda5cbe2db3

Oprirea 8 · ETA 12:18 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1081

Loc: PT-1081, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.44240, 26.17520 · activ PT-1081 · durată 90 min · 0,5 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~42.7 kWh/zi peste pierderea normală (10.2% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- 25% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Postul vecin are surplus de ~0.2 kWh/zi (potrivire 0%)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1081: ~898 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (100%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție e4844d0f-9cdf-5b6f-b19b-5d195bf7f834 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 53912438-2976-4e8b-a17e-6c39ba9d4878

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 9 · ETA 13:50 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1153

Loc: PT-1153, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.43750, 26.17100 · activ PT-1153 · durată 90 min · 0,9 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~-62.8 kWh/zi peste pierderea normală (-8.8% din energie), 0 din 14 zile peste P90
- 0% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Lipsa crește cu pătratul încărcării (corelație -0.11), semn de pierdere în cabluri

Scor model: 99% · încredere medie
Pe scurt: Postul PT-1153: ~0 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (58%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 0d264e8a-a4f7-5327-954f-94182ab1292a · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit ce431c4f-d139-4ece-98f0-7d73daad2cd4

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).