DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Ordin de lucru

OL-20250708-E-BE-1 · marți 08.07.2025

Echipa: E-BE-1 · depou Bază operativă București Est (simulată)
Competențe: contorizare · 2 persoane
Tura: 08:00–16:00
Emitent: propus de agentul «Tura de mâine», aprobat de dispecer: _____
Șef de lucrare: _____ grupa: ___
Executanți:

7 opriri · 9,9 km · 27 min drum · 380 min lucru

Itinerar

Nr.	ETA	Tip	Loc	Min	Km
1	08:36	Verificare contor	Contor MTR-012308, PT-1231, Sector 3 (sintetic)	40	2,1
2	09:17	Verificare contor	Contor MTR-004680, PT-1092, Sector 3 (sintetic)	40	0,4
3	10:03	Verificare contor	Contor MTR-007263, PT-1140, Sector 2 (sintetic)	40	2,1
4	10:45	Verificare contor	Contor MTR-000942, PT-1020, Sector 2 (sintetic)	40	0,9
5	11:26	Verificare contor	Contor MTR-010420, PT-1197, Sector 2 (sintetic)	40	0,2
6	12:12	Verificare contor de bilanț la post	PT-1081, Sector 3 (sintetic)	90	2,2
7	13:44	Verificare contor de bilanț la post	PT-1153, Sector 3 (sintetic)	90	0,9

Km = de la oprirea anterioară (prima oprire: de la depou). Sursa lucrărilor: contoare.

PORNIREA TUREI

Plecare din bază: 08:30
Întoarcere: 15:17

ALERTE PENTRU OPRIRILE ECHIPEI

112 cazuri cu risc de siguranță

Intră primele în trasee, oricare ar fi costul: PT-1293, Sector 3 (sintetic), PT-1132, Glina (sintetic), PT-1247, Sector 3 (sintetic), PT-1064, Otopeni (sintetic), PT-1195, Clinceni (sintetic), PT-1097, Sector 1 (sintetic) și încă 106.

INSTRUCTAJ LA PLECARE

Verificat: ☐ instructajul echipei ☐ EIP (cască, mănuși dielectrice) ☐ testerul de tensiune ☐ aparatul foto

În mașină: ☐ sigilii noi

Luat la cunoștință: șef de lucrare _____ ora ___:___ semnătura _____

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 1 · ETA 08:36 · Verificare contor

A-20250708-MTR-012308

Loc: Contor MTR-012308, PT-1231, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.44085, 26.17944 · activ MTR-012308 · durată 40 min · 2,1 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- consumul de noapte a scăzut cu 61% față de istoric
- față de vecini, consumul scade cu 18% pe lună
- 5% din consum noaptea (00-06)

Scor model: 93% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (92%): consumul de noapte a scăzut cu 61% față de istoric; față de vecini, consumul scade cu 18% pe lună. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~0,7 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1231 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~1.4 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: _____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție d982762d-ad85-5ca9-9ac5-8ba392582adf · model a-lgbm@c670b95 · audit 11f5d4d8-9918-4435-9946-e1a5b30814ac

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 2 · ETA 09:17 · Verificare contor

A-20250708-MTR-004680

Loc: Contor MTR-004680, PT-1092, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.44305, 26.18107 · activ MTR-004680 · durată 40 min · 0,4 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 25% din consum noaptea (00-06)
- variația în cursul zilei e 0% din cea obișnuită

Scor model: 98% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (98%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 25% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~0,3 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1092 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-1.8 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: _____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 18c56bf8-9a61-58f2-9c32-8effdfd93d82 · model a-lgbm@c670b95 · audit 33daa0cf-fc16-4d55-95f2-07ae55a08d9f

Oprirea 3 · ETA 10:03 · Verificare contor

A-20250708-MTR-007263

Loc: Contor MTR-007263, PT-1140, Sector 2 (sintetic) · zona B-S2 · județ București
Coordonate: 44.45668, 26.17731 · activ MTR-007263 · durată 40 min · 2,1 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară
- 25% din consum noaptea (00-06)
- 2 zile la rând cu exact aceeași valoare

Scor model: 99% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (99%): 98% din intervale repetă exact valoarea anterioară; 25% din consum noaptea (00-06). Recomand: verificare la fața locului. Bilanțul postului PT-1140 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~-2.9 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____

Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție be2510fe-54d7-50e1-8ebe-5bf06530fc13 · model a-lgbm@c670b95 · audit 59dddc38-ce16-4a6e-b647-534eef8c319b

Oprirea 4 · ETA 10:45 · Verificare contor

A-20250708-MTR-000942

Loc: Contor MTR-000942, PT-1020, Sector 2 (sintetic) · zona B-S2 · județ București
Coordonate: 44.45784, 26.16945 · activ MTR-000942 · durată 40 min · 0,9 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- 37% din consum noaptea (00-06)
- consumul de noapte a crescut cu 74% față de istoric
- profilul zilei pare mutat cu 2,0 ore față de obicei

Scor model: 90% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (90%): 37% din consum noaptea (00-06); consumul de noapte a crescut cu 74% față de istoric. Recomand: verificare la fața locului. Bilanțul postului PT-1020 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~5.3 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 4f0fa64e-8650-5c0f-a52e-506a1cebd910 · model a-lgbm@c670b95 · audit 0730eb05-10f0-4ff3-97aa-0948bc7fbc74

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 5 · ETA 11:26 · Verificare contor

A-20250708-MTR-010420

Loc: Contor MTR-010420, PT-1197, Sector 2 (sintetic) · zona B-S2 · județ București
Coordonate: 44.45679, 26.17041 · activ MTR-010420 · durată 40 min · 0,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- în medie 10,4 ore pe zi cu consum exact zero, la rând
- față de vecini, consumul scade cu 47% pe lună
- față de vecini, consumul a scăzut cu 66%

Scor model: 95% · încredere mare
Pe scurt: Posibilă intervenție la contor (95%): în medie 10,4 ore pe zi cu consum exact zero, la rând; față de vecini, consumul scade cu 47% pe lună. Recomand: verificare la fața locului. Lipsesc ~6,4 kWh pe zi față de normal. Bilanțul postului PT-1197 nu confirmă (lipsa a crescut cu ~1.4 kWh/zi); scorul rămâne al modelului A.

CE FACEȚI

- Citiți indexul contorului și verificați sigiliile.
- Căutați semne de bypass, racord direct sau capac deschis.
- Faceți fotografii (index, sigilii, bornier). Dacă clientul este absent, fotografiile sunt obligatorii (Ord. ANRE 121/2015, art. 34).
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: _____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție e06bef80-9894-58c5-99d9-f51d39416d92 · model a-lgbm@c670b95 · audit a00e5e29-fe77-4c66-a113-4ca8784b9aac

Oprirea 6 · ETA 12:12 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1081

Loc: PT-1081, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.44240, 26.17520 · activ PT-1081 · durată 90 min · 2,2 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~42.7 kWh/zi peste pierderea normală (10.2% din energie), 14 din 14 zile peste P90
- 25% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Postul vecin are surplus de ~0.2 kWh/zi (potrivire 0%)

Scor model: 100% · încredere mare
Pe scurt: Postul PT-1081: ~898 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (100%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție e4844d0f-9cdf-5b6f-b19b-5d195bf7f834 · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 3a01ab93-a625-4ff2-9aa9-4fcc4e2af3c9

DEMO — date sintetice, nu este un document oficial Rețele Electrice

Oprirea 7 · ETA 13:44 · Verificare contor de bilanț la post

A-20250708-PT-1153

Loc: PT-1153, Sector 3 (sintetic) · zona B-S3 · județ București
Coordonate: 44.43750, 26.17100 · activ PT-1153 · durată 90 min · 0,9 km de la oprirea anterioară

ATENȚIE, RISC PENTRU OAMENI: lucrarea este marcată cu risc de siguranță (de exemplu șuntare, risc de incendiu). Nu începeți fără verificarea instalației și a echipamentului de protecție.

DE CE

- La post lipsesc ~-62.8 kWh/zi peste pierderea normală (-8.8% din energie), 0 din 14 zile peste P90
- 0% din lipsă apare noaptea (00-06)
- Lipsa crește cu pătratul încărcării (corelație -0.11), semn de pierdere în cabluri

Scor model: 99% · încredere medie
Pe scurt: Postul PT-1153: ~0 lei pe lună pierduți peste normal. Cauza probabilă (58%): furt înainte de contor. Recomand: verificare la fața locului.

CE FACEȚI

- Verificați contorul de bilanț al postului: constanta de transformare, conexiunile, sigiliile.
- Comparați indexul cu citirea de la distanță din sistem și notați diferența.
- Nu atingeți părți aflate sub tensiune.

SIGURANȚĂ

Formă de lucru: Dispoziție verbală (DV) sau atribuții de serviciu (AS); fără lucru sub tensiune.
Verificări: ☐ Separare electrică ☐ Legare la pământ și în scurtcircuit ☐ EIP verificat

DE COMPLETAT PE TEREN

Index: _____ kWh Nr. fotografii: ____
Sigilii: ☐ intacte ☐ rupte ☐ lipsă
Constatări: ☐ capac deschis ☐ șunt ☐ racord direct ☐ nimic
Rezultat: ☐ rezolvat ☐ reprogramat ☐ escaladat
Ora: început ___:___ sfârșit ___:___
Observații:

SEMNĂTURI

Șef de lucrare: _____ Executanți: _____
Client (sau: absent / refuză): _____

Trasabilitate: regulă R-SAFETY · predicție 0d264e8a-a4f7-5327-954f-94182ab1292a · model bilant-diagnoza-lgbm@1da1471 · audit 18745bdf-0879-46fb-93c2-e0d615893d07

Generat automat; fiecare oprire duce la predicția modelului în jurnalul deciziilor (audit.jsonl).