Zakres temp. do 50ºC. *Podniesienie temperatury wody ciepłej w nowo budowanych instalacjach, zgodnie z wymaganiami (dezynfekcja termiczna i usunięcie bakterii* Legionella*) obecnie całkowicie eliminuje rury stalowe ocynkowane w instalacjach c.w.u. Natomiast można z nich nadal wykonywać instalacje wody zimnej i przeciwpożarowe.*

POŁĄCZENIA GWINTOWANE:

Aby wykonać połączenie na rurach stalowych należy koniec rury nagwintować, korzystając z gwintownicy (ręcznej lub elektrycznej). Powstały na rurze gwint jest gwintem rurowym stożkowym. Do łączenia końcówek rur i armatury wykorzystywane są złączki wyposażone w gwint rurowy cylindryczny.

Połączenia gwintowane muszą być uszczelniane – taśmami teflonowymi, pastami uszczelniającymi lub – tradycyjnie – przędzą z konopi + pasta.



Narzędzia do gwintowania - narzynki, gwintowniki, gwintownice

Gwintowanie to proces kształtowania otworu (gwint wewnętrzny) lub powierzchni walcowego przedmiotu

Imadło

POŁĄCZENIA ZAPRASOWYWANE

są łączone ze sobą przy użyciu metody polegającej na zaprasowaniu na rurze i złączce pierścienia umieszczonego na króćcu złączki. Montaż polega na nałożeniu odpowiednich szczęk zaciskarki na złączkę znajdującą się na rurze i zaciśnięciu kleszczy. Połączenie takie jest nierozłączne (np. *systemy zaciskowe - KAN-therm Steel)*