Systheod Gliy

AG.1 Linearisierung

- um Arbeitspunkt, um Laplace-Treko en wenden zu konnen

- durch Taylor verten entwicklung und Abbruch wook Greaven Galed ocher graphisch (Kenn Gruten)

lier: Mess chrichtung ist wolf Linear

1.) Modell bildeng de Messetundetung

- Ue= i(Re + Ri) Ri << Re ≈ i.Re

 $-\log_{10}(R) = \frac{O_1 75}{\sqrt{1 - O_1 005}}$ wicht linear

- Ua = -ig · R

ai) analytische Linearisierung -> Taylor

R(i) = 10 Ti-0,0051

Run (i) = Rio + d(Ri) | (i-io)

Da um den treetspunkt breavisiert wird, AP = (io; Rio), wass dieser zunächst berechnet werden.

Arbettspunkt: y = 35V

io = deo = 7 mA

$$\frac{dR}{di} = 10 \frac{0.175}{1.0.05} \cdot \left(-\frac{1}{2}\right)$$

$$\frac{0.175}{(i-0.005)^{2}} \ln(10)$$

DR, Di = Abnelchungen vom Arbeitspunkt

der Messer Zusemmen hang der Messer wichtung Systhee Ga 4

2.) Graphische Linearisierung

· Arbeitspunkt 10 = Funt

· Aulegen etner Geraden in

ArbetTspunkt. Bestimmung der

Geraden gleich ung R(i)= a+bi

R(7,45)=0= a+6.7,45

R(6,8) = 12 = a + 6 b . 6,8

 $\Rightarrow b = -18,46$

a = 137, 9/11 54

R(i)= 137,54 ks -18,46 ks.;

entspricht den

anoly Aschen Wert

b.) Ubertragungs funktion y(s) = ?

allganety: $\frac{y(s)}{w(s)} = \frac{g_e(s) \cdot g_s(s)}{1 + g_e(s)g_s(s)g_m(s)}$

ge(s)=1; ge(s)= Kn 1+s\(\frac{1}{2}\); gm(s)=\frac{ig.Km}{Re}

 $\frac{Y(s)}{W(s)} = \frac{g_{\bullet}(s)}{1 + g_{s}(s)g_{m}(s)} = \frac{\mathcal{K}}{1 + sT + \frac{ig_{\kappa m}K}{R_{\bullet}}}$

des ist likestragungs tunkten des

gesch løssenen Kreises

überhagungsflit. des offenen Kreises:

go(s) = gs(s). gm(s) hier

9.)
$$V_1 \frac{dv_1}{dt} + v_1(t) = V(t)$$

NICHELLS