

Lineausterte Benegengsgleichungen

$$\dot{x}_{1}(t) = -\frac{9}{l} x_{1}(t) - \frac{f}{m} (x_{1}(t) - x_{2}(t))$$

$$\dot{x}_{2}(t) = -\omega^{2} x_{1}(t) + \omega^{2} (x_{1}(t) - x_{2}(t))$$

An longs bedongungen:

x1(4) ~ ×1(5)

x, 0 - 5 2 x, (s)

$$s^2 \times_1(s) - As = -co^2 \times_1(s) - \alpha^2 (\times_1(s) - \times_2(s))$$

$$s^2 x_2(s) = -\omega^2 X_2(s) + \alpha^2 (x_1(s) - x_2(s))$$

$$\frac{b_{1}}{2} \times_{1}(s) = A s \frac{s^{2} + \omega^{2} + \alpha^{2}}{(s^{2} + \omega^{2} + \alpha^{2})^{2} - \alpha^{4}}$$

$$x_1(t) = 7$$
  $x_2(t) = ?$ 

=> Reich transformation by ZoTT bereich

$$(s^{2} + \omega^{2} + \alpha^{2})^{2} - \alpha^{4} = (s^{2} + \omega^{2})^{2} - 2\alpha(s^{2} + \omega^{2})$$

$$= (s^{2} + \omega^{2})(s^{2} + \omega^{2} + 2\alpha^{2}) = 0$$

=> 
$$5^2 + w^2 = 0$$
  
 $5^2 = -cv^2 - 2d^2$ 

ali id 17

=>(A, +B, s)(s²+ce²+2 x²)+(Az+Bzs)(s²+co²)=Asx²
with keellizienten vergleich

$$A_1 = A_2 = 0$$

$$B_1 = \frac{4}{2}$$

$$B_2 = -\frac{4}{2}$$

=) 
$$x_{2}(s) = \frac{As}{2(s^{2}+w^{2})} - \frac{As}{2} \frac{1}{s^{2}+w^{2}+2d^{2}}$$
  
with  $Nv. 16 S.709$   
 $x_{2}(t) = \frac{A}{2} \left[ \cos(\cot t) - \cos(\sqrt{w^{2}+2d^{2}}t) \right]$   
 $x_{1}(t) = \frac{A}{2} \left[ \cos(wt) + \cos(\sqrt{w^{2}+2d^{2}}t) \right]$ 

A1.)
Nohe im Behålde konstant


=> 1. Punkt Modell bildung

Methema Hische Gleichungen, dre
das Systemverhelten mög Worst
gut beschretben, aufstellen.

=> Orfferential gleichung en (überpristeung!)

Oft: Ergebuis der Modellbildung Nichtbreare DGL.

=> Linearisiereng um Arbettspunkt um Laplace-Fransforma Non annenden zu können.



Autgabe: Der Ausgangsgröße y

soll etn gen nuschtes Verhelten

æetgeprägt werden.

e(t) = ysoll (t) - y(t) Regelabweich ung

Kontrollstrubten

10.) Regeling: Kon hollstruktur