UNIVERSIDAD CATOLICA ANDRES BELLO FACULTAD DE INGENIERIA ESCUELA INFORMATICA CATEDRA DE ARQUITECTURA DEL COMPUTADOR

PRACTICA #12

Microcontroladores PIC 16F84 (Contador de segundos).

Objetivos:


1.- Realizar un programa donde se configure se utilice el contador de programas como apuntador de memoria.

Materiales:

- 1 Protoboard.
- 1 Fuente de poder
- 1 Multimetro Digital
- 1 PIC16F84
- 1 Resistencia de 150 Ω , ¼ W
- 2 Resistencias de 1K
- 1 Display ánodo común
- 1 Cristal de Cuarzo de 4MHz
- 2 Condensadores de 22pF
- 2 Pulsadores

Desarrollo:

Lo que se busca con esta practica es aplicar los conocimientos de todas las practicas anteriores, con la construcción de un pequeño contador de segundos, donde se utilizara un display 7 segmentos, en el cual se mostraran los segundos que van transcurriendo a medida que el programa esta en ejecución. Tendremos un pulsador para inicializar (reset) y un pulsador de stop. Construya el siguiente circuito figura 1:



Luego transcriba en siguiente código, ensámblelo y bájelo a microcontrolador.

```
LIST P=16F84
ΩP
       FOU
                      :DECLARACION DEL REGISTRO OPCION
             01H
TMR0
                      DECLARACION DEL TIMER 0
       EQU
             01H
INTCON EQU
                      ;DECLARACION DEL REGSITRO INTCON
             0BH
TRISA
       EQU
                      ;DECLARACION DEL REGISTRO TRISA (CONFIGURACION DEL PUERTO A)
             05H
                      DECLARACION DEL PUERTO A
PΑ
       EQU
             05H
STATUS EQU
                      ;DECLARACION DEL REGSITRO STATUS
             03H
                      ;DECLARACION DEL REGISTRO VAR (UTILIZADO COMO CONTADOR)
VAR
       EQU
             10H
SEGUNI EQU
                      DECLARACION DEL REGISTRO PARA ALMACENAR LAS UINIDADES DE SEGUNDOS
              11H
SEGDEC EQU
                      ;DECLARACION DEL REGISTRO PARA ALMACENAR LAS DECENAS DE SEGUNDOS
               12H
MINUNI EQU
               13H
                      ;DECLARACION DEL REGISTRO PARA ALMACENAR LAS UNIDADES DE MINUTOS
                      DECLARACION DEL REGISTRO PARA ALMACENAR LAS DECENAS DE MINUTOS
MINDEC EQU
               14H
                      DECLARACION DEL CONTADOR DE LINEAS DE PROGRAMAS
       EQU
               02H
PCI
TRISB
       EQU
               06H
                      ;DECLARACION DEL REGISTRO TRISB (CONFIGURACION DEL PUERTO B)
                      ;DECLARACION DEL PUERTO B
PB
       EQU
               06H
VAR1
       EQU
               15H
               ;VECTOR DE INTERRUPCION DEL RESET
   ORG 0
   GOTO INICIO
                      :SALTO A INICIO DEL PROGRAMA
INICIO
       ORG
       BSF
             STATUS,5 ;CAMBIO DE BANCO DE MEMORIA (BANCO 1)
       MOVLW
               B'11111111'
       MOVWF
               TRISA
                              ;DECLARACNDO TODOS LOS PINES DEL PUERTO A COMO SALIDA, MENOS EL PA4
                              ;DECLARANDO AL PUERTO B COMO SALIDA
       CLRF
               TRISB
       MOVLW B'00000111'
                              MOVIENDO EL VALOR DE 00000111 A W
       MOVWF OP
                              ;ASIGNADO EL DIVISOR A 256, ASIGNADO AL TIMER, UTILIZANDO LA SENAL INTERNA DEL
MICROCONTROLADOR
       BCF
            STATUS,5 ;CAMBIO DE BANCO DE MEMORIA (BANCO 0)
       CLRF
               SEGUNI
                              ;SE BORRAN LAS VARIABLE QUE LLEVAN EL TIEMPO
       CLRF
               SEGDEC
       CLRF
               MINUNI
       CLRF
               MINDEC
       MOVLW B'10100000'
                              ;MOVIENDO EL VALOR DE 10100000 A W
                              :HABILITANDO LAS INTERRUPCIONES Y DANDO PERMISO A LA INTERRUPCION DEL TIMER
       MOVWE INTOON
                              ;MOVIENDO EL VALOR DE 217 A W
       MOVI W d'217'
       MOVWF
                              :PRECARGANDO EL TIMER EN 217
               TMR0
       MOVLW D'100'
                              ;MOVIENDO EL VALOR DE 100 A W
       MOVWF VAR
                              ;CARGANDO EN LA VARIABLE DE CONTEO EL VALOR DE 100
       BTFSS PA.4
                              :SE VERIFICA QUE EL BOTON DE STOP NO ESTE PRESIONADO
N1
       GOTO
              FIN
                              SI EL BOTON ESTA PRESIONADO SE ENVIA A LA RUTINA DE FIN
N10
              SEGUNI,0; SE MUEVE EL VALOR DEL CONTADOR DE SEGUNDOS UNIDADES A W
       MOVF
       CALL
              CONVERT
                                     ;SE LLAMA A LA RUTINA DE CONVERTIR (BCD A 7 SEGMENTOS)
       MOVWF PB
                              ;SE MUEVE EL VALOR AL PUERTO B
       GOTO N1
                              ;SALTA A LA ETIQUETA N1
                                     ;SE LE SUMA EL VALOR DE W AL APUNTADOR DE MEMORIA, LO CUAL HARA QUE SE
       CONVERT ADDWF PCL.1
       ADELANTA TANTOS PASOS DIGA W
       RETLW B'11000000'
                              ;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 0
                              SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 1
       RETLW B'11111001'
       RETLW B'10100100'
                              ;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 2
       RETLW B'10110000'
                              ;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 3
       RETLW B'10011001'
                              SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 4
                              SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 5
       RETLW B'10010010'
                              SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 6
       RETLW B'10000010'
       RETLW B'11111000'
                              ;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 7
       RETLW B'10000000'
                              ;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 8
       RETLW B'10011000'
                              ;SE GUARDA EN W EL VALOR EN 7 SEGMENTOS PARA EL NUMERO 9
   ORG
                      :VECTOR DE INTERRUPCION
   GOTO INTER
                              :SALTA A LA RUTINA A EJECUTAR CUANDO LLEGA LA INTERRUPCION
       INTER ORG 90
       DECFSZ VAR,1
                              ;DECREMENTA EN 1 LA VARIABLE DE CONTEO (VAR) Y SI EL RESULTADO ES CERO SALTA UNA
IINFA
                              ;EL RESULTADO DE LA VARIABLE ES DISTINTO DE CERO
       GOTO N3
       GOTO SEG
                              EL RESULTADO DE LA RESTA ES CERO Y SI ES ASI ACABA DE PASAR UN SEGUNDO
N3
       MOVLW d'217'
                              MOVIENDO EL VALOR DE 217 A W
       MOVWF TMR0
                              PRECARGANDO EL TIMER EN 217
```

BCF INTCON,2 ;APAGANDO LA BANDERA DE LA INTERRUPCION DE DESBORDAMIENTO DEL TIMER

	RETFIE	;SALIENDO DE LA INTERRUPCION
SEG	INCF SEGUNI,1 MOVF SEGUNI,0 SUBLW D'10' BTFSS STATUS,2 GOTO N8 CLRF SEGUNI	;SE INCREMENTAN LAS UNIDADES DE SEGUNDOS ;SE MUEVE EL VALOR DE LAS UNIDADES DE SEGUNDOS A EL REGISTRO W ;SE LE RESTA 10 A EL VALOR DE W ;COMPREBA SI LA BANDERA DE ZERO SE HA ACTIVADO ;SALTA PARA CONTINUAR NORMAL
N8	MOVLW D'100' MOVWF VAR GOTO N3	;MOVIENDO EL VALOR DE 100 A W ;CARGANDO LA VARIABLE DE CONTEO A 100 ;SALTANDO A LA ETIQUETA N3
FIN	CLRF INTCON GOTO N10	;DESACTIVA TODAS LAS INTERRUPCIONES ;VUELVE AL PROGRAMA PRINCIPAL
	END	

Una vez hecho esto proceda a realizar las pruebas al circuito, verificándolo con la ayuda de un cronometro.