

DESCRIÇÃO

Destinado apenas para instalação do dispositivo essencial da nossa solução em IoT

Este artigo, é apenas para orientação do técnico, o qual vai instalar o dispositivo arduino nos racks de servidores.


itens necessários

item	quantidade	restrição
Arduino	1 por rack	Só pode ser Arduino Uno
protoboard	1 por arduino	de preferência miniprotoboard
jumper	3 por arduino \ protoboard	de preferência cores diferentes para identificação
sensor	1 por arduino \ protoboard	especificamente, apenas DHT 11 para servidores de datacenters
cabo de transferência de dados	1 por arduino	cabo usb B para usb A







2° pegue a protoboard



3º junte o DHT_11 e a protoboard, coloque o DHT_11 ao centro em posição horizontal, com os furos para a frente



4º pegue o arduino uno



5° Separe três jumpers



6°separe um jumper para ser o cabo 5v (alimentação(positivo))



*cores illustrativas

7"separe um jumper para ser o cabo gnv (negativo) .



8"separe um jumper para ser o cabo analógico(que envia os dados).



