TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN								
Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT	SÓ PS: 4-OP-112-4-PS-008-0840	Phiên bản	1					
Tên sản phẩm: FR-OGCE SR15x2C-L-C1/P1/1.5-C2/P2/1.5-EE	Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 / HG-3654-011\$00							

## <u>I. Nội dung</u>

- 1. Chiều dài sợi cord và chiều dài sợi chịu lực: như hình
- 2. Vị trí điểm tuốt vỏ cable: quấn băng keo đen.
- 3. Che đầu sợi chịu lực bằng ống silicon (Mã vật tư PTB0124)



TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN									
Công đoạn áp dụng: ĐÁNH DẤU VÀ TUỐT			sć	SÓ PS: 4-OP-112-4-PS-008-0840		Phiên bản	1		
Tên sản phẩm: FR-OGCE SR15x2C-L-C1/P1/1.5-C2/P2/1.5-EE			-EE Tài	Tài liệu tham khảo: 4-OP-112 / HG-3654-011\$00					
Lịch sử soát xét/xem lại									
Ngày ban hành N	Người phụ trách Phiên	Dh: 2 h 2	1	Nội dung thay đổi		141.	Người yêu		
		Phiên bản	Nội dung	ţ cũ	Nội dung mới	- Lý do	cầu		
24/8/2024	Anh	1	-		Ban hành lần đầu.	-	Anh		