CÔNG TY THHH FUJIKURA FIBER OPTICS VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

BIÊN BẢN DIỄN TẬP ỨNG PHÓ SỰ CỐ BỨC XẠ NĂM 2024

1. Thông tin

- Thời gian thực hiện diễn tập: 20 /08/2024

- Thành viên thực hiện diễn tập:

STT	Họ tên & Code	Bộ phận	Vị trí	Xác nhận
1	Nguyễn Văn Tập	PTE	Nhân viên phụ trách an toàn bức xạ	ny
2	Lê Văn Thông	PRD	Nhân viên bức xạ	they
3	Nguyễn Chí Thành	PRD	Nhân viên bức xạ	Non
4	Nguyễn Võ Thị Kim Loan	HSE	Nhân viên an toàn	W.

2. Nội dung diễn tập

- Mô tả tình huống: nhân viên bức xạ được trang bị liều kế cá nhân thực hiện kiểm tra rò rỉ hằng tuần máy X-ray theo 000-5-CS-0727. Trong lần đo này thì nhận được kết quả vượt mức cho phép.

Các bước thực hiện như sau:

Hình ảnh (nêu có)	Thành	
Hình ánh	Thông	
Người thực hiện		PRD – Thông
Hành động ứng phó		- Tất nguồn thiết bị sang trạng thái off - Ghi nhận kết quả đo (NG) vào biểu mẫu 000-5-CS- 0727. Chuối nguồn Ray x Ray Alay x Ray Chuối nguồn C
Bước		l – Phát hiện kết quả đo rò rỉ tia X vượt chuẩn cho phép

2000	oud Sun Suon uuru	Nguoi	Hình ánh (nêu có)
		thic	
		hiện	
	Báo cáo sự việc nhanh đến Ban Giám Đốc FOV sự việc		
	rò rì X-ray vượt chuẩn cho phép và đã dừng hoạt động		
	máy X-ray		
	 Liên hệ với Trung tâm hạt nhân TPHCM để báo 		Lưu ý: thực hiện bước này khi có tình huông xảy ra thực tế.
	cáo sự việc.		
, y	 Gửi tất cả liều kế cá nhân đến Trung tâm hạt nhân 		
4 – Hen hann	TPHCM để đo liều bức xạ và nhận hướng dẫn kế		
các biện pháp	tiếp.	HSE -	
thi	 Liên hệ Maker để sửa chữa máy 	Loan	
bên ngoài	Cập nhật tiến độ xử lý rò rỉ X-ray từ nhà sản xuất và thông	PTE-Tập	
FOV.	tin hướng dẫn từ Trung tâm hạt nhận TPHCM.		
	Thực hiện các biện pháp xử trí dựa trên kết quả đo và		
	hướng dẫn trên.		
	Báo cáo chính thức sự cổ cho: Ban Giám Đốc và báo cáo		
	bằng văn bản (theo form mẫu quy định trong 000-1-RC-		
	0002) đến Cục an toàn bức xạ hạt nhân và Sở Khoa học	HSE -	
,,,,,,,	Công nghệ Bình Dương.	Loan /	
3 - Dao cao	Báo cáo sự cổ đến Ban Giám Đốc và yêu cầu xem xét	PTE -	
	điều chuyển công tác cho người bị chiếu quá liều hơn 20	Tập	
	mSV/năm sau khi nhận được kết quả đo liều từ Trung		
	tâm hạt nhân TPHCM (nểu có)		

Trên đây là nội dung thực hiện diên tập