
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN


 Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO
 Số: 4-OP-506-4-PS-017-0042
 Phiên bản: 6
 Trang :1/2


 Tên sản phẩm: FAST-SC-SM
 Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.

I. Phạm vi áp dụng:THEO DMS.


II. Nội dung:








4. Sơ đồ đo suy hao:





Hình 2.2: Chiều dài fiber đo

Hình 2.1:


TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN

Công đoạn áp dụng: KIỂM TRA SUY HAO Số: 4-OP-506-4-PS-017-0042 Phiên bản: 6 Trang :2/2

Tên sản phẩm: FAST-SC-SM

Tài liệu tham khảo: 4-OP-506, 4-OP-507.

Chú ý:



REVISION HISTORY

Date (Ngày)	PIC (Người phụ trách)	Version (Phiên bản)	Nội dung thay đồi		7 / 1 / 1 22.	
			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đổi	Người yêu cầu
16-Aug-24	Nguyệt	6	-	Add thêm mục gắn đúng loại nắp cap (phần chú ý)	- Cập nhật lại phương pháp cũ	ТуВН
14-Aug-24	Nguyệt	5	-	- Cancel :kiểm gắn đúng loại loại nắp cap mục chú ý	- Theo 4M : 9-PR-0014-9-FO-0001-4-RC-0151	ChiNNL
31-Aug-23	Nguyệt	4	- Fiber do : MMTC-10-SM R30-FC/APC.	- Fiber do : MMTC-10-SM R30-FC/APC[N/A]	- Thay đổi tên fiber đo.	PhươngNTT
2-Mar-23	Nguyệt	3	- Dùng template kiểm tra chiều dài fiber đo: template có gắn clamp.	- Dùng template kiểm tra chiều dài fiber đo: template fiber trần.	- Cập nhật template mới.	Ngân DNQ
19-Jun-21	Nguyệt	2	-	- Thay hình template kiểm tra chiều dài fiber đo	- Cập nhật template mới.	HuyHM
26-Aug-20	MyNTD	1	-	-	- Ban hành mới	HuyHM