TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOAN

	Công đoạn áp dụng: HOUSING	Số PS: 4-OP-0340-4-PS-014-0105	Ver:	2	
Tên sản phẩm: HOUSING LC SENKO		Tài liêu tham khảo: 4-OP-0330,4-OP-0340			

<u>.CHUẨN BỊ DỤNG CỤ</u>









1. Kiềm bấm LC

2. Máy Heat

3. Jig (chưa thực hiện & đã thực hiện)

4. Jig gá heat ống

* Nhận diện: PS này hướng dẫn phương pháp lắp ráp housing chung cho dạng vật tư của LC senko như các ví dụ bên dưới, không phân biệt màu vật tư housing. Khi thao tác chú ý lấy đúng vật tư và lot theo ID sản phẩm.

- * Cách nhận diện đầu:
- Đầu bắt đầu: (Có Fiber dài hơn) Clamp có dán băng keo vàng
- Đầu kết thúc: (Có Fiber ngắn hơn) Clamp không dán băng keo vàng



Clamp nhận diện cho đầu bắt đầu (dán băng keo vàng)



Clamp nhận diện cho đầu kết thúc (không dán băng keo vàng)



Boot Crimp Shrinkable



backpost

Hình minh họa vật tư LC Senko






Ferrule đen Ferrule đỏ

Bộ housing màu xanh lá

TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Số PS: 2 Công đoạn áp dụng: **HOUSING** 4-OP-0340-4-PS-014-0105 Ver: Tên sản phẩm: HOUSING LC SENKO Tài liệu tham khảo: 4-OP-0330,4-OP-0340 Bước thực hiện và nội dung Hình ảnh Hình 1 II. Nội dung 1. Bấm Crimping ring: - Đặt backpost sát vị trí đầu cord -> phủ đều kevlar xung quanh đuôi backpost -> đẩy ống shrinkable lên sát backpost. Hình 1 Kevlar phải ló ra ngoài và <=1mm Hình 2 * Nếu màu vật tư ferrule là Đen và Đỏ Ferule den - Đặt ferrule và backpost khớp vào vị trí các rãnh trên Bottom Housing (hình 2). Khi connector hướng về bên phải thì ferrule đen nằm trên - ferrule đỏ nằm dưới. Cách đặt 2 đầu giống nhau. Key LC hướng lên Rãnh đặt backpost Ferule đỏ Hình 3 - Đóng nắp Top housing lại, đặt crimp shrinkable vào kiềm-> bấm Crimpring ở vị trí 3 như hình 3 Chú ý chung khi bấm kiềm: - Kiểm tra vật tư sau khi bấm không bị méo, bể, không bị xoay: OK - Nếu vật tư bị méo, bể, xoay: NG - ngưng sử dụng kiềm và báo cấp trên xử lý. - Dùng đúng loại kiểm cho từng vật tư tương ứng. Vị trí bấm Crimping Nắp top housing Vi trí đặt Crimping



BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV,KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

Trang: 3/3

	TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN					
Công đoạn áp dụng: HOUSING	Số PS: 4-OP-0340-4-PS-014-0105	Ver: 2				
Tên sản phẩm: HOUSING LC SENKO	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0330,4-OP-0340					
REVISION HISTORY (Lịch sử thay đổi)						

REVISION HISTORY (Lich	sử thay đôi)
------------------------	---------------

				. ,		
Ngày	Navy Navyhi why tuách		Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu
Ngày	Người phụ trách Phiê	Phiên bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do	cầu
12-Sep-24	PhungTK	2	-	- Bổ mục kiểm đuôi boot bị hở	Lot vật tư mới đã được sup đảm bảo OK	PhungTK
1-Aug-24	PhungTK	1		Lấy nội dung từ PS: 4-OP-0340-4-PS- 014-0100 ver9 thêm hình kiểm đuôi boot hở OK.	Trong ngày không lên 2 ver	PhungTK