TIÊU CHUÂN CÔNG ĐOẠNTên công đoạn: Kiểm tra ngoại quan nắp cápSố: 4-OP-0502-4-PS-061-0001Ver: 9Tên sản phẩm: Nắp cápTài liệu tham khảo: 4-OP-0502Trang :1/3

I. Phạm vi áp dụng: Sản phẩm nắp cáp line Molding.

Tên sản phẩm	Mã sản phẩm	Màu sắc
CONNECTOR CAP VN*3*O*Blue	ICN0026	Xanh da trời
CONNECTOR CAP VN*3*O*Clear	ICN0027	Trắng trong
CONNECTOR CAP VN*3*O*Green	ICN0028	Xanh lá cây

II. Vật tư cần kiểm tra ngoại quan:



Hình ảnh minh họa sản phẩm nắp cáp

III. Nội dung kiểm:

1. Phương pháp kiểm

hr	ар кісіі		
	Phương pháp kiểm	Tần suất kiểm	Hình ảnh minh họa thao tác kiểm sản phẩm
	 Kiểm tra sản phẩm bằng mắt thường 		and the second s
	- Đổ sản phẩm vào tool kiểm như hình minh	Kiểm tra theo vêu cầu bảng 1	
	nọa		
	- Dùng tay lựa sản phẩm đạt xuống khay chứa		
	sản phẩm đã kiểm		

Bảng 1

Điều kiện cần kiểm	Số mẫu kiểm (pcs)
Khi khởi động máy sau khi tắt nguồn điện	128
Khi thay đổi điều kiện ép	128
Khi dừng máy hoặc máy báo lỗi	40
Máy chạy lại sau khi sửa chữa do hư hỏng	128
Máy chạy lại khi thay thế phụ tùng, phụ kiện của máy.	128
Kiểm mẫu mỗi 2h	8





Lưu ý : mẫu kiểm phải được bóc, tách chính xác theo yêu cầu, không ép số lượng lớn rồi bóc ngẫu nhiên

- * Nếu phát hiện NG thì tiếp tục ép thêm 40 pcs để kiểm, nếu tất cả OK thì cho máy chạy bình thường, nếu vẫn NG thì báo kỹ sư kiểm tra.
- * Nếu phát hiện máy báo lỗi liên tục trong quá trình ép thì tiến hành kiểm 100% cho ID đó.

	TIÊU CHUÂN CÔ	ĎNG ĐOẠN	
Tên công đoạn: Kiểm tra ngoại quan nắp cáp	Số:	4-OP-0502-4-PS-061-0001	Ver: 9
Tên sản phẩm: Nắp cáp	Tài liêu thai	m khảo: 4-OP-0502	Trang :2/3

III. Nội dung kiểm: 2. Tiêu chuẩn kiểm:

Stt	Vị trí kiểm	Nội dung kiểm	Hình ảnh minh họa vị trí kiểm
1		 Không thiếu nhựa: OK Không biến dạng: OK Không có vết nứt: OK Không có vết bẩn, dơ: OK Bavia trên các cạnh ≤ 0.15 mm: OK 	
	Kiểm tra xung quanh, phía trên và dưới nắp cáp	- Thiếu nhựa : NG - Biến dạng : NG - Có vết nứt : NG - Có vết bẩn , dơ : NG - Bavia trên các cạnh > 0.15 mm : NG	* Đối với lỗi Bavia sợi xử lý loại bỏ Bavia sợi và đánh giá OK
2	Kiểm tra cổng nhựa ngay giữa nắp cáp	 Chiều cao cổng nhựa ≤ 0.15 mm : OK Chiều cao cổng nhựa > 0.15 mm : NG 	

 $[\]boldsymbol{*}$ Sản phẩm sau khi kiểm tra đạt thì cho vào một bịch nilon 10,000 pcs mỗi bịch .

	CÔNG ĐOAN	

Tên công đoạn: Kiểm tra ngoại quan nắp cápSố:4-OP-0502-4-PS-061-0001Ver: 9Tên sản phẩm: Nắp cápTài liệu tham khảo: 4-OP-0502Trang: 3/3

Revision History

			Ke	evision History			
Date	PIC (Nambi nhu	Version	Version	Description		Lá do Dovico	Người yê
(Ngày)	(Người phụ trách)	(Phiên bản)	Old content	New content	Lý do Revise	cầu	
14-Nov-23	DoTL	1	-	Ban hành mới	-	LuongTQ	
06-Dec-23	DoTL	2	Chưa có hình minh họa lỗi	Bổ sung hình mẫu lỗi	Để OP dễ kiểm tra hơn	LuongTQ	
07-Dec-23	DoTL	3	Chưa có hình lỗi bavia sợi và nứt	Thêm hình lỗi bavia sợi và nứt	Để OP dễ kiểm tra hơn	LuongTQ	
21-Dec-23	DoTL	4		Thêm hướng dẫn xử lý Bavia sợi	Để OP dễ kiểm tra hơn	LuongTQ	
21-Feb-24	DoTL	5	chưa có hướng dẫn thao tác kiểm sản phẩm	Thêm hướng dẫn và hình ảnh minh họa thao tác kiểm	Để OP dễ kiểm tra hơn	LuongTQ	
22-Feb-24	DoTL	6	Tần suất kiểm lỗi 100%	Tách tần suất kiểm lỗi tơ nhựa với các lỗi khác	Để OP dễ kiểm tra hơn	LuongTQ	
02-Apr-24	DoTL	7	Tách tần suất kiểm lỗi tơ nhựa với các lỗi khác	Chỉ kiểm 80 pcs đầu ca	Để OP dễ kiểm tra hơn	LuongTQ	
02-Aug-24	LuongTQ	8	Tần suất kiểm mẫu 80 pcs đầu ca	Kiểm theo bảng 1 Thêm hướng dẫn khi kiểm thấy mẫu NG	Đảm bảo chất lượng khi kiểm mẫu	ТуВН	
22-Aug-24	LuongTQ	9	- Kiểm 128 khi máy dừng hơn 30 phút	- Kiểm 40 pcs khi máy dừng, báo lỗi - Thêm kiểm mỗi 2h và quy định kiểm 100% cho ID	Đảm bảo chất lượng khi kiểm mẫu	ТуВН	