TIỀU CHUÂN CÔNG ĐOẠN								
Công đoạn áp dụng: Final endface -Gắn nắp cap(D1.25 ferrule cap)	Số: 4-OP-135-4-PS-012-0001	Phiên bản:	1	Trang:1/1				
Tên sản nhẩm: FAST-LC	Tài liệu tham khảo: 4-OP-135							

I. Phạm vi áp dụng:THEO DMS.

II. Nội dung:

Yêu cầu	Hình ảnh		
- Gắn đúng loại nắp đậy.	Cáp Trong Đạt Cáp trắng sữa: Không đạt		

BẢO MẬT. TÀI LIỆU NÀY LÀ TÀI SẢN CỦA FOV, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP MANG RA NGOÀI KHI KHÔNG ĐƯỢC SỰ CHẤP THUẬN CỦA BAN LÃNH ĐẠO FOV.

REVISION HISTORY

	Date	PIC (Người phụ trách)	Version (Phiên bản)	Nội dung thay đổi		7.1	37 31 A A
	(Ngày)			Nội dung cũ	Nội dung mới	Lý do thay đôi	Người yêu cầu
	16-Aug-24	Nguyệt	1	-	- Tách nắp cap ra từ PS loss -> chuyển qua Final endface	- Ban hành lần đâu	ChiNNL