

## PROCESS SPECIFICATION Số PS: 4-OP-0314-4-PS-005-0035 Công đoạn áp dụng: Fiber Mapping & Branching Ver 25 Fiber Mapping & Branching\_Tách và nhóm lại fiber - Pigtail Tên tài liêu: Tài liệu tham khảo: 4-OP-0314 I. Phạm vi áp dụng : Trillian Pigtail II. Nội dung: Nội Dung Bước Hình ảnh minh họa 1.Chuẩn bi Jig gá fiber sau khi vuốt keo (H1.1) - Jig mark và cắt fiber (H1.2) H1.1 Jig Tách Fiber LLT0101, Pigtail Jig gá fiber đơn sau khi tách (H1.3)



Trang: 1/2



## PROCESS SPECIFICATION

Công đoạn áp dụng: Fiber Mapping & Branching Số PS: 4-OP-0314-4-PS-005-0035 Ver 25

Tên tài liệu: Fiber Mapping & Branching\_Tách và nhóm lại fiber - Pigtail Tài liệu tham khảo: 4-OP-0314

## REVISION HISTORY

	Người ban		Nội dun			
Ngày	hành	Phiên bản	Nội dung cũ Nội dung mới		Lý do thay đổi	Người yêu cầu
11-Jun-19	Hằng	1	-		New	DatPV
11-Jul-19	Hằng	2	Kiểm tra lại chiều dài ống đen (24±1 mm)	Kiểm tra lại chiều dài ống đen (22±2 mm)	Update	DatPV
15-Jan-20	LyDth	3	Spec :PNJHE-1321-25-22	Spec PNJHE-1321-25-22A Update lại chiều dài Sp	Update Spec	NamNt
27-Mar-20	LyDth	4	Dán 4 băng keo vàng để Phân biệt Ribbon1&2	Xỏ ống Xanh để Phân biệt Ribbon1&2 Bỏ đo lại ống đen, xanh & vàng Change cách tính đo cắt bỏ filbe từ điểm 0	Giảm thao tác thừa	ViHTy
21-May-20	LyDth	5	-	Mục 1 bỏ ghi chú chiều dài ở phần chú ý	Giảm trùng lắp kiểm chiều dài trong PS&Tránh Nguy cơ không đồng nhất	NamNt
31-Jul-20	Phuongptt	6	- Tách tại vị trí 972mm - Đánh mark trên băng keo vàng	-Tách tại vị trí 977mm -Dùng 4 ống silicon màu khác nhau.	-Giảm lỗi tách fiber đầu ống đen -Không sử dụng băng keo vàng	DuongNLT
10-Oct-20	Phuongptt	7	-	Add code LLT0093	Add code mới	Giangvv
16-Jun-21	Phuongptt	8	- Mark 4 vị trí - Điểm mark branching 660mm	- Mark 4 vị trí, vị trí tách fiber dán băng keo vàng - Điểm mark branching 610mm	- Cải tiến giảm thao tác Format lại PS	DuongNLT
2-Jul-21	Phuongptt	9	- Đánh mark tại vị trí khoảng 5~10 mm tính từ đầu ribbon.	<ul> <li>- Mark để phân biệt fiber nhóm 2 tại vị trí (H2.2).</li> <li>- Vuốt thẳng tất cả các ribbon và fiber trước khi sấy</li> <li>- Bôi keo super-X đen trước khi sấy ống: Bề rộng chấm keo</li> <li>3~5 mm, chấm 2 bên và cách đầu ống ~ 5 mm. (H3.1)</li> <li>- Đẩy ống đen lên vị trí đánh dấu như hình.(H3.2)</li> </ul>	- Đổi vị trí mark nhóm. - Update đúng thực tế	NganNLT
29-Nov-21	Tiên	10	-	- Thêm mục 4: Quấn ống xoắn bảo vệ	Hướng dẫn rõ hơn	NganNLT
6-Dec-21	Nguyên	11	Mục 2: Đo lại chiều dài 3pcs/ID:  + Ông heat đen: 22 ±2mm.  - Luồng 8 ống nhựa xanh có chiều dài 940 ±3mm vào 2 sợi fiber đó và xanh ngọc được tách ra từ fiber ribbon  - Chờ keo khô 5 phút  Mục 4: Quấn ống xoắn trắng vào ống heat	Mục 2: - Đo lại chiều dài ống:  + Ông heat đen: 23 ±2mm.  - Xô ống xanh gồm bộ part vào các sợi fiber đơn đến vị trí Mark đuôi ống hytrel (H4.2, H4.3).  - Bỏ thời gian chờ keo Mục 4: Bỏ quấn ống xoắn trắng vào ống heat	Cập nhật: Thay đổi phương pháp đo 4M: 4-PR-007-4-FO-001-4-RC-1026 'Bỏ kiểm soát thời gian chờ keo	DuongNLT
13-Dec-21	Nguyên	12	Mục 2:  - Đo lại chiều dài 3pcs/ID: Ống hytrel: 940 ±3mm.  - Tách 8 sợi fiber: 4 sợi màu xanh ribbon 2, 4 sợi màu đỏ ribbon 1  - Xỏ ống vàng vào ribbon 1,2 và 2 sợi fiber đơn ribbon 3	Mục 2:  - Bỏ đo lại chiều dài 3pcs/ID: Ống hytrel: 940 ±3mm.  - Tách 8 sợi fiber màu xanh và đỏ của cả 2 ribbon 1 và 2  - Xỏ ống vàng vào ribbon 1,2	Update đúng với thực tế	NganNLT
6-May-22	Nguyên	13	-	- Vuốt thêm 1 lớp keo ~50mm	Giúp fiber không bị bong, tróc	NganNLT

			PRO	OCESS SPECIFICATION			
Công đoạn áp	dung: Fiber Mapping & Branching  Fiber Mapping & Propoliting Took via shore lai fiber. Pictoil			Số PS: <b>4-OP-0314-4-PS-005-0035</b>		Ver 25	
Tên tài liệu:	Fiber Mappin	g & Branchi	ng_Tách và nhóm lại fiber - Pigtail	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0314			
16-May-22	Nguyên	14	Mục 1:  Mục 2:  - Đo tất cả chiều dài: + Ống heat đen: 23 ±2mm.	Mục 1: Thêm jig H1.3  Mục 2:  - Đo lại chiều dài 3pcs/ID: + Ống heat đen: 23 ±2mm.  - Đặt 8 ống silicon màu vào jig (H2.5).  - Gá 8 sợi fiber đơn vào jig (H2.6).  - Xỏ ống silicon màu vào fiber đơn tương ứng thứ tự fiber trên jig.	<ol> <li>Chuẩn hóa phương pháp đo ống heat đen</li> <li>Sử dụng jig tách fiber đơn</li> </ol>	NganNLT	
20-May-22	Nguyên	15	Мџс 2: -	Mục 2: Mark phân biệt ribbon 1, 2 tại vị trí khoảng 5~10 mm tính từ đầu ribbon ở cả 2 đầu fiber ribbon 1	Giúp OP phân biệt được Ribbon 1, 2	NganNLT	
28-Jun-22	Nguyên	16	Мџс 2: -	Mục 2: - Dán băng keo vàng tại vị trí tách fiber ribbon MT. (H2.4)- Tách vỏ fiber ribbon tại vị trí vừa dán băng keo.	Update đúng thực tế	DuongNLT	
4-Aug-22	Nguyên	17	Мџс 2: -	Mục 2: Thay đổi màu ống xoắn vàng thành đen (H2.5, H2.6)	update lại bảng màu và hình ảnh	NganNLT	
22-Aug-22	Nguyên	18	Mục 3: Kiểm tra vị trí đầu ống xanh trong ống heat đen: 5~10mm	Mục 3: Bỏ kiểm tra vị trí đầu ống xanh trong ống heat đen: 5~10mm	Cập nhật theo 4M: 4-Pr-007-4-Fo-001-4-RC-1249	NganNLT	
14-Sep-22	Nguyên	19	<ul> <li>Đối với set hàng đơn (chỉ làm 1 sản phẩm): Đánh mark tại vị trí khoảng 5~10 mm tính từ đầu ribbon ở cả 2 đầu fiber ribbon 1</li> <li>Mark tách fiber MT</li> </ul>	<ul> <li>Đối với set hàng đơn (chỉ làm 1 sản phẩm): quắn ống xoắn trắng cố định ống xoắn xanh như hình (H2.2).</li> <li>Bỏ mark tách fiber MT</li> </ul>	Giảm nguy cơ dán sai vị trí nhãn Ribbon Giảm thao tác thừa	NganNLT	
27-Oct-22	Nguyên	20	-	- Thời gian chờ keo khô: 3 phút - Tách fiber MT sau khi xỏ ống xanh	Giảm lỗi tách fiber (SUG000000054726)	NganNLT	
26-Nov-22	Nguyên	21	- Dấu mark phân biệt nhóm 2	- Mark khoảng 5mm tính từ sau vị trí tách fiber ribbon MT trên jig tại ribbon 1	Giảm lỗi mark sai vị trí ribbon	NganNLT	
15-Mar-23	Nguyên	22	-	- Tách fiber  * Mark lại vị trí đầu ống heat đen sau khi keo FAA-03 khô nếu mất dấu mark  - Cắt đôi hàng đơn	Tránh đánh giá sai cho công đoạn phía sau	PhuDT	
14-Jun-23	Nguyên	23	2.Tách và nhóm lại fiber - Đối với set hàng đơn (chỉ làm 1 sản phẩm): quắn ống xoắn trắng cố định ống xoắn xanh tại vị trí như hình (H2.2).	2.Tách và nhóm lại fiber:  - Đối với set hàng đơn (chỉ làm 1 sản phẩm):  + Mark 1 đầu ribbon tại vị trí khoảng 5~10 mm tính từ đầu ribbon  + Quắn ống xoắn trắng cố định ống xoắn xanh tại vị trí như hình (H2.2)  - Khi gá fiber ribbon lên jig fiber màu đỏ phải hướng vào người.	Làm rõ thao tác mark và đặt fiber	PhuDT	
17-Jul-24	TrinhÐTT	24	2.Tách và nhóm lại fiber: Màu ống sillicon trên ống xanh là ống xoắn đen	2.Tách và nhóm lại fiber: Màu ống sillicon trên ống xanh là ống xoắn xám	Óng màu đen hết stock	DiênĐC	

			PRO	OCESS SP	ECIFICATION			
Công đoạn áp dụng: Fiber Mapping & Branching					Số PS: <b>4-OP-0314-4-PS-005-0035</b>		Ver 25	
Tên tài liệu:	ên tài liệu: Fiber Mapping & Branching_Tách và nhóm lại fiber - Pigtail				Tài liệu tham khảo: 4-OP-0314			
18-Sep-24	TrinhÐTT	25	<ul> <li>- Mark lại vị trí đầu ống heat đen sau khi keo FAA-03 khô nếu mất dấu mark</li> <li>2. Tách và nhóm lại fiber: Màu ống sillicon trên ống xanh là ống xoắn tím</li> <li>- Sắp xếp mầu đỏ cho fiber ribbon1 không nằm cùng chiều với</li> </ul>	-Mark vị trí hình H2.5 '2.Tách và r ống xoắn ca	am ầu đỏ cho fiber ribbon1 nằm cùng chiều với chiều	- Theo SUG000000094904 - Theo SUG000000095813 - Theo SUG000000096625		DiênĐC