
# TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN Công đoạn áp dụng: Xỏ linh kiện Số PS: 4-OP-066-4-PS-009-0002 Tên sản phẩm: C1-1PS/1P-P1-LM.... Tài liệu tham khảo: 4-OP-066

## I. Phạm vi áp dụng: Theo DMS


## II. Nội dung

## 1. Nhận diện serial của sản phẩm:




### 2. Xổ linh kiện: Xổ linh kiện vào 2 sợi cord đã được tách.


- Xỏ linh kiện vào cord, fiber theo thứ tự, hướng linh kiện và đủ số lượng, chủng loại linh kiện.
- \* Để xem hình ảnh thực tế bộ linh kiện, có thể xem trên **item browse** trong FOV data.




#### 2.1 Đầu nối SC

#### a. SC vòng chặn có sọc.







TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN						
Công đoạn áp dụng: <b>Xổ linh kiện</b>				Số PS: <b>4-OP-066-4-PS-009-0002</b>		1
Tên sản phẩm: C1-1PS/1P-P1-LM				Tài liệu tham khảo: 4-OP-066		
			LỊCH SỬ THA	AY ĐỔI		
Ngày	Người phụ trách	Phiên	Nội dung thay đổi		Lý do	Người
		bản	Nội dung cũ	Nội dung mới	Ly do	yêu cầu
16/9/2024	Châu	1	-	Ban hành mới.	Ban hành chung cho hàng Pigtal.	Châu