	FUJIKURA FIBER OPTICS VIETNAM LTD						
TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN							
Tên công đoạn áp dụng: Đánh dấu, tuốt và tách nhóm	Số PS : 4-OP-012-4-PS-008-0085	Phiên bản:	1				
Tên sản phẩm: 4FO-GI-C/P/0.5M-L2M	Tài liệu tham khảo: 4-OP-0483						

I. Phạm vi áp dụng : (Áp dụng cho các code được gán DMS có chiều dài $L2 \le 1.5 m$)

Bước thực hiện và nội dung	Hình ảnh minh họa			
1. Đánh dấu và tuốt vỏ đầu F. Đánh dấu mark lên cord như hình	Đầu F FUJIKURA L1 = 610 ± 2mm			
Tuốt vỏ cho đầu F như hình. Màu fiber: Xanh - Trắng - Xám- Hồng. Cắt kevlar ~ 100mm như hình.	Đầu F Kevlar Vị trí t $ \sim 100 \text{mm} $ $ \text{L1} = 610 \pm 2 \text{mm} $	uốt vỏ Đầu A FUJIKURA		
2. Chuẩn bị ống Chiều dài ống nhựa đẻo sau aging: 545 ± 5mm	54	$2\sim 3 \text{ mm}$ Kevlar $6 \pm 1 \text{mm}$ Öng nhựa đẻo		
 3. Tuốt vỏ đầu A sau khi bơm keo stycast. Tuốt vỏ và cắt kevlar đầu A theo hình. Đầu A tuốt vỏ ~100mm để kiểm chéo core. 	Đầu F 1. XANH 2. NÂU 3. XÁM 4. HÔNG	Tuốt vỏ và cắt bỏ kevlar tại điểm tuốt FUJIKURA -100 mm		

<u> </u>	<u>-</u>			FUJIKUR	A FIBER OPTICS VIETNAM	M LTD	<u> </u>	<u> </u>
				TIÊU	CHUẨN CÔNG ĐƠ	ĄN		
Tên công đoạn áp dụng: Đánh dấu, tuốt và tách nhóm		Số PS : 4-OP-012-4-PS-008-0085		Phiên bản:	1			
Fên sản phẩm: 4FO-GI-C/P/0.5M-L2M			Tài liệu tham khảo: 4-OP-0483					
				REVISION	HISTORY (Lịch sử	thay đổi)		
NOSV	Người phụ	i Phien nan i		Nội dung thay đổi		T / 1	Người	
	trách		ľ	Nội dung cũ	Nộ	i dung mới	Lý do	yêu cầu
24/8/2024	Anh	1		-	Ba	n hành mới	-	Anh NTT