	TIÊU CHUẨN CÔNG ĐOẠN	
Công đoạn áp dụng: KIỂM CHÉO CORE	SÓ PS: 4-OP-033-4-PS-020-0076	Phiên bản 1
ên sản phẩm: DXLCST	Tài liệu tham khảo: 4-OP-033,	
Phạm vi áp dụng: theo DMS . Nội dung: PS chỉ phân biệt màu ống heat, không phân biệt màu c	các vật tư còn lại.	
Chú ý: Việc xác định hướng và chữ in trên dây đôi là quan trọng, nhằn heat và chữ trên clip xỏ theo nhóm dây đôi để ngăn ngừa lỗi chéo core		
Cổng 1	MÁY KIỂM CHÉO CORE Cổng Out 1 2 IDENT DUPLEX DẠNG THẮNG	
Adapter # 1 # 2 Dầu A: cord có chữ nằm dưới, cùng phía với shrinkable trắng và chữ B trên clip housing - khi connector quay về bên trái		B S: cord có chữ nằm dưới cùng phía với heat hu trắng và chữ B trên clip housing - khi connector quay về bên phải.
Bảo mật Tài liệu này là tài sản của FOV, không được phép mang r	a ngoài khi không được sự chấp nhận của ban lãnh đạo FC	DV. Trang: 1/1

			TIÊU CHUẨN	CÔNG ĐOẠN		
Công đoạn áp dụng: KIÊM CHÉO CORE				4-OP-033-4-PS-020-0076	Phiên bản	1
Tên sản phẩm: DXLCST			Tài liệu	tham khảo: 4-OP-033,		
			Lịch sử thay đổi	Revision history		
Ngày	Người phụ trách	Phiên bản	Nội dung thay đổi		Lý do	Người yêu
			Nội dung cũ	Nội dung mới	2, 40	cầu
21/10/2024	Châu	1	-	Ban hành mới	Ban hành mới	Châu